

<u>Ansvarig Part</u>	B41	<u>Senaste Revidering</u>	-
<u>Dokumenttyp</u>	32-Rapport	<u>Revideringsdatum</u>	-
<u>Författare</u>	Jussara Lourenço	<u>Projektskede</u>	Järnvägsplan
<u>Skapat datum</u>	2015-11-27	<u>Infosäkerhetsklass</u>	K1
<u>Status</u>	Fastställd	<u>Diarienummer</u>	FUT 1511-0220

Förundersökningsrapport Berg

Tunnelbana till Barkarby

Bilaga 5: Kärnkartering Steg 1, Beskrivning av
borrkärnor 15RTKB01, 15RTKB02, 15RTKB03,
15RTKB04 och 15RTKB05

REVIDERINGSHISTORIK

Rev.	Revidering avser	Reviderat av	Godkänd av	Datum

15RTKB01

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING					Sid (1) av (4)											
Steg 1: Beskrivning av borrhårnan					Hål id: 15RTKB01				Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll							
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT					Uppdragsnr: 256949											
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 45°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco				Borrhålsavsnitt: 17,22 - 32						
Marknivå (z): 9,038		Riktning: 44°		Maskintyp: Diamec 262		Kärna (diam.): 51 mm				Plan-koord. (x, y): 142045,54 6588158,474						
Bergytans nivå (z):-3,228		Borrlängd: 70,88 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: Mars 2015				Koord. syst: Sweref99 18 00						
Foderrör ök (z): 9,370		Bottennivå (z): -40,479		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ				Höjd syst: RH 2000						
Foderrör längd: 18 m		Karterat av: Jussara Lourenco och Nathalie Ljunggren				Metod för orient: BIPS / OBI52				Karteringsdatum: April 2015						
Låda Nr	Borrlängd (m) ny=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	Id för bergart	Omvandling (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Stupning	Sprickfyllnad	Sprickvidd (mm)	Sprickåre (I - IX)	J ₁ (sprickåre/sta)	JRC ₂₀ (sprickåre/koefficient)	Sprickomvandling, Fall (A-R)	J _a (sprickomvandlingssta)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkningar
1	17,22-18,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkornig, massiv.		1	90	17,79 17,87	91 / 54 295 / 73	Lermineral Vit fältspat	0,60 0,70	V V	2 2	11 11	C B	2 1		
1	18,0-19,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkornig, massiv.		1	100											
1	19,0-20,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkornig, massiv.		1	100	19,9	138 / 66	Kalcit	0,50	IV	3	14	B	1		
1	20,0-21,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkornig, massiv.		1	100	20,32 20,6	126 / 86 298 / 10	Kalcit Kalcit, lermineral	0,70 1,00	IV V	3 2	14 11	B C	1 2		
2	21,0-22,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkornig, massiv (till 21,33). Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig (från 21,33).		1	100											
2	22,0-23,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.		1	100	22,51 22,78	72 / 51 41 / 31	Pyrit, kalcit, klorit Pyrit, kalcit, klorit	0,50 0,60	V VII	2 4	11 2,5	D D	3 3		
2	23,0-24,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.		1	100	23,13 23,28 23,45 23,77	27 / 33 354 / 29 133 / 56 30 / 48	Pyrit, kalcit, klorit Kalcit, klorit Kalcit, pyrit Kalcit	0,70 0,70 0,70 1,27	VII V V V	2 2 2 2	2,5 11 11 11	D D B B	3 3 1 1		
2	24,0-25,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.		1	100											
2	25,0-26,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.		1	100											
3	26,0-27,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.		1	100	26,06 26,67 26,81	336 / 17 130 / 74 58 / 40	Kalcit Kalcit Inga mineral	0,97 0,60 0,66	VII V VII	4 2 4	2,5 11 2,5	B B B	1 1 1		
3	27,0-28,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.		1	100	27,83 27,94	14 / 41 137 / 85	Kalcit Kalcit	0,50 0,97	VII VIII	4 1	2,5 1,5	B B	1 1		
3	28,0-29,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.		1	100	28,08 28,2 28,39 28,7	334 / 11 26 / 35 27 / 31 142 / 90	Klorit, pyrit Kalcit, klorit Klorit Kalcit	0,28 0,57 0,50 0,60	VII V VII II	4 2 4 3	2,5 11 2,5 14	D D D B	3 3 3 1		
3	29,0-30,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig (till 29,71). Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkornig, massiv. (från 29,71).		1	95	29,49 29,61 29,66	79 / 73 128 / 67 3 / 24	Kalcit Kalcit Kalcit, klorit	0,60 0,60 0,60	VIII V V	1 2 2	1,5 11 11	B B D	1 1 3		
3	30,0-31,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkornig, massiv.		1	100	30,13 30,75	42 / 36 38 / 45	Kalcit Inga mineral	0,60 0,60	V VII	2 4	11 2,5	B B	1 1		
3	31,0-32,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkornig, massiv.		1	100	31,38	139 / 71	Kalcit	0,60	V	2	11	B	1		

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING										Sid (2) av (4)									
Steg 1: Beskrivning av borrhårnan																			
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT										Hål id: 15RTKB01					Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll				
Plats: Barkarby Stn			Hållutning (+/-): 45°			Borrningsföretag: EC Svenska AB				Borrkrona typ: Atlas Copco					Borrhålsavsnitt: 32 - 44				
Marknivå (z): 9,038			Riktning: 44°			Maskintyp: Diamec 262				Kärna (diam.): 51 mm					Plan-koord. (x, y): 142045,54 6588158,474				
Bergytans nivå (z):-3,228			Borrlängd: 70,88 m			Borrhål (diam.): 76 mm				Borrningsdatum: Mars 2015					Koord. syst: Sweref99 18 00				
Foderrör ök (z): 9,370			Bottennivå (z): -40,479			Spolmedium: Vatten				Operatör: NJ					Höjd syst: RH 2000				
Foderrör längd: 18 m			Karterat av: Jussara Lourenco och Nathalie Ljunggren							Metod för orient: BIPS / OBI52					Karteringsdatum: April 2015				
Låda Nr	Borrlängd (m) ny=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.			Id för bergart	Omvandling (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Stupning	Sprickfyllnad	Sprickvidd (mm)	Sprickåre (I - IX)	J ₁ (sprickåre) (sprickåre)	JRC ₂₀ (sprickåre) (sprickåre)	Sprickomvandling, Fall (A-R)	J ₂ (sprickomvandling) (sprickomvandling)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkningar	
4	32,0-33,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkornig, massiv (till 32,96). Stockholmgranit, grå, medelkornig, svagt stänglig (från 32,96).			1	93	32,51	127 / 65	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1				
							32,72	80 / 32	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1				
							32,79	105 / 54	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1				
4	33,0-34,0	Stockholmgranit, grå, medelkornig, svagt stänglig (till 33,66). Pegmatitisk granit, ljusgrå, fin till grovkornig, massiv (från 33,66).		1	100	33,05	116 / 73	Kalcit	0,60	VIII	1	1,5	B	1					
						33,24	242 / 16	Kalcit, lermineral, klorit	1,07	VIII	1	1,5	D	3					
						33,64	226 / 11	Kalcit, lermineral, klorit	0,70	VI	1,5	7	D	3					
						33,9	115 / 70	Inga mineral	0,60	V	2	11	B	1					
4	34,0-35,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, fin till grovkornig, massiv.		1	98	34,1	153 / 56	Inga mineral	0,50	VII	4	2,5	B	1					
						34,12	103 / 58	Kalcit	0,60	IV	3	14	B	1					
						34,26	157 / 17	Kalcit	0,50	VII	4	2,5	B	1					
						34,96	94 / 59	Kalcit	0,60	IV	3	14	B	1					
4	35,0-36,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, fin till grovkornig, massiv (till 35,70). Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig (från 35,70).		1	90	35,17	273 / 26	Kalcit, klorit, pyrit	0,60	IV	3	14	D	3					
						35,35	138 / 80	Kalcit	0,60	VII	4	2,5	B	1					
						35,4	173 / 43	Kalcit	0,60	VIII	1	1,5	B	1					
						35,45	167 / 55	Kalcit	0,60	VII	4	2,5	B	1					
						35,74	37 / 40	Klorit, pyrit	0,70	VIII	1	1,5	D	3					
						35,9	35 / 44	Klorit, kalcit, pyrit	0,70	II	3	3	D	3					
4	36,0-37,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.		1	93	36,04	31 / 39	Klorit, biotit, pyrit	0,70	VII	4	2,5	D	3					
						36,11	344 / 27	Klorit, pyrit	0,60	V	2	11	D	3					
						36,36	20 / 18	Grafit, klorit	0,70	IX	0,5	0,5	E	4					
						36,66	145 / 79	Pyrit, klorit	0,60	VII	4	2,5	D	3					
						36,83	53 / 22	Pyrit, lermineral, klorit	0,60	V	2	11	D	3					
						37,36	214 / 36	Inga mineral	0,60	IV	3	14	B	1					
5	37,0-38,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.		1	100	37,8	148 / 81	Klorit, pyrit	0,60	V	2	11	D	3					
5	38,0-39,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.		1	77	38,19	131 / 10	Pyrit	0,60	IV	3	14	B	1					
						38,42	124 / 72	Kalcit, klorit, pyrit	0,70	V	2	11	D	3					
						38,45	135 / 41	Klorit, pyrit	0,60	V	2	11	D	3					
						38,53	115 / 47	Kalcit, klorit	0,78	V	2	11	D	3					
						38,63	119 / 55	Inga mineral	0,50	V	2	11	B	1					
						38,72	129 / 64	Inga mineral	0,50	VII	1,5	2,5	B	1					
						38,92	137 / 35	Pyrit	0,60	V	2	11	B	1					
						38,99	122 / 27	Klorit, pyrit	0,60	IV	3	14	D	3					
5	39,0-40,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.		1	97	39,03	358 / 89	Inga mineral	0,50	IV	3	14	B	1					
						39,2	107 / 76	Inga mineral	0,50	VII	4	2,5	B	1					
						39,7	134 / 90	Kalcit	0,50	IV	3	14	B	1					
						39,89	160 / 27	Klorit, pyrit	0,60	V	2	11	D	3					
5	40,0-41,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.		1	84	40,3	266 / 82	Kalcit, klorit, pyrit	0,60	IV	3	14	D	3					
						40,45	61 / 16	Kalcit, pyrit	0,60	V	2	11	B	1					
						40,47	344 / 3	Kalcit, pyrit	0,60	V	2	11	B	1					
						40,49	104 / 7	Kalcit, pyrit	0,60	VII	4	2,5	B	1					
						40,54	78 / 5	Kalcit, klorit, pyrit	0,60	IV	3	14	D	3					
						40,67	158 / 82	Kalcit	0,60	V	2	11	B	1					
						40,74	26 / 23	Pyrit, klorit	0,60	V	2	11	D	3					
						40,97	26 / 27	Pyrit, klorit	0,60	V	2	11	D	3					
5	41,0-42,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig (till 41,39). Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkornig, massiv (från 41,39).		1	91	41,09	99 / 22	Pyrit, klorit	0,60	V	2	11	D	3					
						41,17	84 / 16	Kalcit, klorit	0,60	VII	4	2,5	D	3					
						41,17	74 / 17	Kalcit, klorit	0,60	V	2	11	D	3					
						41,18	87 / 14	Kalcit, vit fäldspat, klorit	0,60	V	2	11	D	3					
6	42,0-43,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkornig, massiv.		1	100	42,54	152 / 18	Inga mineral	0,60	IV	3	14	B	1					
						42,7	108 / 36	Kalcit, pyrit	0,60	VII	4	2,5	B	1					
6	43,0-44,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkornig, massiv.		1	97	43,37	120 / 26	Inga mineral	0,60	VII	4	2,5	B	1					
						43,85	282 / 32	Kalcit	0,70	V	2	11	B	1					
						43,88	280 / 27	Kalcit	0,70	V	2	11	B	1					

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING										Sid (3) av (4)									
Steg 1: Beskrivning av borrkärnan																			
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT										Hål id: 15RTKB01					Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll				
Plats: Barkarby Stn			Hållutning (+/-): 45°			Borrningsföretag: EC Svenska AB				Borrkrona typ: Atlas Copco					Borrhålsavsnitt: 44 - 58				
Marknivå (z): 9,038			Riktning: 44°			Maskintyp: Diamec 262				Kärna (diam.): 51 mm					Plan-koord. (x, y): 142045,54 6588158,474				
Bergytans nivå (z):-3,228			Borrlängd: 70,88 m			Borrhål (diam.): 76 mm				Borrningsdatum: Mars 2015					Koord. syst: Sweref99 18 00				
Foderrör ök (z): 9,370			Bottennivå (z): -40,479			Spolmedium: Vatten				Operatör: NJ					Höjd syst: RH 2000				
Foderrör längd: 18 m			Karterat av: Jussara Lourenco och Nathalie Ljunggren				Metod för orient: BIPS / OBI52					Karteringsdatum: April 2015							
Låda Nr	Borrlängd (m) ny=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	Id för bergart	Omvandling (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Stupning	Sprickfyllnad	Sprickvidd (mm)	Sprickåre (I - IX)	J ₁ (sprickåre) (mm)	JRC ₂₀ (sprickåre) (mm)	Sprickomvandling, Fall (A-R)	J _a (sprickomvandling) (mm)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkningar			
6	44,0-45,0	Pegmatitisk granit med inslag av glimmergnejs, ljusgrå, medel- till grovkorning, massiv.		1	100	44,16 44,54	5 / 21 5 / 28	Kalcit Kalcit	0,60 0,70	VII V	4 2	2,5 11	B B	1 1					
6	45,0-46,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkorning, massiv.		1	100	45,66	149 / 79	Inga mineral	0,50	VII	1,5	2,5	B	1					
6	46,0-47,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkorning, massiv.		1	100	46,99	24 / 43	Kalcit	0,60	IV	3	14	B	1					
7	47,0-48,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkorning, massiv och svagt oxiderad.		1	75	47,28 47,34 47,42 47,43 47,53 47,63 47,7 47,73 47,87	357 / 12 120 / 8 350 / 18 262 / 22 267 / 29 160 / 76 209 / 72 164 / 74 321 / 4	Lermineral KROSS Klorit Kalcit Kalcit Inga mineral Inga mineral Inga mineral Kalcit	0,60 5,00 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50	VII V V VII VII IV VII IV	4 2 2 1,5 1,5 3 4 3	2,5 11 11 2,5 2,5 14 2,5 14	C D B B B B B	2 3 1 1 1 1					
7	48,0-49,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkorning, massiv och svagt oxiderad.		1	100	48,03 48,65 48,92	23 / 31 184 / 75 15 / 38	Klorit, lermineral Kalcit Klorit, kalcit	0,70 0,70 0,70	V VII V	2 4 2	11 2,5 11	D B E	3 1 4					
7	49,0-50,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkorning, massiv och svagt oxiderad (till 49,50). Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig (från 49,50).		1	99	49,02 49,03 49,16 49,36 49,75 49,94	5 / 33 6 / 31 154 / 89 89 / 11 90 / 75 89 / 60	Kalcit, lermineral Kalcit Kalcit Kalcit Vit fäldspat, pyrit Pyrit	0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	V VII VII IV I VII	2 4 1,5 3 4 4	11 2,5 2,5 14 20 2,5	C B B B B B	2 1 1 1 1 1					
7	50,0-51,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.		1	93	50,1 50,17 50,59	31 / 44 12 / 31 51 / 58	Klorit, pyrit, biotit Klorit, pyrit Klorit, pyrit	0,80 0,70 0,60	V V V	2 2 2	11 11 11	E E C	4 4 2					
7	51,0-52,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.		1	92	51,06 51,14 51,48 51,83	39 / 61 84 / 76 88 / 69 91 / 79	Klorit, lermineral, kopparkis Kalcit, kopparkis Kalcit, sericit Inga mineral	0,60 0,60 0,60 0,60	V VII IV VII	2 1,5 3 4	11 2,5 14 2,5	E C B B	4 2 1 1					
8	52,0-53,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.		1	93	52,26 52,81 52,85 52,88	75 / 76 26 / 44 49 / 35 12 / 37	Inga mineral Klorit, lermineral, kalcit, pyrit Kalcit, klorit, pyrit Klorit, kalcit	0,60 0,70 0,70 0,70	IV V I IV	3 2 4 3	14 11 20 14	B E E D	1 4 4 3					
8	53,0-54,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.		1	100	53,5 53,88	66 / 65 73 / 65	Klorit, kalcit, pyrit Klorit, biotit	0,60 0,60	IV IV	3 4	14 14	D D	3 3					
8	54,0-55,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkorning, massiv.		1	100	54,02 54,67 54,84	38 / 34 291 / 29 288 / 29	Inga mineral Kalcit, pyrit Kalcit	0,60 0,60 0,60	VII II V	4 3 2	2,5 14 11	B B B	1 1 1					
8	55,0-56,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkorning, massiv.		1	99	55,52 55,53 55,77	90 / 61 126 / 86 298 / 31	Kalcit Kalcit Kalcit	0,60 0,60 0,60	V V I	2 2 4	11 11 20	B B B	1 1 1					
9	56,0-57,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkorning, massiv (till 56,65). Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig (från 56,65).		1	97	56,01 56,39 56,86 56,89	301 / 31 130 / 73 292 / 21 241 / 16	Kalcit Kalcit Kalcit, pyrit Kalcit, pyrit	0,60 0,60 0,60 0,60	VIII V IV IV	1 2 3 3	1,5 11 14 14	B B B B	1 1 1 1					
9	57,0-58,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.		1	97	57,23 57,63 57,67	342 / 62 123 / 71 133 / 72	Klorit, pyrit Kalcit Kalcit	0,70 0,60 0,60	V VII IV	2 4 3	11 2,5 14	D B B	3 1 1					

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING										Sid (4) av (4)									
Steg 1: Beskrivning av borrkärnan																			
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT										Hål id: 15RTKB01					Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll				
Plats: Barkarby Stn			Hållutning (+/-): 45°			Borrningsföretag: EC Svenska AB				Borrkrona typ: Atlas Copco					Borrhålsavsnitt: 58 - 70,88				
Marknivå (z): 9,038			Riktning: 44°			Maskintyp: Diamec 262				Kärna (diam.): 51 mm					Plan-koord. (x, y): 142045,54 6588158,474				
Bergytans nivå (z):-3,228			Borrlängd: 70,88 m			Borrhål (diam.): 76 mm				Borrningsdatum: Mars 2015					Koord. syst: Sweref99 18 00				
Foderrör ök (z): 9,370			Bottennivå (z): -40,479			Spolmedium: Vatten				Operatör: NJ					Höjd syst: RH 2000				
Foderrör längd: 18 m			Karterat av: Jussara Lourenco och Nathalie Ljunggren							Metod för orient: BIPS / OBI52					Karteringsdatum: April 2015				
Låda Nr	Borrlängd (m) ny=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.				id för bergart	Omvandling (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Stupning	Sprickfyllnad	Sprickvidd (mm)	Sprickåre (I - IX)	J ₁ (sprickåre) (sprickåre)	JRC ₂₀ (sprickåre) (sprickåre)	Sprickomvandling, Fall (A-R)	J _a (sprickomvandling) (sprickomvandling)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkningar
9	58,0-59,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig.					1	100	58,23 133 / 83 58,56 95 / 71		Klorit, pyrit Kalcit, pyrit, lermineral	0,60 0,60	V VII	2 1,5	11 2,5	D C	3 2		
9	59,0-60,0	Glimmergnejs, ljus- till mörkgrå, fin till grovkornig, gnejsig (till 59,36). Granit, ljus- till mörkgrå, medelkornig, massiv (från 59,36).					1	94	59,15 175 / 58 59,4 100 / 84 59,68 318 / 25 59,71 191 / 74 59,74 321 / 27 59,96 294 / 20		Kalcit Kalcit Kalcit Kalcit Kalcit	0,60 0,60 0,70 0,60 0,60 0,70	I IV VII IV IV	4 3 1,5 3 3	20 14 2,5 14 14	B B B B B	1 1 1 1 1,5		
9	60,0-61,0	Granit, ljus- till mörkgrå, medelkornig, massiv.					1	91	60,21 309 / 20 60,44 3 / 28 60,56 350 / 26 60,65 311 / 90		Kalcit Kalcit Kalcit Kalcit	0,60 0,60 0,60 0,60	VII V IV VII	4 2 3 1,5	2,5 11 14 2,5	B B B B	1 1 1 1		
9	61,0-62,0	Granit, ljus- till mörkgrå, medelkornig, massiv (till 61,75). Stockholmsgranit, grå, medelkornig, svagt folierad och svagt ådrad (från 61,75).					1	95	61,65 319 / 17 61,7 103 / 73		Kalcit Kalcit	0,70 0,60	VIII IV	1 3	1,5 14	B B	1,5 1		
10	62,0-63,0	Stockholmsgranit, grå, medelkornig, svagt folierad och svagt ådrad.					1	100	62,03 117 / 81 62,48 101 / 68 62,74 114 / 83		Kalcit, pyrit Kalcit, klorit Kalcit, kvarts	0,70 0,70 0,70	VII I VIII	4 4 1	2,5 20 1,5	B C B	1,5 2 1,5		
10	63,0-64,0	Stockholmsgranit, grå, medelkornig, svagt folierad och svagt ådrad.					1	98	63,02 145 / 75 63,27 100 / 35 63,29 105 / 28		Kalcit Kalcit Kalcit	0,70 0,70 0,80	V VII IV	2 4 3	11 2,5 14	B B B	1,5 1 1		
10	64,0-65,0	Stockholmsgranit, grå, medelkornig, svagt folierad och svagt ådrad.					1	100	64,01 143 / 83 64,29 128 / 75 64,42 90 / 16 64,83 135 / 71		Laumontit Kalcit Inga mineral Kalcit	0,60 0,60 0,60 0,60	VII I V IV	1,5 4 2 3	2,5 20 11 14	B B B B	1,5 1,5 1 1		
10	65,0-66,0	Stockholmsgranit, grå, medelkornig, svagt folierad och svagt ådrad.					1	94	65,22 136 / 5 65,7 17 / 74 65,76 287 / 13		Laumontit Laumontit, kalcit Kalcit	0,70 3,5 0,60	IV VIII II	3 1 3	14 1,5 14	B E B	1 4 1		
10	66,0-67,0	Stockholmsgranit, grå, medelkornig, svagt folierad och svagt ådrad.					1	100	66,3 177 / 87 66,4 110 / 11		Pyrit Kalcit	0,60 0,60	VII IV	1,5 3	2,5 14	B B	1 1		
11	67,0-68,0	Stockholmsgranit, grå, medelkornig, svagt folierad och svagt ådrad.					1	100	67,19 141 / 26 67,56 136 / 8 67,74 313 / 88 67,94 96 / 35		Inga mineral Kalcit Kalcit Kalcit	0,60 0,60 0,60 0,60	IV V IV IV	3 2 3 3	14 11 14 14	B B B B	1 1 1 1		
11	68,0-69,0	Stockholmsgranit, grå, medelkornig, svagt folierad och svagt ådrad.					1	100	68,31 296 / 71 68,51 273 / 62		Kalcit Kalcit, klorit	0,70 0,70	VII I	4 4	2,5 20	B D	1,5 3		
11	69,0-70,0	Stockholmsgranit, grå, medelkornig, svagt folierad och svagt ådrad.					1	100	69,1 189 / 5		Kalcit	0,60	IV	3	14	B	1		
11	70,0-70,88	Stockholmsgranit, grå, medelkornig, svagt folierad och svagt ådrad.					1	100	70,22 235 / 65 70,38 358 / 56 70,49 133 / 77		Kalcit, klorit Kalcit Laumontit, kalcit	0,70 0,60 1,00	V I V	2 4 2	11 20 11	D B D	3 1,5 3		

15RTKB02

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING					Sid (1) av (7)											
Steg 1: Beskrivning av borrkärnan										Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll						
UPPDRAK/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT					Hål id: 15RTKB02					Uppdragsnr: 256949						
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 45°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco					Borrhålsavsnitt: 5,48 - 14					
Marknivå (z): 12,124		Riktning: 334°		Maskintyp: DE 130		Kärna (diam.): 51 mm					Plan-koordin. (x, y): 142054,668 6588027,306					
Bergytans nivå (z): 8,392		Borrlängd: 70,31 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: April/Maj 2015					Koord. syst: Sweref99 18 00					
Foderrör ök (z): 12,431		Bottennivå (z): -38,436		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ					Höjd syst: RH 2000					
Foderrör längd: 5,70 m		Karterat av: Jussara Lourenco		Metod för orient: BIPS / OBI52					Karteringsdatum: Juli 2015							
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	Id för bergart	Omvandling (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Stupning	Sprickkylnad	Sprickvidd (mm)	Sprickriktet (I - IX)	J ₁ (sprickriktet)	JRC ₂₀ (sprickriktetskoefficient)	Sprickomvandling, Fail (A-R)	J ₂ (sprickomvandlingssat)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkningar
1	5,48-6,0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkorning, massiv till stänglig.		1	100											
1	6,0-7,0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkorning, massiv till stänglig.		1	69	6 6,05 6,14 6,34 6,35 6,39 6,42 6,51 6,65 6,83	238 / 19 6 / 61 33 / 57 357 / 74 248 / 22 33 / 69 184 / 85 95 / 37 254 / 28 129 / 15	Kalcit Kalcit Kalcit, Lerminal Kalcit Kalcit Kalcit, Klorit Kalcit Kalcit, Laumontit Kalcit, Laumontit	0,80 0,80 0,70 0,80 0,80 1,00 0,60 1,00 0,80	V I II V V I V V IV	2 4 3 2 2 4 2 11 3	11 20 14 11 11 20 11 11 14	B B C B B D B C B	1 1 2 1 1 1 3 1 2		
1	7,0-8,0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkorning, massiv till stänglig.		1	73	7,05 7,18 7,38 7,49 7,53 7,54 7,62 7,75 7,86 7,87 7,9	126 / 31 349 / 47 92 / 20 78 / 80 274 / 90 92 / 86 233 / 75 239 / 31 256 / 78 253 / 84 85 / 88	Lerminal, Kalcit, Laumontit Kalcit, Lerminal, Järnhydroxid Lerminal Kalcit, Lerminal Lerminal, Kalcit Kalcit, Lerminal Lerminal, Kalcit Kalcit, Lerminal Kalcit, Lerminal Kalcit, Klorit	0,80 0,90 0,6 0,70 0,90 0,80 0,70 0,90 0,70 0,70 0,90	V V IV II IV V V II V IV IV	2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3	11 11 14 14 14 11 11 14 11 14 14	E D D C E D E E D D E	4 3 1,5 2 4 3 4 3 4 3 4		Rost
1	8,0-9,0	Pegmatitisk granit, rödgrå, medel- till grovkorning, massiv till stänglig. Uppkrossat berg mellan 8,30-8,34.		1	60	8 8,02 8,14 8,21 8,26 8,32 8,57 8,69 8,75 8,85 8,86	34 / 90 245 / 84 171 / 42 33 / 74 230 / 84 Laumontit, Kalcit Kalcit, Laumontit 79 / 69 5 / 71 162 / 42 45 / 68	Kalcit, Laumontit Lerminal, Kalcit Kalcit, Laumontit Kalcit Lerminal, Kalcit Laumontit, Kalcit Kalcit, Laumontit Kalcit Kalcit Kalcit Kalcit, Laumontit	0,80 0,90 0,90 0,60 0,80 38,37 0,70 0,60 0,90 0,80 0,90	V I V IV IV - V I V VIII V	2 4 2 3 3 - 2 4 2 1,5 2	11 20 11 14 14 - 11 20 11 1,5 11	C E C B E - C B B B C	2 4 2 1 4 - 2 1 1 1 2		
1	9,0-10,0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkorning, massiv till stänglig.		1	85	9,08 9,19 9,48 9,54 9,65 9,74 9,91	50 / 61 8 / 65 275 / 23 253 / 79 7 / 58 164 / 37 15 / 58	Kalcit Lerminal, Klorit, Kalcit Kalcit, Järnhydroxid Kalcit Kalcit, Lerminal Kalcit Kalcit	0,60 0,90 1,00 0,60 0,70 0,80 0,70	IV V II IV II V I	3 2 3 3 3 2 4	14 11 14 14 14 11 20	C E B B C B B	1 4 1,5 1 2 1 1		Rost
2	10,0-11,0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkorning, massiv till stänglig.		1	92	10,03 10,08 10,11 10,36 10,58 10,87	314 / 28 246 / 82 64 / 88 261 / 89 216 / 20 172 / 49	Kalcit Kalcit Kalcit Kalcit Kalcit Kalcit	0,60 0,70 0,80 0,70 0,60 0,70	I II II II I I	4 3 3 3 4 4	20 14 14 14 20 20	B B B B B B	1 1 1 1 1 1		
2	11,0-12,0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkorning, massiv till stänglig (till 11,15). Pegmatit, röd, grovkornig, massiv (från 11,15).		1	72	11,12 11,21 11,24 11,31 11,43 11,69 11,78 11,96	154 / 35 78 / 80 138 / 41 341 / 60 180 / 18 136 / 63 140 / 44 253 / 81	Kalcit, Lerminal Kalcit, Lerminal Kalcit, Lerminal Kalcit, Lerminal Kalcit, Lerminal, Klorit Kalcit, Klorit, Lerminal, Vit fältspat Kalcit, Klorit Kalcit	0,80 0,80 0,70 0,70 1,00 4,25 0,60 0,80	V V V I II II III II	2 2 2 4 3 3 3 3	11 11 11 20 14 14 14 14	C C C C D E C B	2 2 2 2 3 4 2 1		
2	12,0-13,0	Pegmatit, röd, grovkornig, massiv.		1	93	12,09 12,11 12,16 12,34 12,49 12,61 12,98	197 / 17 78 / 88 245 / 84 136 / 50 72 / 75 82 / 88 119 / 26	Kalcit Kalcit, Lerminal Kalcit, Lerminal Kalcit Inga mineral Kalcit Inga mineral	0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,60 0,50	II II V V I I IV	3 3 2 2 4 4 3	14 14 11 11 20 20 14	B C B B B B B	1 2 1,5 1 1 1 1		
2	13,0-14,0	Pegmatit, röd, grovkornig, massiv.		1	84	13,65 13,71 13,84 13,94	325 / 13 261 / 79 254 / 76 251 / 83	Kalcit Kalcit Kalcit Kalcit	0,60 0,60 0,60 0,70	I I II II	4 4 3 3	20 20 14 14	B B B B	1 1 1 1		

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING						Sid (2) av (7)									
Steg 1: Beskrivning av borrhälskärnan															
UPPDRAK/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT						Hål id: 15RTKB02						Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll			
Plats: Barkarby Stn						Borrkrona typ: Atlas Copco						Uppdragsnr: 256949			
Marknivå (z): 12,124		Hållutning (+/-): 45°		Borrförskott: EC Svenska AB		Kärna (diam.): 51 mm						Borrhålsavsnitt: 14 - 23			
Bergytans nivå (z): 8,392		Riktning: 334°		Maskintyp: DE 130		Kärna (diam.): 51 mm						Plan-koord. (x, y): 142054,668 6588027,306			
Bergytans nivå (z): 8,392		Borrlängd: 70,31 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borringdatum: April/Maj 2015						Koord. syst: Sweref99 18 00			
Foderrör ök (z): 12,431		Bottennivå (z): -38,436		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ						Höjd syst: RH 2000			
Foderrör längd: 5,70 m		Karterat av: Jussara Lourenco				Metod för orient: BIPS / OBI52						Karteringsdatum: Juli 2015			
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	Id för bergart	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Styrning/Stupning	Sprickrymd	Sprickvidd (mm)	Sprickriktning (I - IX)	J ₁ (sprickriktning)	JRC ₉₀ (sprickriktning)	J ₂ (sprickriktning)	J ₃ (sprickriktning)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkning
2	14.0-15.0	Pegmatit, röd, grovkornig, massiv.	1	87	14,07	76 / 89	Kalcit	0,60	II	3	14	B	1		
					14,33	83 / 40	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1		
					14,44	258 / 77	Kalcit	0,60	V	2	11	B	1		
					14,59	229 / 83	Kalcit, Biotit	0,60	I	4	20	B	1		
					14,67	339 / 14	Kalcit	0,60	II	3	14	B	1		
					14,95	71 / 85	Kalcit, Biotit, Röd fältspat	0,80	II	3	14	B	1	Rost	
2	15.0-16.0	Pegmatit, röd, grovkornig, massiv.	1	80	14,97	306 / 13	Kalcit	0,70	II	3	14	b	1		
					15	283 / 8	Kalcit	0,70	V	2	11	B	1		
					15,02	252 / 90	Lermineral, Kalcit	1,00	II	3	14	E	4		
					15,12	252 / 87	Kalcit	0,60	II	3	14	B	1		
					15,22	131 / 52	Lermineral, Kalcit	1,50	V	2	11	E	4		
					15,47	257 / 79	Kalcit	0,80	V	2	11	B	1		
3	16.0-17.0	Pegmatit, röd, grovkornig, massiv.	1	98	15,55	201 / 12	Kalcit	0,70	I	4	20	B	1		
					15,72	262 / 75	Kalcit	0,60	II	3	14	B	1		
					15,84	210 / 16	Kalcit, Klorit	0,90	II	3	14	C	2		
					16,02	269 / 79	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1		
					16,26	259 / 74	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1		
					16,44	68 / 68	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1		
3	17.0-18.0	Pegmatit, röd, grovkornig, massiv (till 17,80). Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkornig, massiv till stänglig: berget är lätt omvandlat, starkt oxiderat och ställvis poröst (från 17,80).	2	81	16,55	70 / 88	Kalcit	0,70	I	4	20	B	1		
					16,68	257 / 68	Kalcit	0,70	II	3	14	B	1		
					16,7	120 / 6	Kalcit, Lermineral	0,90	II	3	14	D	3		
					16,8	66 / 22	Kalcit	0,60	II	3	14	B	1		
					17,13	232 / 15	Kalcit	0,70	V	2	11	B	1		
					17,19	63 / 73	Kalcit, Lermineral	0,60	VIII	1	1,5	B	1,5		
3	18.0-19.0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkornig, massiv till stänglig. Berget är lätt omvandlat, starkt oxiderat och ställvis poröst.	2	73	17,45	68 / 84	Kalcit, Lermineral	0,90	V	2	11	D	3		
					17,46	47 / 16	Kalcit, Lermineral	2,90	II	3	14	D	3		
					17,56	254 / 65	Kalcit	1,50	I	4	20	B	1		
					17,7	42 / 61	Kalcit, Klorit	0,80	V	2	11	D	3		
					17,7	240 / 78	Kalcit, Lermineral, Klorit	0,90	V	2	11	D	3		
					17,98	59 / 86	Kalcit	0,80	II	3	14	B	1		
3	19.0-20.0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkornig, massiv till stänglig. Berget är lätt omvandlat, starkt oxiderat och ställvis poröst.	2	69	18	30 / 90	Kalcit	0,60	VIII	1	1,5	B	1		
					18,06	307 / 9	Kalcit	0,80	V	2	11	B	1		
					18,08	224 / 87	Lermineral	0,60	V	2	11	B	1		
					18,2	56 / 84	Laumontit, Kalcit, Lermineral	1,00	IX	0,5	0,5	D	3		
					18,21	210 / 81	Kalcit	0,70	II	3	14	B	1		
					18,29	207 / 78	Kalcit	0,80	VIII	1	1,5	B	1		
3	20.0-21.0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkornig, massiv till stänglig. Berget är lätt omvandlat, starkt oxiderat och ställvis poröst.	2	91	18,42	237 / 82	Kalcit, Laumontit	0,90	V	2	11	C	2		
					18,62	294 / 14	Kalcit	0,60	VIII	1	1,5	B	1		
					18,63	65 / 81	Kalcit, Lermineral	0,80	V	2	11	D	3		
					18,72	53 / 89	Kalcit, Lermineral	0,80	V	2	11	D	3		
					18,83	229 / 87	Kalcit, Lermineral	0,90	V	2	11	D	3		
					19,15	235 / 77	Kalcit, Lermineral	0,80	II	3	14	D	3		
4	21.0-22.0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkornig, massiv till stänglig. Berget är lätt omvandlat, starkt oxiderat och ställvis poröst.	2	89	19,17	211 / 64	Kalcit, Klorit, Lermineral	3,50	V	2	11	E	4		
					19,35	223 / 68	Lermineral, Kalcit	1,00	V	2	11	E	4		
					19,37	222 / 70	Lermineral	1,00	V	2	11	E	4		
					19,41	216 / 83	Lermineral, Kalcit	1,50	V	2	11	E	4		
					19,47	227 / 66	Lermineral, Kalcit	1,50	V	2	11	E	4		
					19,49	39 / 68	Lermineral, Kalcit	1,00	IV	3	14	E	4		
4	22.0-23.0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkornig, massiv till stänglig. Berget är lätt omvandlat, starkt oxiderat och ställvis poröst.	2	100	19,72	31 / 80	Kalcit, Lermineral	0,80	I	4	20	C	2		
					19,79	253 / 83	Lermineral, Kalcit	0,90	IV	3	14	D	3		
					19,87	251 / 81	Lermineral	0,70	IV	3	14	D	3		
					20,17	63 / 84	Lermineral	0,60	I	4	20	B	1		
					20,38	341 / 18	Kalcit	0,60	II	3	14	B	1		
					20,4	249 / 64	Klorit	0,70	V	2	11	D	3		

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING										Sid (3) av (7)									
Steg 1: Beskrivning av borrkärnan																			
UPPDRAK/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT										Hål id: 15RTKB02					Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll				
Plats: Barkarby Stn										Hällutning (+/-): 45°					Borrningsföretag: EC Svenska AB				
Marknivå (z): 12,124										Riktning: 334°					Maskintyp: DE 130				
Bergytans nivå (z): 8,392										Borrlängd: 70,31 m					Borrhål (diam.): 76 mm				
Foderrör ök (z): 12,431										Bottennivå (z): -38,436					Spolmedium: Vatten				
Foderrör längd: 5,70 m										Karterat av: Jussara Lourenco					Metod för orient: BIPS / OBI52				
															Uppdragsnr: 256949				
															Borrhålsavsnitt: 23 - 33				
															Plan-koord. (x, y): 142054,668 6588027,306				
															Koord. syst: Sweref99 18 00				
															Höjd syst: RH 2000				
															Karteringsdatum: Juli 2015				
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.			Id för bergart	Omvandling (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Stykning/Stupning	Sprickrylnad	Sprickvidd (mm)	Sprickriktet (I - IX)	J ₁ (sprickriktetsal)	JRC ₉₀ (sprickriktetskoeficient)	Sprickomvandling, Fall (A-R)	J ₀ (sprickomvandlingsal)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkningar	
4	23.0-24.0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkorning, massiv till stänglig. Berget är lätt omvandlat, starkt oxiderat och ställvis poröst.		2	84	23,18	234 / 72	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1					
						23,3	69 / 87	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1					
						23,43	115 / 56	Kalcit	0,60	V	2	11	B	1					
						23,64	162 / 39	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1					
						23,72	58 / 88	Kalcit	0,70	IV	3	14	B	1					
						23,76	239 / 77	Kalcit	0,80	I	4	20	B	1					
4	24.0-205.0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkorning, massiv till stänglig. Berget är lätt omvandlat, starkt oxiderat och ställvis poröst.		2	93	24	194 / 36	Kalcit, Lermneral	0,90	V	2	11	C	2					
						24,15	193 / 33	Kalcit	0,60	V	2	11	B	1					
						24,35	48 / 65	Kalcit	0,70	II	3	14	B	1					
						24,5	82 / 67	Inga mineral	0,50	I	4	20	B	1					
						24,53	228 / 81	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1					
						24,72	70 / 74	Kalcit	0,60	IV	3	14	B	1					
4	25.0-26.0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkorning, massiv till stänglig. Berget är lätt omvandlat, starkt oxiderat och ställvis poröst.		2	98	24,88	256 / 87	Kalcit	0,70	V	2	11	B	1					
						24,92	178 / 44	Kalcit	0,60	V	2	11	B	1					
						25,08	265 / 78	Klorit, Kalcit, Lermneral	3,00	V	2	11	E	4					
						25,59	165 / 44	Kalcit	0,60	V	2	11	B	1					
						25,61	234 / 82	Kalcit	0,60	V	2	11	B	1					
5	26.0-27.0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkorning, massiv till stänglig. Berget är lätt omvandlat, starkt oxiderat och ställvis poröst.		2	92	26,1	346 / 82	Kalcit	0,80	II	3	14	B	1					
						26,32	226 / 77	Kalcit	0,90	V	2	11	B	1					
						26,46	356 / 58	Kalcit	0,60	V	2	11	B	1					
						26,54	235 / 84	Kalcit	0,70	II	3	14	B	1					
						26,67	243 / 76	Kalcit	1,50	II	3	14	B	1					
						26,93	232 / 87	Kalcit	1,70	I	4	20	B	1					
5	27.0-28.0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkorning, massiv till stänglig. Berget är lätt omvandlat och starkt oxiderat.		1	84	27,05	57 / 76	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1					
						27,1	39 / 64	Kalcit, Klorit	0,70	V	2	11	C	2					
						27,36	25 / 88	Kalcit	0,90	V	2	11	B	1					
						27,48	50 / 73	Kalcit	0,60	II	3	14	B	1					
						27,53	31 / 74	Kalcit, Lermneral	0,60	V	2	11	C	2					
						27,68	289 / 88	Kalcit	0,60	V	2	11	B	1					
						27,8	47 / 53	Lermneral, Kalcit	0,90	V	2	11	E	4					
						27,85	289 / 89	Kalcit	0,60	IV	3	14	B	1					
						27,86	31 / 70	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1					
5	28.0-29.0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkorning, massiv till stänglig. Berget är lätt omvandlat och medel oxiderat.		1	90	28,08	330 / 37	Kalcit, Klorit	0,60	I	4	20	C	2					
						28,28	226 / 84	Kalcit	0,70	I	4	20	B	1					
						28,54	26 / 87	Klorit	0,80	I	4	20	C	2					
						28,76	280 / 86	Kalcit, Klorit	0,80	II	3	14	C	2					
						28,86	33 / 14	Kalcit	0,70	I	4	20	B	1					
5	29.0-30.0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkorning, massiv till stänglig. Berget är lätt omvandlat och medel oxiderat.		1	74	29,03	351 / 41	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1					
						29,13	98 / 18	Kalcit	0,60	V	2	11	B	1					
						29,24	49 / 24	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1					
						29,36	342 / 43	Kalcit	0,70	I	4	20	B	1					
						29,54	208 / 89	Kalcit	0,60	V	2	11	B	1					
						29,63	244 / 69	Kalcit	0,70	V	2	11	B	1					
						29,7	343 / 67	Kalcit	0,70	I	4	20	B	1					
5	30.0-31.0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkorning, massiv till stänglig: berget är lätt omvandlat och medel oxiderat (till 30,48). Tonalit/diorit, mörkgrå, fin- till medelkornig, massiv till stänglig (från 30,48).		1	93	30,14	5 / 15	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1					
						30,45	79 / 78	Klorit, Kalcit	3,50	V	2	11	E	4					
						30,52	2 / 27	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1					
6	31.0-32.0	Tonalit/diorit, mörkgrå, fin- till medelkornig, massiv till stänglig.		1	89	31,16	147 / 23	Kalcit, Laumontit	0,80	II	3	14	C	2					
						31,23	245 / 65	Laumontit	0,80	V	2	11	C	2					
						31,39	87 / 68	Kalcit	0,60	VIII	1	1,5	B	1					
						31,43	308 / 15	Kalcit	0,80	V	2	11	B	1					
						31,54	260 / 83	Klorit, Kalcit	3,00	VIII	1	1,5	E	4					
6	32.0-33.0	Tonalit/diorit, mörkgrå, fin- till medelkornig, massiv till stänglig.		1	100	32,35	1 / 67	Kalcit, Pyrit	0,60	II	3	14	B	1					
						32,71	236 / 77	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1					

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING				Sid (4) av (7)												
Steg 1: Beskrivning av borrkärnan										Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll						
UPPDRAK/UPPDRAKSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT				Hål id: 15RTKB02						Uppdragsnr: 256949						
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 45°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco		Borrhålsavsnitt: 33 - 42								
Marknivå (z): 12,124		Riktning: 334°		Maskintyp: DE 130		Kärna (diam.): 51 mm		Plan-koord. (x, y): 142054,668 6588027,306								
Bergytans nivå (z): 8,392		Borrlängd: 70,31 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: April/Maj 2015		Koord. syst: Sweref99 18 00								
Foderrör ök (z): 12,431		Bottennivå (z): -38,436		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ		Höjd syst: RH 2000								
Foderrör längd: 5,70 m		Karterat av: Jussara Lourenco				Metod för orient: BIPS / OBI52		Karteringsdatum: Juli 2015								
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	Id för bergart	Onvanding (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Styrkning/Stupning	Sprickkylnad	Sprickvidd (mm)	Sprickrätet (I - IX)	J ₁ (sprickrätet)	JRC ₉₀ (sprickrätetskoeficient)	Sprickonvanding, Fall (A-R)	J ₀ (sprickonvandingsta)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkningar
6	33.0-34.0	Tonalit/diorit, mörkgrå, fin- till medelkornig, massiv till stänglig (till 33,57). Granit, ljusgrå, fin- till medelkornig, massiv till stänglig (från 33,57).		1	100	33,01 33,25 33,67	312 / 20 84 / 17 233 / 84	Kalcit Klorit, Kalcit Kalcit	4,00 0,80 0,80	V VIII I	2 1 4	11 1,5 20	C E B	2 4 1		
6	34.0-35.0	Granit, ljusgrå, fin- till medelkornig, massiv till stänglig (till 34,78). Glimmergnejs, mörkgrå, finkornig, gnejsig (från 34,78).		1	93	34,23 34,73 34,85 34,91 34,92	238 / 78 5 / 19 21 / 77 239 / 79 240 / 80	Kalcit Kalcit Inga mineral Kalcit Kalcit	0,80 0,60 0,50 0,80 0,80	V I I II II	2 4 4 3 3	11 20 20 14 14	B B A B B	1 1 0,75 1 1		
6	35.0-36.0	Glimmergnejs, mörkgrå, finkornig, gnejsig (till 35,13). Tonalit/granodiorit, mörkgrå, fin- till medelkornig, massiv till stänglig. (från 35,13).		1	87	35,14 35,2 35,2 35,35 35,41 35,55 35,73 35,86 35,87	243 / 81 247 / 87 235 / 85 93 / 37 60 / 78 342 / 19 40 / 60 353 / 47	Kalcit Kalcit Kalcit Kalcit Kalcit Kalcit, Laumontit Kalcit Kalcit Kalcit	0,90 0,80 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	II V II V IV V V V V	3 2 3 2 3 2 2 2 2	14 14 14 11 14 11 11 11 11	B B B B B B B B B	1 1 1 1 1 1 1 1 1		
6	36.0-37.0	Tonalit/granodiorit, mörkgrå, fin- till medelkornig, massiv till stänglig.		1	77	36,3 36,3 36,38 36,41 36,81 36,9 36,93 37,33	248 / 83 358 / 23 245 / 85 184 / 20 200 / 22 171 / 43 193 / 20 238 / 90	Kalcit Kalcit Kalcit Kalcit, Laumontit Kalcit, Laumontit, Hematit Kalcit, Laumontit, Hematit Kalcit, Laumontit, Hematit Kalcit	0,60 0,60 0,60 0,80 0,90 1,00 1,00 0,60	IV IV V V VIII V V I	3 3 2 2 1 2 2 4	14 14 11 11 1,5 11 11 20	B B B C D D D B	1 1 1 2 3 3 3 1		
7	37.0-38.0	Tonalit/granodiorit, mörkgrå, fin- till medelkornig, massiv till stänglig (till 37,10). Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkornig, oxiderad med kalcit läkta sprickor, massiv till stänglig (från 37,10).		1	94	37,33 37,62 37,75 37,76 37,95	238 / 90 188 / 29 302 / 10 276 / 14 271 / 18 258 / 12	Kalcit Klorit, Kalcit, Lermineral Kalcit, Okänt mineral Kalcit Inga mineral Kalcit	0,60 4,50 4,50 2,50 0,50 0,60	I II IV V IV I	4 2 3 2 3 4	20 14 14 11 14 20	B E B B A B	1 4 1,5 1 0,75 1		
7	38.0-39.0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkornig, oxiderad med kalcit läktasprickor, massiv till stänglig.		1	67	38,02 38,25 38,26 38,32 38,35 38,46 38,5 38,56 38,6 38,7 38,93	178 / 29 173 / 25 166 / 27 73 / 82 152 / 38 207 / 17 147 / 36 142 / 42 7 / 59 193 / 17 146 / 14	Kalcit, Klorit, Lermineral Kalcit, Klorit, Lermineral Kalcit, Klorit, Lermineral Kalcit, Lermineral Kalcit, Lermineral Kalcit, Lermineral Kalcit, Klorit, Lermineral, Järnhydroxid Kalcit, Klorit, Lermineral Kalcit Kalcit, Klorit, Lermineral Kalcit, Klorit, Lermineral	0,70 1,50 2,00 0,60 0,80 0,80 0,90 0,90 0,60 1,50 1,00	II VI VI IV V IX II IX II VIII VIII	3 1,5 1,5 3 2 0,5 2 0,5 3 1 1	14 7 7 14 11 0,5 14 1,5 1,5 14 1,5	C E E B D E E E B D E	2 4 4 1 3 4 4 4 1 3 4		
7	39.0-40.0	Pegmatitisk granit, röd, medel- till grovkornig, oxiderad med kalcit läktasprickor, massiv till stänglig (till 39,45). Gnejsgranit, något ådrig, grå till röd, fin- till grovkornig och breccierad (från 39,45).		1-2	84	39 39,1 39,27 39,36 39,43 39,67 39,77	137 / 53 51 / 84 52 / 76 160 / 34 68 / 40 71 / 89 75 / 86	Kalcit, Klorit, Lermineral Kalcit Kalcit Kalcit, Lermineral Kalcit, Lermineral Kalcit Kalcit, Lermineral, Klorit	1,50 0,80 0,60 0,70 0,80 0,70 0,80	VI IV I II I IV V	1,5 3 4 3 4 3 2	7 14 20 14 20 14 11	E B C C C C D	4 1 2 2 2 2 3		
7	40.0-41.0	Gnejsgranit, något ådrig, grå till röd, fin- till grovkornig, oxiderad och breccierad.		2	86	40,05 40,16 40,2 40,42 40,59 40,69 40,87	84 / 75 74 / 58 99 / 79 79 / 62 92 / 70 114 / 33 92 / 27	Kalcit, Lermineral Kalcit, Lermineral Kalcit, Lermineral Kalcit, Lermineral, Röd fältspat Kalcit, Lermineral, Klorit Kalcit, Röd fältspat Kalcit, Lermineral	0,60 0,80 0,80 0,80 0,90 2,00 1,00	IV V VIII II V I II	3 2 1 3 2 4 3	14 11 1,5 14 11 20 14	C C C C D B C	2 2 2 2 3 1 2		Rost Rost
7	41.0-42.0	Gnejsgranit, något ådrig, grå till röd, fin- till grovkornig, oxiderad och breccierad.		2	87	41 41,17 41,38 41,52 41,67 41,77 41,79 41,89 41,96	79 / 34 84 / 75 353 / 18 119 / 64 11 / 58 119 / 70 98 / 57 6 / 80 354 / 87	Kalcit, Okänt mineral Laumontit, Kalcit, Lermineral Kalcit, Vit fältspat Kalcit Kalcit Kalcit, Lermineral Kalcit, Lermineral Kalcit, Laumontit Kalcit, Laumontit	0,90 0,80 0,80 0,60 0,70 0,70 0,70 2,00 1,00	I II I V II V V V II	4 3 4 2 3 2 2 2 3	20 14 20 11 14 11 11 11 14	B C B B B C C D D	1,5 2 1 1 1 2 2 3 3		

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING							Sid (5) av (7)										
Steg 1: Beskrivning av borrhkärnan														Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll			
UPPDRAK/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT							Hål id: 15RTKB02							Uppdragsnr: 256949			
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 45°		Borrningsföretag: EC Svenska AB			Borrkrona typ: Atlas Copco							Borrhålsavsnitt: 42 - 53			
Marknivå (z): 12,124		Riktning: 334°		Maskintyp: DE 130			Kärna (diam.): 51 mm							Plan-koord. (x, y): 142054,668 6588027,306			
Bergytans nivå (z): 8,392		Borrlängd: 70,31 m		Borrhål (diam.): 76 mm			Borrningsdatum: April/Maj 2015							Koord. syst: Sweref99 18 00			
Foderrör ök (z): 12,431		Bottennivå (z): -38,436		Spolmedium: Vatten			Operatör: NJ							Höjd syst: RH 2000			
Foderrör längd: 5,70 m		Karterat av: Jussara Lourenco			Metod för orient: BIPS / OBI52							Karteringsdatum: Juli 2015					
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.		Id för bergart	Omvandling (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Styrkning/Stupning	Sprickkyllnad	Sprickvidd (mm)	Sprickrät (I - IX)	J ₁ (sprickrät)	JRC ₉₀ (sprickrät)	J ₁ (sprickrät)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkningar	
8	42,0-43,0	Gnejsgranit, något ådrig, grå till röd, fin- till grovkornig, oxiderad och breccierad.		2	66	42,05	48 / 79	Kalcit, Laumontit	1,00	V	2	11	D	3			
						42,22	72 / 51	Kalcit, Lermneral	0,80	I	4	20	C	2			
						42,43	100 / 58	Kalcit	0,70	I	4	20	B	1			
						42,51	71 / 56	Kalcit	0,70	I	4	20	B	1			
						42,65	111 / 58	Kalcit, Laumontit	1,00	I	4	20	D	3			
						42,79	89 / 36	Kalcit, Okänt mineral	1,50	VI	1,5	7	D	3			
						42,84	68 / 8	Kalcit	1,50	I	4	20	B	1			
						42,88	146 / 10	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1			
						42,97	309 / 18	Kalcit, Lermneral, Laumontit	1,00	V	2	11	D	3			
						42,97	127 / 28	Kalcit	1,00	V	2	11	B	1			
8	43,0-44,0	Gnejsgranit, något ådrig, grå till röd, fin- till grovkornig, oxiderad och breccierad.		2	75	43,06	126 / 21	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1			
						43,27	16 / 55	Kalcit, Laumontit	0,80	I	4	20	C	2			
						43,38	141 / 22	Kalcit	0,70	I	4	20	B	1			
						43,51	294 / 86	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1			
						43,58	106 / 90	Kalcit, Laumontit	0,80	I	4	20	B	1,5			
						43,75	79 / 45	Kalcit	0,80	IV	3	14	B	1			
						43,78	81 / 35	Kalcit, Laumontit	0,90	I	4	20	C	2			
						43,9	104 / 85	Kalcit, Pyrit	0,60	II	3	14	B	1			
						43,99	117 / 49	Kalcit, Laumontit	0,80	I	4	20	C	2			
						44,71	103 / 22	Kalcit, Laumontit	0,80	V	2	11	B	1,5			
8	44,0-45,0	Gnejsgranit, något ådrig, grå till röd, fin- till grovkornig, oxiderad och breccierad. 44,3: circa 10 cm kalcit/laumontit läkt spricka.		2	91	44,79	24 / 78	Inga mineral	0,50	I	4	20	A	0,75			
						44,96	238 / 88	Inga mineral	0,50	I	4	20	A	0,75			
						44,97	235 / 83	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1			
8	45,0-46,0	Gnejsgranit, något ådrig, grå till röd, fin- till grovkornig, oxiderad och breccierad (till 45,70). Tonalit/diorit, grå, fin- till medelkornig, stänglig (från 45,70).		1-2	68	45,16	257 / 13	Kalcit	0,60	IV	3	14	B	1			
						45,22	135 / 29	Kalcit	1,00	I	4	20	B	1			
						45,33	237 / 75	Kalcit	0,70	V	2	11	B	1			
						45,37	65 / 13	Kalcit, Lermneral	0,80	IV	3	14	C	2			
						45,57	43 / 4	Inga mineral	0,50	I	4	20	A	0,75			
						45,63	299 / 5	Kalcit	0,70	IV	3	14	B	1			
						45,72	66 / 82	Kalcit	0,60	V	2	11	B	1			
						45,79	18 / 3	Kalcit	1,00	V	2	11	B	1			
8	46,0-47,0	Tonalit/diorit, grå, fin- till medelkornig, stänglig.		1	100	46,68	332 / 16	Kalcit	0,60	II	3	14	B	1			
						46,85	41 / 16	Kalcit	0,90	V	2	11	B	1			
9	47,0-48,0	Tonalit/diorit, grå, fin- till medelkornig, stänglig.		1	100	47,59	254 / 85	Inga mineral	0,50	IV	3	14	A	0,75			
9	48,0-49,0	Tonalit/diorit, grå, fin- till medelkornig, stänglig (till 48,85). Glimmergnejs, grå till röd, fin- till medelkornig, gnejsig (från 48,85).		1	100	48,14	331 / 15	Kalcit	1,00	VII	1,5	2,5	B	1			
						48,54	356 / 17	Kalcit	0,70	IV	3	14	B	1			
						48,71	30 / 5	Kalcit	0,60	V	2	11	B	1			
						48,81	31 / 77	Pyrit	0,60	I	4	20	B	1			
9	49,0-50,0	Glimmergnejs, grå till röd, fin- till medelkornig, gnejsig.		1	100	49,25	47 / 68	Inga mineral	0,50	V	2	11	B	1			
						49,43	63 / 61	Inga mineral	0,50	II	3	14	A	0,75			
						49,73	89 / 53	Lermneral	0,60	V	2	11	B	1			
						49,83	63 / 62	Lermneral	0,60	V	2	11	B	1			
9	50,0-51,0	Glimmergnejs, grå till röd, fin- till medelkornig, gnejsig.		1	91	50,38	155 / 43	Inga mineral	0,50	I	4	20	B	0,75			
						50,6	246 / 83	Pyrit	0,60	IV	3	14	B	1			
						50,75	89 / 77	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1			
						50,91	267 / 27	Kalcit, Pyrit	0,80	I	4	20	B	1			
9	51,0-52,0	Glimmergnejs, grå till röd, fin- till medelkornig, gnejsig.		1	96	51	107 / 72	Okänt mineral	0,60	V	2	11	B	1			
						51,15	96 / 47	Laumontit	1,50	V	2	11	D	3			
						51,19	103 / 53	Laumontit	1,20	V	2	11	D	3			
						51,64	80 / 48	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1			
10	52,0-53,0	Glimmergnejs, grå till röd, fin- till medelkornig, gnejsig (till 52,58). Stockholmsgranit, grå till röd, fin- till medelkornig, stänglig (från 52,58).		1	67	52,21	61 / 78	Laumontit	0,80	II	3	14	C	2			
						52,24	68 / 60	Kalcit, Laumontit	0,90	V	2	11	D	3			
						52,28	62 / 77	Laumontit	0,70	V	2	11	C	2			
						52,37	78 / 71	Kalcit, Lermneral	0,60	VI	1,5	7	B	1			
						52,42	103 / 87	Inga mineral	0,50	VI	1,5	7	A	0,75			
						52,58	90 / 87	Inga mineral	0,50	V	2	11	A	0,75			
						52,72	96 / 52	Kalcit, Laumontit, Hematit	0,90	V	2	11	D	3	Rost		
						52,76	23 / 28	Kalcit, Laumontit, Hematit	1,50	V	2	11	D	3	Rost		
						52,89	95 / 42	Kalcit, Laumontit, Hematit	1,50	VIII	1	1,5	D	3	Rost		
						52,97	87 / 48	Kalcit, Laumontit	1,00	VIII	1	1,5	C	2			

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Steg 1: Beskrivning av borrhkärnan								Sid (6) av (7)									
UPPDRAK/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT								Hål id: 15RTKB02				Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll					
Plats: Barkarby Stn								Hållutning (+/-): 45°				Borrningsföretag: EC Svenska AB					
Marknivå (z): 12,124								Riktning: 334°				Maskintyp: DE 130					
Bergytans nivå (z): 8,392								Borrlängd: 70,31 m				Borrhål (diam.): 76 mm					
Foderrör ök (z): 12,431								Bottennivå (z): -38,436				Spolmedium: Vatten					
Foderrör längd: 5,70 m								Karterat av: Jussara Lourenco				Metod för orient: BIPS / OBI52					
												Uppdragsnr: 256949					
												Borrhålsavsnitt: 53 - 65					
												Plan-koord. (x, y): 142054,668 6588027,306					
												Koord. syst: Sweref99 18 00					
												Höjd syst: RH 2000					
												Karteringsdatum: Juli 2015					
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.		Id för bergart	Omvändning (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Stupning	Spricktylnad	Sprickvidd (mm)	Sprickrätet (I - IX)	J ₁ (sprickrätet)	JRC ₂₀ (sprickrätetskoeficient)	Sprickomvändning, Fall (A-R)	J ₀ (sprickomvändningstal)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkningar
10	53.0-54.0	Stockholmsgranit, grå till röd, fin- till medelkornig, stänglig.			1	86	53,43	10 / 59	Kalcit, Laumontit, Vit fältspat	0,60	V	2	11	B	1,5		
							53,59	8 / 79	Vit fältspat, Laumontit	0,90	I	4	20	D	3		
							53,65	23 / 77	Kalcit	1,20	II	3	14	B	1		
							53,73	126 / 47	Kalcit	1,00	IV	3	14	B	1		
							53,99	87 / 78	Kalcit, Laumontit	0,80	VII	1,5	2,5	C	2		
10	54.0-55.0	Stockholmsgranit, grå till röd, fin- till medelkornig, stänglig (till 54,85). Pegmatitisk granit, ljusröd, grovkornig, stänglig.			1	100	54,82	139 / 6	Kalcit	0,70	V	2	11	B	1		
10	55.0-56.0	Pegmatitisk granit, ljusröd, grovkornig, stänglig.			1	100	55,08	115 / 81	Epidot	1,00	I	4	20	B	1		
							55,2	150 / 30	Epidot	1,00	IV	3	14	B	1		
							55,55	144 / 45	Kalcit, Laumontit	0,80	II	3	14	D	3		
							55,75	114 / 89	Klorit, Epidot	2,00	II	2	14	E	4		
							55,85	110 / 79	Klorit, Epidot	1,50	VI	1,5	7	E	4		
10	56.0-57.0	Pegmatitisk granit, ljusröd, grovkornig, stänglig (till 56,20). Stockholmsgranit, grå, fin- till medelkornig, stänglig (från 56,20).			1	100	56,36	225 / 82	Kalcit	0,80	IV	3	14	B	1		
11	57.0-58.0	Stockholmsgranit, grå, fin- till medelkornig, stänglig (till 57,90). Pegmatitisk granit, grå till röd, fin- till medelkornig, stänglig och ojämnkornig (från 57,90).			1	94	57,4	288 / 19	Kalcit	0,70	I	4	20	B	1		
							57,46	226 / 26	Kalcit	0,90	V	2	11	B	1		
11	58.0-59.0	Pegmatitisk granit, grå till röd, fin- till medelkornig, svagt oxiderad, stänglig och ojämnkornig.			1	85	58,07	244 / 82	Kalcit	0,60	IV	3	14	B	1		
							58,57	272 / 87	Kalcit, Lermneral	0,70	V	2	11	C	2		
							58,59	227 / 83	Kalcit, Laumontit	1,00	V	2	11	D	3		
							58,87	237 / 67	Kalcit, Lermneral	0,90	VIII	1	1,5	B	1,5		
							58,93	118 / 11	Kalcit	1,20	II	3	14	B	1		
							58,96	140 / 48	Kalcit	0,80	V	2	11	B	1		
11	59.0-60.0	Pegmatitisk granit, grå till röd, fin- till medelkornig, medel-starkt oxiderad, stänglig och ojämnkornig.			1	88	59,02	145 / 17	Kalcit	0,70	IV	3	14	B	1		
							59,23	222 / 74	Kalcit, Laumontit, Hematit	1,00	V	2	11	D	3	Rost	
							59,39	224 / 40	Okänt mineral	0,90	V	2	11	C	2		
							59,45	228 / 86	Kalcit, Laumontit, Hematit	0,90	V	2	11	D	3	Rost	
							59,72	110 / 38	Kalcit, Klorit	1,50	IV	3	14	D	3		
							59,84	2 / 63	Kalcit	0,80	II	3	14	B	1		
							59,85	159 / 68	Kalcit, Laumontit	0,60	II	3	14	C	2		
							59,88	223 / 32	Kalcit	0,60	V	2	11	B	1		
11	60.0-61.0	Pegmatitisk granit, grå till röd, fin- till medelkornig, medel-starkt oxiderad, stänglig och ojämnkornig.			1	84	60,15	229 / 79	Kalcit, Laumontit	0,90	V	2	11	D	3		
							60,16	289 / 12	Kalcit	2,00	V	2	11	B	1		
							60,23	219 / 6	Kalcit, Laumontit	0,70	I	4	20	B	1,5		
							60,85	172 / 31	Klorit	0,60	I	4	20	D	3		
							60,93	139 / 25	Kalcit, Laumontit	0,70	IV	3	14	C	2		
							61,21	183 / 34	Kalcit, Laumontit	0,80	I	4	20	C	2		
11	61.0-62.0	Pegmatitisk granit, grå till röd, fin- till medelkornig, medel-starkt oxiderad, stänglig och ojämnkornig.			1	100	61,41	79 / 21	Kalcit, Laumontit, Hematit	1,00	II	3	14	D	3	Rost	
							61,68	264 / 88	Kalcit	0,70	V	2	11	B	1		
11	62.0-63.0	Pegmatitisk granit, grå till röd, fin- till medelkornig, medel-starkt oxiderad, stänglig och ojämnkornig.			1	96	62,1	144 / 66	Kalcit, Röd fältspat	2,00	VIII	1	1,5	B	1	Rost	
							62,2	17 / 61	Kalcit, Laumontit	0,70	VIII	1	1,5	C	2		
							62,4	23 / 53	Kalcit	0,60	IV	3	14	B	1		
							62,52	211 / 36	Klorit, Kalcit, Laumontit	0,80	V	2	11	D	3		
							62,64	11 / 3	Kalcit, Laumontit	0,80	V	2	11	C	2		
							62,68	157 / 27	Kalcit, Laumontit	0,80	V	2	11	C	2		
							62,92	223 / 38	Klorit, Kalcit, Laumontit	2,50	V	2	11	E	4		
12	63.0-64.0	Pegmatitisk granit, grå till röd, fin- till medelkornig, medel-starkt oxiderad, stänglig och ojämnkornig.			1	100	63,22	189 / 27	Klorit, Kalcit, Laumontit	1,00	II	3	14	E	4		
							63,64	119 / 34	Klorit, Kalcit, Laumontit	1,00	II	3	14	D	3		
12	64.0-65.0	Pegmatitisk granit, grå till röd, fin- till medelkornig, stänglig och ojämnkornig.			1	99	64,02	5 / 46	Kalcit, Laumontit	0,80	V	2	11	C	2		
							64,21	32 / 67	Inga mineral	0,50	IV	3	14	A	0,75		
							64,22	139 / 36	Kalcit, Laumontit	1,00	V	2	11	D	3		
							64,34	151 / 23	Kalcit, Laumontit	1,00	V	2	11	D	3		

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING										Sid (7) av (7)									
Steg 1: Beskrivning av borrhälskärnan																			
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT										Hål id: 15RTKB02					Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll				
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 45°		Borrningsföretag: EC Svenska AB						Borrkrona typ: Atlas Copco					Borrhålsavsnitt: 65 - 70,31				
Marknivå (z): 12,124		Riktning: 334°		Maskintyp: DE 130						Kärna (diam.): 51 mm					Plan-koord. (x, y): 142054,668 6588027,306				
Bergytans nivå (z): 8,392		Borrlängd: 70,31 m		Borrhål (diam.): 76 mm						Borrningsdatum: April/Maj 2015					Koord. syst: Sweref99 18 00				
Foderrör ök (z): 12,431		Bottennivå (z): -38,436		Spolmedium: Vatten						Operatör: NJ					Höjd syst: RH 2000				
Foderrör längd: 5,70 m		Karterat av: Jussara Lourenco								Metod för orient: BIPS / OBI52					Karteringsdatum: Juli 2015				
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	Id för bergart	Omvändning (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Styrkning/Stupning	Sprickrylinad	Sprickvidd (mm)	Sprickrätet (I - IX)	J ₁ (sprickrätetsal)	JRC ₂₀ (sprickrätetskoeficient)	Sprickomvändning, Fall (A-R)	J _a (sprickomvändingsal)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ annalkningar			
12	65,0-66,0	Pegmatitisk granit, grå till röd, fin- till medelkornig, stänglig och ojämknornig.	1	1	100	65,26	352 / 12	Kalcit	0,60	II	3	14	B	1					
12	66,0-67,0	Pegmatitisk granit, grå till röd, fin- till medelkornig, stänglig och ojämknornig (till 66,30). Glimmergnejs, grå till röd, fin- till grovkornig, gnejsig (från 66,30).	1	1	100	66,07	25 / 88	Laumontit, Kalcit, Hematit	4,50	V	2	11	E	4					
						66,26	119 / 50	Kalcit	0,60	IV	3	14	B	1					
						66,85	319 / 27	Kalcit	2,50	I	4	20	B	1					
12	67,0-68,0	Glimmergnejs, grå till röd, fin- till grovkornig, gnejsig.	1	1	96	67,63	69 / 18	Kalcit	1,50	V	2	11	B	1					
						67,67	339 / 2	Kalcit, Lermineral	1,50	I	4	20	C	2					
						67,83	272 / 61	Kalcit, Klorit, Lermineral	0,80	I	4	20	E	4					
13	68,0-69,0	Pegmatit med inslag av granit, grå till röd, fin- till grovkornig, gnejsig	1	1	100	68,34	223 / 70	Kalcit	0,60	I	4	20	B	1					
						68,77	106 / 5	Kalcit	0,70	VII	1,5	2,5	B	1					
13	69,0-70,0	Pegmatit med inslag av granit, grå till röd, fin- till grovkornig, gnejsig	1	1	100	69,27	236 / 71	Kalcit	0,80	I	4	20	B	1					
						69,57	237 / 71	Kalcit	0,80	V	2	11	B	1					
	70,0-70,31	Pegmatit med inslag av granit, grå till röd, fin- till grovkornig, gnejsig	1	1	100	70,12	271 / 38	Kalcit, Klorit	2,50	I	4	20	B	1,5					

15RTKB03

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING					Sid (1) av (4)											
Steg 1: Beskrivning av borrhälskärnan					Hål id: 15RTKB03					Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll						
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT					Uppdragsnr: 256949					Borrhålsavsnitt: 23,46 - 32						
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 43°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco		Plan-koord. (x, y): 142085,589 6588186,989								
Marknivå (z): 9,092		Riktning: 224°		Maskintyp: DE 130		Kärna (diam.): 51 mm		Koord. syst: Sweref99 18 00								
Bergytans nivå (z): -6,973		Borrlängd: 72,20 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: Mars 2015		Höjd syst: RH 2000								
Foderrör ök (z): 9,504		Bottennivå (z): -39,115		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ		Karteringsdatum: Maj 2015								
Foderrör längd: 24 m		Karterat av: Jussara Lourenco och Nathalie Ljunggren		Metod för orient: BIPS / OBI52												
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	id för bergart	Omvändning (0-5)	RÖD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Stykning/Supning	Sprickryktad	Sprickvidd (mm)	Sprickåre (I - IX)	J ₁ (sprickrätssai)	JRC ₂₀ (sprickrätsskoefficient)	Sprickomvändning, Fail (A-R)	J ₂ (sprickomvändingssai)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkningar
1	23,46-24,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin-till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk. Krossparti mellan 23,91-24-21.		1	80	23,49 23,64 23,66 23,89	337 / 36 143 / 73 286 / 3 275 / 43	Klorit, Lermneral Lermneral Lermneral, Klorit Klorit	0,7 0,7 0,6 0,6	V IV V V	2 3 2 2	11 14 11 11	E E D D	4 4 3 3		
1	24,0-25,0	Yngre granit, röd, fin- till medelkornig. Krossparti mellan 23,91-24-21.		1	61	24,24 24,69 24,79	320 / 26 64 / 90 301 / 30	Klorit Röd fältspat Kvarts	0,7 0,6 0,6	V IV IV	2 3 3	11 14 14	D B B	3 1,5 1		
1	25,0-26,0	Yngre granit, röd, fin- till medelkornig (till 25,6). Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin-till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk (från 25,6).		1	74	25 25,14 25,24 25,34 25,39 25,41 25,53 25,57 25,82 25,86 25,99	199 / 15 336 / 13 17 / 23 6 / 23 253 / 79 321 / 39 249 / 74 259 / 27 33 / 43 357 / 34 40 / 25	Kalcit, Lermneral Laumontit Lermneral Lermneral Lermneral Inga mineral Kalcit, Lermneral Kalcit, Klorit, Lermneral, Pyrit Kalcit, Klorit Klorit, Kalcit, Pyrit	0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8	IV IV VIII VIII V VIII IV V V II V	3 3 1 2 1 1 3 2 3 3 2	14 14 1,5 11 1,5 14 14 14 14 14	C C C B D C B E E E	2 2 2 1,5 3 2 4 4 4 4		
1	26,0-27,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin-till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.		1	69	26,05 26,28 26,51 26,59 26,65 26,68 26,71 26,83 26,93 26,99	26 / 30 9 / 46 8 / 39 167 / 86 11 / 68 7 / 45 21 / 43 16 / 33 352 / 32 7 / 51	Klorit, Pyrit, Röd fältspat Klorit, Kalcit, Pyrit, Röd fältspat Kalcit, Klorit, Pyrit Klorit, Lermneral, Kalcit, Pyrit Klorit, Kalcit, Pyrit, Lermneral Klorit, Lermneral Klorit, Lermneral Kalcit, Klorit, Lermneral Kalcit, Klorit, Lermneral Kalcit, Klorit	0,7 0,7 1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7	V V V II V V V I I V	2 2 2 3 2 2 2 4 4 2	11 11 11 14 11 11 11 20 20 11	D E E E E D E E E D	3 4 4 4 4 3 4 4 4 3		
1	27,0-28,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin-till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk (till 27,68). Granit, grå (någon rödaktig), fin- till medelkornig, massiv (från 27,68).		1	84	27,3 27,4 27,62 27,74 27,94 27,95	341 / 22 13 / 39 23 / 33 328 / 80 225 / 25 140 / 69	Kalcit, Klorit Kalcit, Klorit, Okänt mineral Kalcit Kalcit, Laumontit Kalcit, Laumontit Kalcit	0,7 0,7 0,6 0,7 1 0,7	II IV V VIII VIII VIII	3 3 2 1 1,5 1	14 14 11 1,5 1,5 1,5	D D B C C B	3 3 1 2 2 1		
1	28,0-29,0	Granit, grå, fin- till medelkornig, massiv (till 28,60). Alternierande granit, pegmatit och glimmergnejs, grå till rosa, fin- till grovkornig. (från 28,60).		1	83	28,01 28,16 28,19 28,19 28,49 28,59 28,71 28,77 28,78 28,91 28,97	58 / 12 312 / 27 323 / 20 206 / 12 264 / 80 360 / 42 298 / 39 12 / 87 266 / 44 276 / 46 301 / 21	Lermneral Kalcit Kalcit, Lermneral Lermneral Kalcit, Klorit, Biotit Kalcit Kalcit, Laumontit Kalcit, Laumontit, Klorit Pyrit Kalcit, Vit fältspat	0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,6	IV I IV IV IV VIII IV V V IV	3 4 3 3 3 1 3 2 2 11 3	14 20 14 14 14 1,5 14 14 11 11 14	E B E D D B C D B B	4 1 4 3 3 1 2 3 1 1		
2	29,0-30,0	Alternierande granit, pegmatit och glimmergnejs, grå till rosa, fin- till grovkornig.		1	71	29,18 29,25 29,35 29,42 29,48 29,71 29,82 29,91	3 / 53 300 / 20 38 / 63 339 / 19 353 / 24 285 / 30 297 / 16 330 / 20	Kalcit, Laumontit Kalcit, Pyrit Kalcit Kalcit, Kvarts Kalcit Kalcit, Pyrit Kalcit, Klorit Inga mineral	0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7	IV I IV II II IV II VIII	3 4 3 3 3 3 3 1	14 20 14 14 14 14 14 1,5	C B B C C B D B	2 1 1 2 2 1 3 1		
2	30,0-31,0	Alternierande granit, pegmatit och glimmergnejs, grå till rosa, fin- till grovkornig.		1	85	30,05 30,06 30,08 30,18 30,2 30,43 30,64 30,74 30,92	270 / 89 16 / 25 56 / 9 360 / 58 350 / 42 340 / 54 6 / 28 336 / 48 337 / 27	Kalcit Klorit, Kalcit Lermneral, Klorit Kalcit, Klorit Kalcit, Klorit Okänt mineral Klorit Grafit, Pyrit Klorit, Lermneral	0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7	V II V V V V VI VI II	2 3 2 2 2 2 1,5 1,5 3	11 14 11 11 11 11 7 14 14	C D D E D B E E E	2 3 3 4 3 1,5 4 4 4		
2	31,0-32,0	Alternierande granit, pegmatit och glimmergnejs, grå till rosa, fin- till grovkornig.		1	89	31,22 31,25 31,63 31,71 31,95	9 / 32 9 / 31 69 / 18 342 / 45 300 / 72	Klorit, Lermneral, Pyrit Klorit, Lermneral Klorit, Lermneral Kalcit, Klorit Kalcit	0,7 0,7 0,6 0,8 0,8	VI V V V V	1,5 2 2 2 2	7 11 11 11 11	E E E E B	4 4 4 4 1		

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING						Sid (2) av (4)												
Steg 1: Beskrivning av borrhärnan																		
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT						Hål id: 15RTKB03				Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll								
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 43°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco				Borrhålsavsnitt: 32 - 43								
Marknivå (z): 9,092		Riktning: 224°		Maskintyp: DE 130		Kärna (diam.): 51 mm				Plan-koord. (x, y): 142085,589 6588186,989								
Bergytans nivå (z): -6,973		Borrlängd: 72,20 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: Mars 2015				Koord. syst: Sweref99 18 00								
Foderrör ök (z): 9,504		Bottennivå (z): -39,115		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ				Höjd syst: RH 2000								
Foderrör längd: 24 m		Karterat av: Jussara Lourenco och Nathalie Ljunggren		Metod för orient: BIPS / OBI52				Karteringsdatum: Maj 2015										
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.		Id för bergart	Omvandling (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Supning	Sprickryktad	Sprickvidd (mm)	Sprickrikt (I - IX)	J ₁ (sprickrikt)	JRC ₂₀ (sprickrikt)	JRC ₂₀ (sprickrikt)	Sprickomvandling, Fall (A-F)	J _a (sprickomvandling)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkningar
2	32,0-33,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin- till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.			1	89	32,12	314 / 54	Kalcit	0,6	V	2	11	B	1			
							32,31	326 / 52	Klorit, Kalcit	0,7	V	2	11	E	4			
							32,46	17 / 23	Klorit, Pyrit	0,6	V	2	11	E	4			
							32,49	356 / 23	Klorit, Pyrit	0,7	V	2	11	E	4			
							32,57	1 / 27	Klorit, Lermneral	0,7	V	2	11	E	4			
3	33,0-34,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin- till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.			1	82	33,16	343 / 60	Kalcit, Biotit	0,6	I	4	20	B	1,5			
							33,28	360 / 53	Kalcit	0,6	IV	3	14	B	1			
							33,37	23 / 65	Klorit, Kalcit, Laumontit	0,8	IV	3	14	D	3			
							33,48	5 / 55	Klorit	0,8	VI	1,5	7	E	4			
							33,73	1 / 36	Kalcit, Klorit, Pyrit	0,7	V	2	11	D	3			
							33,76	1 / 36	Kalcit, Klorit	0,7	V	2	11	E	4			
							33,94	23 / 48	Kalcit, Klorit, Pyrit	0,7	V	2	11	D	3			
3	34,0-35,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin- till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.			1	88	34,03	339 / 44	Klorit	0,7	V	2	11	D	3			
							34,08	348 / 49	Klorit, Laumontit	0,7	V	2	11	D	3			
							34,24	78 / 88	Kalcit, Röd fältspat	0,6	IV	3	14	B	1			
							34,24	344 / 33	Klorit, Kalcit	0,7	V	2	11	D	3			
							34,57	0 / 29	Klorit, Laumontit	0,6	V	2	11	D	3			
							34,61	3 / 29	Kalcit, Laumontit, Klorit	0,8	IV	3	14	D	3			
							34,76	1 / 35	Kalcit, Laumontit, Klorit	0,7	VIII	1	1,5	D	3			
3	35,0-36,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin- till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.			1	94	35,32	135 / 79	Inga mineral	0,5	I	4	20	B	1			
							35,5	4 / 77	Kalcit, Laumontit	0,8	II	3	14	C	2			
							35,53	345 / 34	Klorit, Laumontit, Pyrit	0,7	VI	1,5	7	D	3			
							35,56	345 / 35	Klorit, Lermneral, Pyrit	0,7	V	2	11	E	4			
							35,78	180 / 7	Pyrit	0,6	IV	3	14	B	1			
3	36,0-37,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin- till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.			1	85	36,03	357 / 24	Kalcit, Pyrit, Klorit	10	VI	1,5	7	D	3			
							36,08	20 / 17	Kalcit, Pyrit, Klorit	0,6	VI	1,5	7	D	3			
							36,11	62 / 22	Kalcit, Pyrit, Klorit	0,7	V	2	11	D	3			
							36,22	339 / 43	Klorit, Pyrit, Epidot/fäldspat	0,7	V	2	11	D	3			
							36,25	21 / 31	Klorit, Lermneral	0,7	VI	1,5	7	E	4			
							36,29	19 / 31	Klorit	0,6	IX	0,5	0,5	E	4			
3	37,0-38,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin- till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.			1	93	37,06	353 / 25	Kalcit, Klorit, Pyrit	0,7	IV	3	14	D	3			
							37,53	1 / 37	Klorit, Pyrit	0,7	IV	3	14	D	3			
							37,54	2 / 36	Pyrit, Klorit	0,6	II	3	14	D	3			
							37,69	5 / 29	Klorit, Kalcit	0,6	V	2	11	E	4			
							37,75	1 / 30	Kalcit, Pyrit, Klorit	0,6	V	2	11	D	3			
4	38,0-39,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin- till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.			1	100	38,01	17 / 50	Kalcit, Laumontit, Klorit	0,8	IV	3	14	D	3			
							38,21	354 / 42	Klorit, Lermneral, Pyrit	0,6	V	2	11	E	4			
							38,93	26 / 36	Pyrit, Epidot/fäldspat	0,6	IV	3	14	B	1			
4	39,0-40,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin- till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.			1	100	39,28	281 / 83	Kalcit, Pyrit, Klorit	0,7	V	2	11	D	3			
4	40,0-41,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin- till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.			1	84	40,07	345 / 13	Kalcit	0,7	I	4	20	B	1			
							40,59	325 / 19	Klorit, Kalcit, Lermneral	0,8	I	4	20	E	4			
							40,67	342 / 89	Kalcit	0,7	I	4	20	B	1			
							40,75	341 / 46	Lermneral	19,04	I	4	20	D	3			
							40,89	41 / 17	Lermneral	0,7	I	4	20	C	2			
4	41,0-42,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin- till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.			1	81	41,03	309 / 44	Klorit, Kalcit, Lermneral	0,6	VI	1,5	7	E	4			
							41,03	330 / 49	Klorit	0,6	V	2	11	D	3			
							41,56	303 / 22	Klorit, Pyrit, Epidot/fäldspat	0,7	V	2	11	D	3			
							41,61	325 / 53	Klorit, Laumontit, Pyrit	0,7	II	3	14	D	3			
							41,69	339 / 48	Klorit, Kalcit, Pyrit	0,6	VIII	1	1,5	D	3			
							41,94	256 / 31	Pyrit	0,6	VIII	1	1,5	B	1,5			
							41,94	4 / 74	Biotit, Pyrit	0,7	VIII	1	1,5	B	1,5			
4	42,0-43,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin- till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.			1	69	42,01	315 / 35	Laumontit, Epidot/fäldspat	0,7	V	2	11	C	2			
							42,19	324 / 33	Laumontit	0,6	V	2	11	C	2			
							42,22	353 / 65	Laumontit, Klorit	3	VIII	1	1,5	E	4			
							42,24	352 / 63	Laumontit, Klorit	3	VIII	1	1,5	E	4			
							42,3	352 / 65	Klorit	0,6	II	3	14	D	3			
							42,32	352 / 66	Klorit	0,7	V	2	11	E	4			
							42,48	332 / 45	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
							42,56	312 / 55	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
							42,7	11 / 82	Vit fältspat	1	IV	3	14	B	1			
							42,84	339 / 23	Kalcit, Vit fältspat	0,6	IV	3	14	B	1			
							42,88	315 / 35	Kalcit	0,6	V	2	11	B	1			
							42,93	9 / 25	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING						Sid (3) av (4)											
Steg 1: Beskrivning av borrhärnan																	
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT						Hål id: 15RTKB03						Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll					
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 43°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco						Borrhålsavsnitt: 43 - 57					
Marknivå (z): 9,092		Riktning: 224°		Maskintyp: DE 130		Kärna (diam.): 51 mm						Plan-koord. (x, y): 142085,589 6588186,989					
Bergytans nivå (z): -6,973		Borrlängd: 72,20 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: Mars 2015						Koord. syst: Sweref99 18 00					
Foderrör ök (z): 9,504		Bottennivå (z): -39,115		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ						Höjd syst: RH 2000					
Foderrör längd: 24 m		Karterat av: Jussara Lourenco och Nathalie Ljunggren		Metod för orient: BIPS / OBI52						Karteringsdatum: Maj 2015							
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.		id för bergart	Omvandling (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Supning	Sprickryktad	Sprickvidd (mm)	Sprickrätet (I - IX)	J ₁ (sprickrätssai)	JRC ₂₀ (sprickrätsskoefficient)	Sprickomvandling, Fail (A-R)	J ₂ (sprickomvandlingssai)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkningar
5	43,0-44,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin-till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.		1	69	43,09	302 / 31	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
						43,18	339 / 40	Inga mineral	0,5	VIII	1	1,5	B	1			
						43,23	288 / 30	Kalcit	0,6	I	4	20	B	1			
						43,33	1 / 27	Inga mineral	0,5	VIII	1	1,5	B	1			
						43,54	310 / 51	Inga mineral	0,5	VII	4	2,5	B	1			
						43,63	75 / 29	Klorit, Kalcit, Laumontit	0,7	V	2	11	D	3			
						43,71	284 / 55	Kalcit	0,6	IV	3	14	B	1			
5	44,0-45,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin-till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.		1	100	43,81	289 / 45	Kalcit	0,7	V	2	11	B	1			
						44,28	334 / 24	Kvarts, Pyrit	0,6	VIII	1	1,5	B	1			
5	45,0-46,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin-till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.		1	71	45,06	317 / 27	Laumontit, Biotit	0,6	V	2	11	C	2			
						45,08	313 / 24	Laumontit	0,7	V	2	11	C	2			
						45,16	308 / 38	Klorit, Vit fältspat	0,6	IV	3	14	D	3			
						45,32	308 / 54	Klorit	0,7	V	2	11	D	3			
						45,53	334 / 37	Klorit, Biotit	0,6	VI	1,5	7	D	3			
						45,62	294 / 38	Klorit, Pyrit	0,6	I	4	20	D	3			
						45,71	255 / 80	Kalcit, Klorit, Pyrit	0,7	V	2	11	D	3			
						45,72	326 / 38	Klorit, Pyrit	0,7	V	2	11	D	3			
						45,97	288 / 59	Klorit, Kalcit, Pyrit, Epidot/fäldspat	0,7	VI	1,5	7	D	3			
5	46,0-47,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin-till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.		1	100	46,17	29 / 85	Kalcit, Klorit, Laumontit	0,9	IV	3	14	E	4			
						46,27	308 / 40	Kalcit, Pyrit, Epidot/fäldspat	0,6	V	2	11	B	1			
						46,38	298 / 48	Klorit, Pyrit	0,6	V	2	11	D	3			
						46,64	328 / 41	Klorit, Pyrit	0,6	IV	3	14	D	3			
						46,76	311 / 35	Klorit	0,6	IV	3	14	D	3			
5	47,0-48,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin-till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.		1	100	47	282 / 44	Klorit, Pyrit	0,7	VI	1,5	7	D	3			
						47,44	284 / 44	Klorit	0,7	V	2	11	D	3			
						47,57	318 / 55	Klorit, Pyrit	0,6	V	2	11	D	3			
6	48,0-49,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin-till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.		1	100	48,03	323 / 85	Klorit, Laumontit	0,8	V	2	11	D	3			
						48,17	273 / 83	Kalcit	0,7	IV	3	14	B	1			
						48,3	336 / 15	Inga mineral	0,6	IV	3	14	B	1			
6	49,0-50,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin-till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk.		1	100	49,44	206 / 83	Kalcit, Laumontit	1	V	2	11	D	3			
						49,84	139 / 73	Kalcit	0,6	I	4	20	B	1			
6	50,0-51,0	Glimmergnejs, ljusgrå och ställvis rödaktigt, fin-till grovkornig, paleosom ådergnejsig och leukosom granitisk/pegmatitisk (till 50,24). Stockholmsgranit med enstaka inslag av pegmatit, rödgrå, medelkornig, massiv till stänglig (från 50,24).		1	85	50,01	314 / 24	Inga mineral	0,5	VII	4	2,5	B	1			
						50,3	77 / 5	Inga mineral	0,6	V	2	11	B	1			
						50,39	303 / 13	Kalcit	0,7	V	2	11	B	1			
						50,45	310 / 19	Inga mineral	0,6	V	2	11	B	1			
						50,59	47 / 16	Kalcit, Klorit	0,6	IV	3	14	D	3			
						50,93	290 / 29	Inga mineral	0,6	V	2	11	B	1			
6	51,0-52,0	Stockholmsgranit med enstaka inslag av pegmatit, rödgrå, medelkornig, massiv till stänglig.		1	92	51,07	42 / 32	Pyrit	0,6	IX	0,5	0,5	B	1			
						51,15	256 / 30	Inga mineral	0,6	V	2	11	B	1			
						51,72	17 / 67	Inga mineral	0,8	V	2	11	C	2			
						51,98	341 / 17	Kalcit	0,6	I	4	20	B	1			
6	52,0-53,0	Stockholmsgranit med enstaka inslag av pegmatit, rödgrå, medelkornig, massiv till stänglig.		1	98	52,31	343 / 25	Kalcit	0,6	I	4	20	B	1			
						52,54	295 / 36	Klorit	0,7	V	2	11	D	3			
						52,71	332 / 41	Klorit	0,6	IV	3	14	D	3			
						52,72	31 / 56	Klorit, Kalcit, Epidot/fäldspat	0,8	VIII	1	1,5	E	4			
						52,73	312 / 45	Kalcit	0,6	VIII	1	1,5	B	1			
						52,87	308 / 12	Röd fältspat	0,6	IV	3	14	B	1	Rost		
7	53,0-54,0	Stockholmsgranit med enstaka inslag av pegmatit, rödgrå, medelkornig, massiv till stänglig.		1	92	53,01	67 / 13	Röd fältspat	0,6	IV	3	14	B	1	Rost		
						53,06	278 / 27	Röd fältspat, Kalcit	0,7	V	2	11	B	1	Rost		
						53,47	312 / 12	Röd fältspat	0,6	V	2	11	B	1			
						53,77	235 / 6	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
						53,8	313 / 33	Kalcit, Laumontit, Röd fältspat	0,8	V	2	11	C	2	Rost		
7	54,0-55,0	Stockholmsgranit med enstaka inslag av pegmatit, rödgrå, medelkornig, svagt oxiderad, massiv till stänglig.		1	90	54,25	297 / 31	Vit fältspat	0,6	V	2	11	B	1			
						54,7	60 / 42	Kalcit	0,8	V	2	11	B	1			
						54,81	36 / 46	Kalcit, Klorit, Epidot/fäldspat	1	II	3	14	E	4			
7	55,0-56,0	Stockholmsgranit med enstaka inslag av pegmatit, rödgrå, medelkornig, svagt oxiderad, massiv till stänglig.		1	100	54,91	68 / 46	Kalcit, Klorit, Epidot/fäldspat	0,9	II	3	14	E	4			
						55,96	338 / 49	Kalcit	0,6	VIII	1	1,5	B	1			
7	56,0-57,0	Stockholmsgranit med enstaka inslag av pegmatit, rödgrå, medelkornig, svagt oxiderad, massiv till stänglig.		1	100	56,11	15 / 83	Kalcit	0,8	II	3	14	C	2			
						56,38	13 / 81	Kalcit	2	V	2	11	C	2			
						56,55	312 / 43	Inga mineral	0,6	VII	4	2,5	B	1			
						56,65	20 / 77	Kalcit	1	V	2	11	C	2			

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING					Sid (4) av (4)												
Steg 1: Beskrivning av borrhärnan																	
UPPDRAK/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT					Hål id: 15RTKB03					Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll							
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 43°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco					Borrhålsavsnitt: 57 - 72,20						
Marknivå (z): 9,092		Riktning: 224°		Maskintyp: DE 130		Kärna (diam.): 51 mm					Plan-koord. (x, y): 142085,589 6588186,989						
Bergytans nivå (z): -6,973		Borrlängd: 72,20 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: Mars 2015					Koord. syst: Sweref99 18 00						
Foderrör ök (z): 9,504		Bottennivå (z): -39,115		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ					Höjd syst: RH 2000						
Foderrör längd: 24 m		Karterat av: Jussara Lourenco och Nathalie Ljunggren		Metod för orient: BIPS / OBI52					Karteringsdatum: Maj 2015								
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	id för bergart	Omvandling (0-5)	ROD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Stykning/Supning	Sprickylinad	Sprickvidd (mm)	Sprickrätet (I - IX)	J ₁ (sprickrätet)	JRC ₂₀ (sprickrätetskoeficient)	Sprickomvandling, Fail (A-R)	J _a (sprickomvandlingsta)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkningar	
7	57,0-58,0	Stockholmsgranit med enstaka inslag av pegmatit, rödgrå, medelkornig, svagt oxiderad, massiv till stänglig.		1	90	57,33 57,6 57,69 57,7	6 / 84 307 / 25 307 / 25 287 / 27	Kalcit Inga mineral Vit fältspat Vit fältspat	1,5 0,5 0,5 0,5	V IV I I	2 3 4 4	11 14 20 20	C B B B	2 1 1 1			
8	58,0-59,0	Stockholmsgranit med enstaka inslag av pegmatit, rödgrå, medelkornig, massiv till stänglig.		1	100	58,31 58,87	224 / 14 340 / 38	Kalcit Inga mineral	0,5 0,5	VII VII	1,5 4	2,5 2,5	B B	1 1			
8	59,0-60,0	Stockholmsgranit med enstaka inslag av pegmatit, rödgrå, medelkornig, massiv till stänglig.		1	100	59,83	133 / 64	Kalcit	0,6	VII	4	2,5	B	1			
8	60,0-61,0	Stockholmsgranit med enstaka inslag av pegmatit, rödgrå, medelkornig, massiv till stänglig (till 60,17). Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkornig, massiv till svagt stänglig (från 60,17).		1	100												
8	61,0-62,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkornig, massiv till svagt stänglig.		1	100	61,25	261 / 89	Kalcit	0,7	II	3	14	B	1			
8	62,0-63,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkornig, massiv till svagt stänglig.		1	94	62,13 62,29 62,47 62,71 62,75 62,98	21 / 69 143 / 78 321 / 51 239 / 20 32 / 54 333 / 10	Kalcit, Laumontit Kalcit Kalcit Kalcit Kalcit, Laumontit Inga mineral	0,8 0,6 0,7 0,6 0,8 0,5	VIII IV II VII VII VII	1 3 3 4 1,5 4	1,5 14 14 2,5 2,5 2,5	C B B B C B	2 1 1 1 2 1			
9	63,0-64,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkornig, massiv till svagt stänglig.		1	82	63,06 63,17 63,31 63,56 63,59 63,7 63,79	359 / 39 296 / 45 313 / 63 283 / 73 42 / 53 278 / 33 7 / 85	Kalcit Kalcit, Lermineral Kalcit, Lermineral Kalcit, Laumontit Kalcit, Laumontit Kalcit, Klorit Kalcit, Laumontit	0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8	VII VII V VII V II II	4 4 2 1,5 2 3 3	2,5 2,5 11 2,5 11 14 14	B C C C C D C	1 2 2 2 2 3 2			
9	64,0-65,0	Pegmatitisk granit, ljusgrå, medel- till grovkornig, massiv till svagt stänglig (till 64,41). Stockholmsgranit, mörkgrå, medelkornig, massiv till stänglig (från 64,41).		1	100	64,84	326 / 12	Kalcit	0,5	V	2	11	B	1			
9	65,0-66,0	Stockholmsgranit, mörkgrå, medelkornig, massiv till stänglig.		1	98	65,14 65,26 65,28 65,76 65,93	298 / 32 228 / 7 197 / 49 110 / 26 147 / 6	Kalcit Inga mineral Kvarts Kalcit Kvarts	0,6 0,6 0,7 0,6 0,6	V VIII V II I	2 1 2 3 4	11 1,5 11 14 20	B B B B B	1 1 1 1 1			
9	66,0-67,0	Stockholmsgranit, mörkgrå, medelkornig, massiv till stänglig.		1	93	66,39 66,61 66,68	267 / 19 247 / 86 138 / 75	Kalcit, Klorit Kalcit	0,7 0,8 0,7	V V IV	2 2 3	11 11 14	B D B	1 3 1			
10	67,0-68,0	Stockholmsgranit, mörkgrå, medelkornig, massiv till stänglig (till 67,53). Migmatitiserad gnejs, grå, fin- till grovkornig (från 67,53).		1	100	67,02 67,33 67,61	325 / 19 76 / 88 242 / 85	Pyrit Kalcit, Lermineral Kalcit, Lermineral	0,6 0,7 0,8	IV VII I	3 1,5 4	14 2,5 20	B D E	1 3 4			
10	68,0-69,0	Glimmergnejs, grå, fin- till grovkornig, gnejsig.		1	100	68,53	4 / 83	Inga mineral	0,6	IV	3	14	B	1			
10	69,0-70,0	Glimmergnejs, grå, fin- till grovkornig, gnejsig.		1	100	69,68	266 / 54	Klorit, Pyrit, Lermineral	0,7	V	2	11	E	4			
10	70,0-71,0	Glimmergnejs, grå, fin- till grovkornig, gnejsig (till 70,43). Stockholmsgranit, mörkgrå, medelkornig, massiv till stänglig (från 70,43).		1	96	70,29 70,33 70,83	52 / 70 209 / 54 74 / 74	Kalcit, Laumontit Kalcit Kalcit	0,7 0,6 0,8	VIII VII V	1 4 2	1,5 2,5 11	C B B	2 1 1			
10	71,0-72,2	Stockholmsgranit, mörkgrå, medelkornig, massiv till stänglig.		1	100	71,98	186 / 50	Inga mineral	0,5	VII	4	2,5	B	1			

15RTKB04

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING										Sid (1) av (9)									
Steg 1: Beskrivning av borrhåran																			
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT										Hål id: 15RTKB04					Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll				
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 33°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco		Borrhålsavsnitt: 35,25 - 39		Uppdragsnr: 256949									
Marknivå (z): 11,211		Riktning: 215°		Maskintyp: Onram 1000/3		Kärna (diam.): 51 mm		Plan-koord. (x, y): 142119,569 6588327,66											
Bergytans nivå (z): -7,756		Borrlängd: 85,10 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: April 2015		Koord. syst: Sweref99 18 00											
Foderrör ök (z): 11,479		Bottennivå (z): -33,846		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ		Höjd syst: RH 2000											
Foderrör längd: 24 m		Karterat av: Jussara Lourenco				Metod för orient: Traditionell		Karteringsdatum: Maj-Juni 2015											
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.		Id för bergart	Omvändning (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Supning	Sprickryktad	Sprickvidd (mm)	Sprickånet (I - IX)	J ₁ (sprickånhetsal)	JRC ₂₀ (sprickånhetskoefficient)	Sprickomvändning, Fall (A-R)	J ₂ (sprickomvändingsal)	Tecken på vattenförling	Lab prov/ anmärkningar		
2	35,25-36,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, 10-15% hålrum. Uppkrossat parti mellan 35,7-35,75.		2	57	35,28	-	Järnhydroxid, Lermineral	-	IV	3	14	C	2			1 UCS		
						35,33	0,7	I	4	20	C	2		2		Rost			
						35,42	0,7	VII	1,5	2,5	E	4		4		Rost			
						35,52	0,7	I	4	20	E	4		4		Rost			
						35,65	0,7	II	3	14	E	4		4					
						35,7	-	I	4	20	C	2		2					
						35,7	-	KROSS	5										
						35,75	-	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1		1			
						35,77	-	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1		1			
						35,83	-	Lermineral	0,6	VII	1,5	2,5	C	2		2			
2	36,0-37,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, 10-15% hålrum. Uppkrossat parti mellan 36,25-36,3.		2	28	36,05	-	Lermineral	0,6	IV	3	14	C	2		2		1 Direkt skjuvförsök	
						36,15	-	Fältspat	0,6	VIII	1	1,5	C	2		2			
						36,23	-	Lermineral	0,6	II	3	14	C	2		2			
						36,25	-	Lermineral	0,6	II	3	14	C	2		2			
						36,25	-	KROSS	5										
						36,3	-	Lermineral	0,7	VIII	1	1,5	C	2		2			
						36,36	-	Lermineral	0,6	I	4	20	C	2		2			
						36,4	-	Fältspat	0,6	VIII	1	1,5	B	1		1			
						36,48	-	Fältspat	0,6	VII	1,5	2,5	B	1		1			
						36,56	-	Lermineral, Fältspat	0,6	I	4	20	C	2		2			
						36,69	-	Lermineral	0,7	I	4	20	E	4		4			
						36,75	-	Lermineral, Klorit	1,3	IV	3	14	E	4		4			
						36,77	-	Lermineral	0,7	I	4	20	E	4		4			
						36,84	-	Lermineral	0,7	V	2	11	E	4		4			
						36,93	-	Lermineral, Järnhydroxid	0,6	V	2	11	D	3		3			Rost
						36,97	-	Lermineral	0,7	V	2	11	D	3		3			
2	37,0-38,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, <5% hålrum.		2	30	37	-	Lermineral	0,7	II	3	14	D	3		3		1 Direkt skjuvförsök	
						37,02	-	Lermineral	0,6	I	4	20	C	2		2			
						37,08	-	Lermineral	0,6	IV	3	14	C	2		2			
						37,08	-	Lermineral	0,6	V	2	11	C	2		2			
						37,1	-	Lermineral	0,6	IV	3	14	C	2		2			
						37,15	-	Lermineral	0,7	V	2	11	E	4		4			
						37,18	-	Lermineral	0,6	II	3	14	C	2		2			
						37,23	-	Lermineral	0,6	IV	3	14	C	2		2			
						37,27	-	Lermineral, Klorit	0,6	VIII	1	1,5	C	2		2			
						37,31	-	Lermineral	0,7	VIII	1	1,5	D	3		3			
						37,35	-	Lermineral	1,5	V	2	11	E	4		4			
						37,39	-	Lermineral	0,8	V	2	11	E	4		4			
						37,45	-	Lermineral	0,7	V	2	11	E	4		4			
						37,46	-	Lermineral	0,7	V	2	11	E	4		4			
						37,6	-	Lermineral	0,7	VIII	1	1,5	E	4		4			
						37,64	-	Lermineral, Klorit	0,6	V	2	11	C	2		2			
						37,74	-	Lermineral, Klorit	0,6	I	4	20	C	2		2			
						37,82	-	Lermineral, Klorit	0,6	V	2	11	C	2		2			
						37,84	-	Lermineral, Klorit	0,6	I	4	20	C	2		2			
						37,87	-	Lermineral	0,6	I	4	20	C	2		2			
3	38,0-39,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, <5% hålrum.		2	32	37,94	-	Lermineral, Klorit	0,6	II	3	14	D	3		3			
						38,04	-	Lermineral, Klorit	0,8	V	2	11	E	4		4			
						38,11	-	Lermineral	0,6	IV	3	14	D	3		3			
						38,13	-	Lermineral, Klorit	1	V	2	11	E	4		4			
						38,17	-	Lermineral, Klorit	1,5	VII	1,5	2,5	E	4		4			
						38,19	-	Lermineral, Klorit	0,6	II	3	14	D	3		3			
						38,23	-	Lermineral	0,6	VIII	1	1,5	D	3		3			
						38,35	-	Lermineral	0,6	II	3	14	D	3		3			
						38,43	-	Lermineral	0,7	V	2	11	E	4		4			
						38,44	-	Lermineral	0,6	V	2	11	D	3		3			
						38,52	-	Lermineral	0,6	V	2	11	D	3		3			
						38,55	-	Lermineral, Klorit	1,5	V	2	11	E	4		4			
						38,62	-	Lermineral	0,7	V	2	11	E	4		4			
						38,63	-	Lermineral	0,7	VI	1,5	7	E	4		4			
						38,65	-	Lermineral	0,7	II	3	14	E	4		4			
						38,74	-	Lermineral, Kalcit, Klorit,	0,7	V	2	11	E	4		4			
						38,79	-	Lermineral	0,6	II	3	14	D	3		3			
						38,84	-	Lermineral, Klorit	0,6	V	2	11	D	3		3			
						38,95	-	Lermineral	0,6	V	2	11	D	3		3			

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING					Sid (2) av (9)																
Steg 1: Beskrivning av borrhåran																					
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT					Hål id: 15RTKB04					Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll											
Plats: Barkarby Stn					Hällutning (+/-): 33°					Borrningsföretag: EC Svenska AB					Uppdragsnr: 256949						
Marknivå (z): 11,211					Riktning: 215°					Maskintyp: Onram 1000/3					Borrhålsavsnitt: 39 - 43						
Bergytans nivå (z): -7,756					Borrlängd: 85,10 m					Borrhål (diam.): 76 mm					Plan-koord. (x, y): 142119,569 6588327,66						
Foderrör ök (z): 11,479					Bottennivå (z): -33,846					Spolmedium: Vatten					Borrningsdatum: April 2015						
Foderrör längd: 24 m					Karterat av: Jussara Lourenco					Metod för orient: Traditionell					Höjd syst: RH 2000						
															Karteringsdatum: Maj-Juni 2015						
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	Id för bergart	Omvändning (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Supning	Spricktyplindad	Sprickvidd (mm)	Sprickånet (I - IX)	J ₁ (sprickånetsta)	JRC ₂₀ (sprickånetkoefficient)	Sprickomvändning, Fall (A-R)	J ₂ (sprickomvändingsta)	Tecken på vattenförling	Lab prov/ anmärkningar					
3	39,0-40,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, <5% hålrum till 39,50 och 10-20% hålrum från 39,50. Uppkrossade partier mellan 39,47-39,5; 39,53-39,59 och 39,68-39,80.		2	41	39,15	-	Lermineral	0,6	VIII	1	1,5	D	3							
						39,21	-	Lermineral, Klorit	1	I	4	20	E	4							
						39,36	-	Klorit, Lermineral	1,2	II	3	14	E	4							
						39,47	-	KROSS	3												
						39,5	-	Lermineral	-	VIII	1	1,5	E	4							
						39,53	-	Lermineral	-	V	2	11	D	3							
						39,53	-	KROSS	6												
						39,59	-	Lermineral, Klorit	-	II	3	14	E	4							
						39,68	-	Lermineral	-	V	2	11	E	4							
						39,68	-	KROSS	12												
						39,8	-	Lermineral	-	VIII	1	1,5	G	6							
						39,87	-	Lermineral	0,9	II	3	14	E	4							
						39,94	-	Lermineral	2,5	VIII	1	1,5	G	6							
						39,95	-	Lermineral	0,6	V	2	11	D	3							
3	40,0-41,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, 10-20% hålrum. Uppkrossat parti mellan 40,86-41,02.		2	55	40	-	Lermineral	0,7	VIII	1	1,5	E	4		1 Triaxial försök					
						40,04	-	Lermineral	0,7	VIII	1	1,5	E	4							
						40,05	-	Lermineral	0,7	VIII	1	1,5	E	4							
						40,11	-	Kalcit, Lermineral	0,6	IV	3	14	C	2							
						40,13	-	Klorit, Lermineral	0,6	VIII	1	1,5	D	3							
						40,16	-	Klorit, Lermineral	0,7	VIII	1	1,5	E	4							
						40,24	-	Lermineral	0,6	I	4	20	D	3							
						40,25	-	Lermineral	0,8	V	2	11	E	4							
						40,32	-	Lermineral	1	V	2	11	E	4							
						40,35	-	Lermineral	2,5	VII	1,5	2,5	D	3							
						40,37	-	Lermineral	0,7	IV	3	14	D	3							
						40,39	-	Lermineral, Sandiga partiklar	0,8	I	4	20	D	3							
						40,41	-	Kalcit, Lermineral	0,6	IV	3	14	C	2							
						40,45	-	Sandiga partiklar,	0,6	I	4	20	C	2							
						40,57	-	Lermineral	0,7	II	3	14	D	3							
						40,73	-	Lermineral	0,7	II	2	14	E	4							
						40,86	-	Lermineral, Sandiga partiklar	0,6	IV	3	14	D	3							
						40,86	-	KROSS	16												
3	41,0-42,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, 10-20% hålrum.		2	30	41,02	-	Lermineral, Sandiga partiklar	-	IV	3	14	D	3		1 UCS					
						41,06	-	Lermineral	0,8	V	2	11	E	4							
						41,14	-	Lermineral	0,8	II	3	14	E	4							
						41,2	-	Lermineral	0,8	II	3	14	E	4							
						41,21	-	Lermineral	0,7	I	4	20	D	3							
						41,34	-	Lermineral	0,9	IX	0,5	0,5	E	4							
						41,42	-	Lermineral	0,7	VII	1,5	2,5	E	4							
						41,43	-	Lermineral, Sandiga partiklar	0,6	VII	1,5	2,5	D	3							
						41,46	-	Lermineral	0,7	II	3	14	E	4							
						41,64	-	Lermineral	0,9	II	3	14	E	4							
						41,71	-	Lermineral, Sandiga partiklar	0,8	V	2	11	E	4							
						41,75	-	Lermineral	0,7	I	4	20	D	3							
						41,88	-	Lermineral, Sandiga partiklar	0,7	I	4	20	D	3							
						41,94	-	Lermineral	0,6	I	4	20	D	3							
						41,97	-	Lermineral	0,6	I	4	20	D	3							
3	42,0-43,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, 5-10% hålrum.		2	38	42,03	-	Lermineral	0,6	I	4	20	C	2		1 Direkt skjuvförsök					
						42,1	-	Lermineral	0,9	V	2	11	E	4							
						42,14	-	Lermineral	0,8	II	3	14	D	3							
						42,23	-	Lermineral	0,7	IV	3	14	C	2							
						42,31	-	Lermineral	0,9	V	2	11	E	4							
						42,35	-	Lermineral	0,9	V	2	11	E	4							
						42,39	-	Lermineral	0,8	V	2	11	E	4							
						42,44	-	Lermineral, Sandiga partiklar	0,7	IV	3	14	D	3							
						42,48	-	Lermineral, Klorit	0,9	IX	0,5	0,5	E	4							
						42,49	-	Lermineral	0,9	IX	0,5	0,5	E	4							
						42,59	-	Lermineral	0,6	IV	3	14	C	2							
						42,6	-	Vitt Fäldspat, Klorit, Lermineral,	0,8	I	4	20	D	3							
						42,8	-	Klorit, Lermineral	0,7	II	2	14	E	4							
						42,89	-	Lermineral	0,9	II	3	14	E	4							
						42,92	-	Klorit, Lermineral, Järnhydroxid,	1	V	2	11	E	4	Rost						

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING					Sid (3) av (9)												
Steg 1: Beskrivning av borkkärnan										Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll							
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT					Hål id: 15RTKB04					Uppdragsnr: 256949							
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 33°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco					Borrhålsavsnitt: 43 - 48						
Marknivå (z): 11,211		Riktning: 215°		Maskintyp: Onram 1000/3		Kärna (diam.): 51 mm					Plan-koord. (x, y): 142119,569 6588327,66						
Bergytans nivå (z): -7,756		Borrlängd: 85,10 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: April 2015					Koord. syst: Sweref99 18 00						
Foderrör ök (z): 11,479		Bottennivå (z): -33,846		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ					Höjd syst: RH 2000						
Foderrör längd: 24 m		Karterat av: Jussara Lourenco		Metod för orient: Traditionell					Karteringsdatum: Maj-Juni 2015								
Läda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	id för bergart	Omvändning (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Supning	Sprickylinad	Sprickvidd (mm)	Sprickånet (I - IX)	J ₁ (sprickånhetsal)	JRC ₂₀ (sprickånhetscoefficient)	Sprickomvändning, Fall (A-R)	J ₂ (sprickomvändningsal)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkningar	
3	43,0-44,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, 5-10% hålrum.		2	37	43,04	-	Lermineral	1	II	3	14	E	4		1 Direkt skjuvförsök	
						43,13	-	Lermineral, Klorit	0,9	V	2	11	E	4			
						43,23	-	Lermineral	0,9	II	3	14	E	4			
						43,37	-	Lermineral, Klorit	1	II	3	14	E	4			
						43,41	-	Lermineral	0,8	V	2	11	E	4			
						43,46	-	Lermineral	0,8	VI	1,5	7	E	4			
						43,51	-	Lermineral	0,8	II	3	14	E	4			
						43,56	-	Lermineral	0,7	V	2	11	D	3			
						43,66	-	Lermineral, Klorit	1	V	2	11	E	4			
						43,75	-	Lermineral, Klorit	0,8	V	2	11	E	4			
						43,89	-	Lermineral, Klorit	0,7	V	2	11	E	4			
						43,95	-	Lermineral	1,5	V	2	11	E	4			
4	44,0-45,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, 10-20% hålrum. Uppkrossat parti mellan 44,36-44,42		2	53	44,08	-	Lermineral	1	II	3	14	E	4		1 UCS 1 Triaxial försök	
						44,23	-	Lermineral	0,8	V	2	11	E	4			
						44,33	-	Lermineral, Klorit	0,8	IV	3	14	E	4			
						44,36	-	Lermineral, Klorit	-	VI	1,5	7	E	4			
						44,36	-	KROSS	4								
						44,42	-	Lermineral, Sandiga partiklar	-	VII	1,5	2,5	D	3			
						44,62	-	Lermineral, Klorit	0,8	V	2	11	E	4			
						44,68	-	Lermineral, Sandiga partiklar	0,6	I	4	20	D	3			
						44,74	-	Lermineral, Biotit	0,7	V	2	11	D	3			
						44,83	-	Lermineral, Sandiga partiklar	0,7	II	3	14	D	3			
						44,9	-	Lermineral, Klorit	0,8	VIII	1	1,5	E	4			
						44,93	-	Lermineral, Klorit	0,9	V	2	11	E	4			
4	45,0-46,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, 5-10% hålrum. Uppkrossat parti mellan 45,74-45,80		2	53	44,98	-	Lermineral, Klorit	0,9	II	3	14	E	4		1 Triaxial försök	
						45,01	-	Klorit, Lermineral	1	V	2	11	E	4			
						45,12	-	Lermineral	1	I	4	20	E	4			
						45,18	-	Klorit, Lermineral	1,5	V	2	11	E	4			
						45,2	-	Klorit, Lermineral	1	V	2	11	E	4			
						45,27	-	Klorit, Lermineral	1	V	2	11	E	4			
						45,28	-	Klorit, Lermineral	1	VI	1,5	7	E	4			
						45,36	-	Klorit, Lermineral	4	V	2	11	G	6			
						45,46	-	Lermineral, Klorit	1	V	2	11	E	4			
						45,51	-	Lermineral	0,8	V	2	11	E	4			
						45,59	-	Lermineral, Klorit	0,8	IV	3	14	E	4			
						45,72	-	Lermineral	0,8	I	4	20	E	4			
4	46,0-47,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, 5-10% hålrum.		2	53	45,74	-	Lermineral	-	IV	3	14	E	4		Petrografi analys 1 Direkt skjuvförsök	
						45,74	-	KROSS	6								
						45,8	-	Lermineral	-	IX	0,5	0,5	E	4			
						45,99	-	Lermineral, Sandiga partiklar	0,8	I	4	20	D	3			
						46,06	-	Lermineral, Biotit	0,8	II	3	14	E	4			
						46,14	-	Lermineral	1	VI	1,5	7	E	4			
						46,26	-	Lermineral, Kalcit	0,8	IV	3	14	D	3			
						46,46	-	Lermineral	0,9	IV	3	14	E	4			
						46,51	-	Lermineral	0,8	V	2	11	D	3			
						46,57	-	Klorit, lermineral	0,8	V	2	11	E	4			
						46,63	-	Lermineral, Fäldspat	0,7	I	4	20	D	3			
						46,72	-	Lermineral, Sandiga partiklar	0,8	IV	3	14	E	4			
4	47,0-48,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, 5-10% hålrum. Uppkrossat parti mellan 47,41-47,46.		2	56	46,82	-	Lermineral, Klorit	0,9	VI	1,5	7	E	4		1 Direkt skjuvförsök	
						46,89	-	Lermineral	0,9	V	2	11	E	4			
						47,02	-	Lermineral	0,9	V	2	11	E	4			
						47,14	-	Lermineral, Sandiga partiklar, Kalcit	0,8	IV	3	14	E	4			
						47,18	-	Lermineral, Sandiga partiklar	0,8	IV	3	14	D	3			
						47,33	-	Lermineral, Kalcit	0,8	I	4	20	D	3			
						47,37	-	Kalcit, Klorit, Lermineral	1	I	4	20	E	4			
						47,41	-	Lermineral	-	I	4	20	E	4			
						47,41	-	KROSS	5								
						47,46	289 / 34	Lermineral	-	I	4	20	D	3			
						47,55	306 / 41	Lermineral	0,8	IV	3	14	D	3			
						47,63	231 / 57	Lermineral	0,6	I	4	20	C	2			
47,66	284 / 44	Lermineral, Klorit	0,7	V	2	11	D	3		Rost							
47,7	301 / 41	Röt fäldspat, Lermineral	0,6	V	2	11	C	2									
47,84	303 / 52	Lermineral	0,6	V	2	11	D	3									
47,86	170 / 85	Röt fäldspat, Lermineral	0,8	V	2	11	C	2		Rost							
47,87	318 / 28	Lermineral, Kalcit	0,6	IV	3	14	C	2									
47,97	322 / 46	Lermineral	0,6	IV	3	14	C	2									

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING				Sid (4) av (9)												
Steg 1: Beskrivning av borrhåran																
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT				Hål id: 15RTKB04				Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll								
Plats: Barkarby Stn				Hållutning (+/-): 33°				Borrningsföretag: EC Svenska AB				Uppdragsnr: 256949				
Marknivå (z): 11,211				Riktning: 215°				Maskintyp: Onram 1000/3				Borhålsavsnitt: 48 - 54				
Bergytans nivå (z): -7,756				Borrlängd: 85,10 m				Borrhål (diam.): 76 mm				Plan-koord. (x, y): 142119,569 6588327,66				
Foderrör ök (z): 11,479				Bottennivå (z): -33,846				Borrningsdatum: April 2015				Koord. syst: Sweref99 18 00				
Foderrör längd: 24 m				Karterat av: Jussara Lourenco				Operatör: NJ				Höjd syst: RH 2000				
								Metod för orient: Traditionell				Karteringsdatum: Maj-Juni 2015				
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	Id för bergart	Omvandling (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Slutning	Sprickrylinad	Sprickvidd (mm)	Sprickånet (I - IX)	J ₁ (sprickånhetsal)	JRC ₂₀ (sprickånhetscoefficient)	Sprickomvandling, Fall (A-R)	J ₂ (sprickomvandlingsal)	Tecken på vattenförling	Lab prov/ anmärkningar
4	48,0-49,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, <5% hålrum. Uppkrossat parti mellan 48,94-48,98.		3	41	48,19	300 / 47	Lermineral	1,5	VIII	1	1,5	E	4		
						48,23	300 / 47	Lermineral	0,6	VIII	1	1,5	C	2		
						48,28	300 / 47	Lermineral	0,6	VIII	1	1,5	C	2		
						48,3	229 / 58	Lermineral		I	4	20	C	2		
						48,33	306 / 51	Lermineral	0,6	VIII	1	1,5	C	2		
						48,49	-	Lermineral	0,7	VIII	1	1,5	D	3		
						48,53	250 / 36	Lermineral	0,7	II	3	14	D	3		
						48,61	-	Lermineral	0,8	IX	0,5	0,5	E	4		
						48,65	-	Lermineral	0,7	II	3	14	D	3		
						48,74	-	Lermineral, Klorit	1,5	VIII	1	1,5	E	4		
						48,79	-	Lermineral, Klorit	0,6	I	4	20	C	2		
						5	49,0-50,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, 5-10% hålrum. Uppkrossat parti mellan 49,08-49,11.		2	76	48,94	-	KROSS	4	
49,08	-	KROSS	3													
49,29	280 / 51	Klorit, Lermineral	0,6	V	2							11	C	2		
49,43	61 / 80	Kalcit, Klorit	0,7	V	2							11	C	2		
49,66	312 / 55	Lermineral	0,7	VII	1,5							2,5	D	3		
49,71	249 / 70	Lermineral, Sandiga partiklar	1	IV	3							14	D	3		
5	50,0-51,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, 10-20% hålrum.		2	39	49,76	294 / 51	Lermineral	1	IV	3	14	E	4		
						50,09	312 / 55	Lermineral	1,5	VIII	1	1,5	E	4		
						50,18	258 / 75	Lermineral	0,9	VIII	1	1,5	E	4		
						50,23	232 / 28	Lermineral	1,2	V	2	11	E	4		
						50,31	260 / 58	Lermineral	0,8	V	2	11	E	4		
						50,47	330 / 47	Lermineral	0,7	II	3	14	D	3		
						50,61	297 / 42	Lermineral	0,9	VI	1,5	7	E	4		
						50,63	297 / 42	Lermineral	0,9	IX	0,5	0,5	E	4		
						50,72	311 / 61	Lermineral	0,8	VI	1,5	7	E	4		
						50,75	306 / 51	Lermineral	0,7	V	2	11	D	3		
						50,83	338 / 51	Lermineral, Klorit, Sandiga partiklar	0,8	V	2	11	D	3		
						5	51,0-52,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, 10-20% hålrum. Uppkrossade partier mellan 51,46-51,48 och 51,89-51,93.		3	50	50,92	310 / 52	Lermineral	0,6	
51	331 / 60	Inga mineral	0,6	IV	3							14	C	2		
51,12	301 / 67	Lermineral, Klorit	0,7	IV	3							14	D	3		
51,18	241 / 36	Lermineral, Kalcit	0,6	IV	3							14	C	2		
51,21	330 / 47	Lermineral	0,7	I	4							20	D	3		
51,24	296 / 64	Lermineral, Sandiga partiklar	0,8	V	2							11	E	4		
51,36	306 / 51	Lermineral, Kalcit	0,6	IV	3							14	C	2		
51,45	-	Lermineral	0,8	II	3							14	E	4		
51,46	-	Lermineral	-	VI	1,5							7	E	4		
51,46	-	KROSS	2													
51,48	-	Lermineral	-	V	2							11	E	4		
51,61	-	Klorit, Lermineral	1	II	3							14	E	4		
51,62	-	Lermineral	0,8	II	3							14	E	4		
51,75	-	Lermineral, Klorit	3	I	4							20	G	6		
51,77	-	Lermineral, Klorit	3	II	3							14	G	6		
51,83	-	Klorit, Klorit	3	I	4							20	G	6		
51,89	-	Lermineral, Klorit	-	V	2							11	E	4		
51,89	-	KROSS	4													
51,93	-	Kalcit, Lermineral	-	IV	3	14	C	2								
5	52,0-53,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, 10-20% hålrum. Uppkrossat parti mellan 52,06-52,08.		3	71	52	-	Lermineral	0,7	V	2	11	E	4		1 UCS 1 Triaxial försök
						52,06	-	Lermineral, Klorit	-	V	2	11	E	4		
						52,06	-	KROSS	2							
						52,08	-	Lermineral	-	V	2	11	E	4		
						52,13	-	Lermineral, Klorit	2	V	2	11	G	6		
						52,21	-	Lermineral, Klorit	0,8	VIII	1	1,5	E	4		
						52,36	-	Lermineral	0,6	IV	3	14	D	3		
						52,5	-	Lermineral, Klorit	5	V	2	11	G	6		
						52,55	-	Klorit, Lermineral	1	V	2	11	E	4		
						52,76	-	Lermineral, klorit	0,6	V	2	11	C	2		
5	53,0-54,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, porös, 10-20% hålrum. Kalcit omvandling. Uppkrossat parti mellan 53,87-53,95.		3	48	52,97	-	Lermineral, Kalcit, Klorit	0,8	V	2	11	E	4		
						53	-	Lermineral	0,9	II	3	14	E	4		
						53,09	-	lermineral, vit-grönt mineral	1	II	3	14	E	4		
						53,29	-	Lermineral	0,8	V	2	11	E	4		
						53,44	-	Lermineral, Klorit	0,7	II	3	14	D	3		
						53,57	-	Lermineral, Kalcit, Klorit,	0,8	VIII	1	1,5	E	4		
						53,58	-	Klorit, Kalcit, Lermineral,	1	VIII	1	1,5	E	4		
						53,63	-	Lermineral	0,8	II	3	14	E	4		
						53,66	-	Lermineral, Kalcit, Klorit,	0,9	II	3	14	E	4		
						53,7	-	Lermineral, Klorit	1,3	V	2	11	E	4		
						53,77	-	Lermineral, vit-gult mineral	0,8	II	3	14	E	4		
						53,84	-	Lermineral, Kalcit	0,7	IV	3	14	D	3		
						53,87	-	KROSS	8							
53,95	240 / 64	Lermineral, Klorit	-	V	2	11	E	4								

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING				Sid (5) av (9)												
Steg 1: Beskrivning av borrhåran																
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT				Hål id: 15RTKB04				Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll								
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 33°		Borrförstärkning: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco		Uppdragsnr: 256949								
Marknivå (z): 11,211		Riktning: 215°		Maskintyp: Onram 1000/3		Kärna (diam.): 51 mm		Borrhålsavsnitt: 54 - 60								
Bergytans nivå (z): -7,756		Borrlängd: 85,10 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borringdatum: April 2015		Plan-koordinat (x, y): 142119,569 6588327,66								
Foderrör ök (z): 11,479		Bottennivå (z): -33,846		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ		Koordinat syst: Sweref99 18 00								
Foderrör längd: 24 m		Karterat av: Jussara Lourenco		Metod för orient: Traditionell				Höjd syst: RH 2000								
								Karteringsdatum: Maj-Juni 2015								
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	id för bergart	Omvandling (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Stupning	Sprickrylinad	Sprickvidd (mm)	Sprickrätet (I - IX)	J ₁ (sprickåre/stal)	JRC ₂₀ (sprickåre/koefficient)	Sprickomvandling, Fall (A-R)	J ₂ (sprickomvandlingsstal)	Täcken på vattenförling	Lab prov/ anmärkningar
5	54,0-55,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös, <5% hålrum. Uppkrossat parti mellan 54,12-54,27		2	42	54,02	245 / 53	Lermineral	0,7	V	2	11	E	4		
						54,06	267 / 63	Lermineral, Kalcit	0,6	V	2	11	D	3		
						54,12	263 / 64	Lermineral, Kalcit	-	II	3	14	D	3		
						54,12	-	KROSS	15							
						54,27	-	Lermineral	-	V	2	11	D	3		
						54,34	-	Lermineral	0,6	V	2	11	D	3		
						54,52	-	Lermineral, Oxydering	0,7	V	2	11	D	3		
						54,61	-	Kalcit, Lermineral, Klorit	1	V	2	11	E	4		
						54,64	-	Lermineral, Kalcit	0,7	V	2	11	D	3		
						54,68	-	Kalcit, Lermineral, Klorit	0,9	II	3	14	E	4		
						54,86	-	Kalcit, Lermineral	0,8	I	4	20	D	3		
						54,94	-	Kalcit, Klorit, Lermineral	1,2	I	4	20	D	3		
6	55,0-56,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös, <5% hålrum.		2	84	55,04	-	Kalcit, Lermineral	0,8	I	4	20	C	2		
						55,39	-	Kalcit, Lermineral	0,6	II	3	14	B	1		
						55,41	-	Lermineral, Klorit	1,3	V	2	11	E	4		
						55,46	-	Lermineral, Kalcit	0,8	V	2	11	E	4		
						55,66	-	Lermineral, Klorit, Kalcit	0,9	II	3	14	E	4		
						55,67	-	Lermineral, Klorit	0,8	V	2	11	E	4		
						55,69	-	Kalcit, Lermineral, Klorit	0,9	VIII	1	1,5	D	3		
						55,79	-	Inga mineral	0,5	I	4	20	B	1		
						55,93	-	Kalcit, Lermineral, Klorit, sandiga	0,8	VIII	1	1,5	E	4		
						55,99	-	Lermineral, Kalcit	0,7	V	2	11	D	3		
						56,12	-	Klorit, Lermineral	0,9	VIII	1	1,5	E	4		
						56,16	-	Klorit, Lermineral, Kalcit	0,9	VI	1,5	7	E	4		
6	56,0-57,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös, <5% hålrum.		2	53	56,2	-	Lermineral, Klorit, Kalcit	0,7	II	3	14	D	3		
						56,39	-	Lermineral, Kalcit	0,7	II	3	14	D	3		
						56,45	-	Kalcit, Lermineral	0,6	V	2	11	B	1		
						56,51	-	Kalcit, Lermineral	0,6	IV	3	14	B	1		
						56,53	-	Klorit, Lermineral, Kalcit	0,7	V	2	11	D	3		
						56,61	-	Kalcit, Lermineral, Klorit	0,8	V	2	11	D	3		
						56,64	-	Lermineral, Kalcit	0,8	V	2	11	D	3		
						56,76	-	Kvarts, Kalcit, Lermineral,	6,5	V	2	11	C	2		
						56,86	-	Kalcit, Lermineral	0,7	II	3	14	C	2		
						56,87	-	Kvarts, Kalcit, Lermineral, Klorit	5,5	I	4	20	D	3		
						56,91	-	Kalcit, Lermineral	0,6	II	3	14	B	1		
						6	57,0-58,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös, <5% hålrum. Uppkrossat parti mellan 57,29-57,41.		2	65	57	-	Lermineral, Kalcit	0,7	V
57,04	-	Kalcit, Lermineral	0,7	V	2							11	C	2		
57,06	-	Kalcit, Lermineral	0,7	V	2							11	C	2		
57,18	-	Klorit, Kalcit, Lermineral	0,8	II	3							14	E	4		
57,29	-	Lermineral	-	II	3							14	D	3		
57,29	-	KROSS	12													
57,41	39 / 53	Kalcit, Lermineral	-	V	2							11	C	2		
57,42	252 / 79	Klorit, Lermineral	-	V	2							11	D	3		
57,54	301 / 60	Lermineral, Kalcit	0,6	V	2							11	C	2		
57,57	315 / 42	Lermineral, Kalcit	0,7	VI	1,5							7	D	3		
57,63	336 / 61	Lermineral, Kalcit	0,7	V	2							11	D	3		
57,67	224 / 60	Lermineral, Kalcit	0,8	V	2							11	E	4		
6	58,0-59,0	Episyenitt, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös, <5% hålrum.		2	87	57,7	352 / 58	Lermineral, Kalcit	0,8	I	4	20	E	4		
						58,03	259 / 21	Lermineral, Kalcit	0,7	I	4	20	D	3		
						58,1	20 / 57	Lermineral, Kalcit	0,7	V	2	11	D	3		
						58,25	255 / 51	Lermineral, Kalcit	0,7	V	2	11	D	3		
						58,51	253 / 60	Lermineral, Kalcit	0,6	V	2	11	D	3		
						58,62	332 / 51	Lermineral	0,6	V	2	11	D	3		
						58,79	288 / 40	Lermineral, Kalcit	0,6	I	4	20	C	2		
						58,85	234 / 37	Lermineral, Klorit	0,8	VI	1,5	7	E	4		
						59,03	221 / 19	Lermineral, Kalcit	0,8	II	3	14	E	4		
						59,04	173 / 14	Lermineral, Klorit	0,8	II	3	14	E	4		
						59,15	269 / 56	Kalcit, Lermineral	0,6	I	4	20	C	2		
						59,26	284 / 30	Röd fäldspat, Lermineral	0,6	V	2	11	C	2		
6	59,0-60,0	Episyenitt, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös, <5% hålrum.		2	69	59,31	260 / 37	Lermineral, Kalcit, klorit	0,7	V	2	11	D	3		
						59,35	293 / 38	Kalcit, Lermineral, klorit	0,7	V	2	11	E	4		
						59,39	299 / 36	Kalcit, Lermineral, Klorit	0,7	II	3	14	E	4		
						59,44	-	Lermineral, Klorit	0,7	V	2	11	D	3		
						59,48	281 / 59	Lermineral, Kalcit, klorit	0,7	V	2	11	D	3		
						59,5	276 / 35	Lermineral, Kalcit, klorit	0,7	II	3	14	D	3		
						59,67	284 / 30	Kalcit, Lermineral	0,6	II	3	14	C	2		
						59,7	269 / 56	Lermineral, Klorit, kalcit	0,7	V	2	11	D	3		
						59,83	287 / 52	Lermineral, kalcit	0,6	IV	3	14	C	2		
						59,86	269 / 56	Lermineral, Klorit, kalcit	0,8	V	2	11	E	4		

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING					Sid (6) av (9)												
Steg 1: Beskrivning av borrhälskärnan																	
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT					Hål id: 15RTKB04					Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll							
Plats: Barkarby Stn		Hällutning (+/-): 33°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco					Uppdragsnr: 256949						
Marknivå (z): 11,211		Riktning: 215°		Maskintyp: Onram 1000/3		Kärna (diam.): 51 mm					Borrhålsavsnitt: 60 - 65						
Bergytans nivå (z): -7,756		Borrlängd: 85,10 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: April 2015					Plan-koord. (x, y): 142119,569 6588327,66						
Foderrör ök (z): 11,479		Bottennivå (z): -33,846		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ					Koord. syst: Sweref99 18 00						
Foderrör längd: 24 m		Karterat av: Jussara Lourenco		Metod för orient: Traditionell					Karteringsdatum: Maj-Juni 2015								
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	id för bergart	Omvandling (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Supning	Sprickylinad	Sprickvidd (mm)	Sprickånet (I - IX)	J ₁ (sprickånhetsal)	JRC ₂₀ (sprickånhetscoefficient)	Sprickomvandling, Fall (A-R)	J ₂ (sprickomvandlingsal)	Tecken på vattenförling	Lab prov/ anmärkningar	
7	60,0-61,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös, 5-10% hålrum. Misstänkt kärnförlust parti mellan 60,52-61,27 (cirka 80 cm).		3	38	60,11 60,23 60,27 60,32 60,47 60,52 60,52	336 / 61 282 / 37 - - - - -	Lermineral, Vitt mineral, Klorit Lermineral, Kalcit Kalcit, Lermineral, klorit Lermineral, Grått mineral Lermineral, Klorit, Sandiga partiklar Lermineral Kärnförlust	0,7 0,8 0,6 0,8 0,8 - 75	IV V II IV IV II	3 2 3 3 3 3	14 11 14 14 14	D E D E E	3 4 3 4 4 4		1 XRD analys	
7	61,0-62,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös, 5-10% hålrum. Uppkrossade partier mellan 61,35-61,39; 61,73-61,78 och 61,87-61,97.		3	10	61,27 61,33 61,35 61,35 61,39 61,46 61,49 61,54 61,58 61,64 61,73 61,73 61,78 61,87 61,87 61,97	- - - - - - - - - - - - - - - -	Lermineral Lermineral Lermineral, Klorit KROSS Lermineral Lermineral, Klorit Lermineral, Kalcit Lermineral Lermineral, Klorit Lermineral KROSS Lermineral Lermineral KROSS Lermineral	- 0,9 - 4 - 0,7 0,8 0,7 0,9 1 - 5 - - 10 -	II II II I I II I II I V V V V	3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 11	14 14 14 20 20 11 11 11 11 11	E E E D E E E E E E E E E	4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
7	62,0-63,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös, 10-20% hålrum. Uppkrossat parti mellan 62,37-62,39.		3	82	62,19 62,37 62,37 62,39 62,48 62,62 62,63 62,77 62,8 62,83	- - - - - - - - - -	Lermineral Lermineral, Kalcit KROSS Lermineral, Kalcit Lermineral, Klorit Lermineral Lermineral Lermineral, vitt mineral Lermineral, Klorit Kalcit, Lermineral	0,9 - 2 - 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6	V V - VIII II VI V V IV V	2 2 - 1 3 1,5 2 2 3 2	11 11 - 1,5 14 7 11 11 14 11	E E - E E E C E E D	4 4 - 4 4 4 2 4 4 3			
7	63,0-64,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös och breccierad, <5% hålrum. Kalcit omvandling. Uppkrossat parti mellan 63,57-63,64.		3	20	63,03 63,1 63,11 63,19 63,23 63,27 63,28 63,3 63,47 63,54 63,57 63,57 63,64 63,71 63,72 63,76 63,8 63,85 63,87 63,91 63,94 63,98	- -	Lermineral Lermineral Kalcit, Lermineral Lermineral, Kalcit Lermineral Lermineral, Kalcit, gult mineral Lermineral, Klorit Lermineral, vitt mineral Lermineral, Kalcit Lermineral, Klorit, Kalcit Lermineral, Kalcit KROSS Lermineral Lermineral, Kalcit Lermineral Lermineral, Klorit Kalcit, Klorit, Lermineral Kalcit, Klorit, Lermineral Kalcit, Klorit, Lermineral Lermineral, Klorit Lermineral, Klorit	0,6 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9 0,7 0,9 0,9 - 7 - 0,6 0,6 0,7 0,8 1,2 0,9 0,8 0,9	II VIII VIII II V II V VI V VI V VIII II V V VIII VIII V V V	3 1 1 3 2 3 2 1,5 2 1,5 2 2 3 2 1 1 1 2 2	14 1,5 1,5 14 11 14 7 11 11 7 11 1,5 14 11 11 1,5 14 11 11	D D D E E E E E E E E E E E E E E E E	3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
7	64,0-65,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös och breccierad, 5-10% hålrum. Kalcit omvandling.		3	53	64,02 64,04 64,05 64,17 64,26 64,42 64,54 64,58 64,62 64,65 64,68 64,7 64,78 64,83 64,87	- 307 / 52 324 / 49 303 / 52 316 / 50 15 / 66 310 / 52 12 / 65 315 / 42 309 / 46 300 / 55 322 / 46 319 / 56 339 / 67 315 / 65	Lermineral, Klorit Lermineral, Röd fältspat Lermineral, Klorit, vit mineral Lermineral, Kalcit Lermineral Lermineral, Kalcit, Sandiga partiklar Lermineral, Kalcit, Klorit Lermineral, Klorit, Kalcit Lermineral, Klorit Lermineral, Klorit, Kalcit Lermineral, Klorit Lermineral, Röd fältspat Lermineral, Klorit Lermineral	0,8 0,7 0,8 1 1 1,2 0,9 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8	VIII V VIII V V IV VIII II V V VI VIII I I IV	1 2 1 2 2 3 1 3 2 2 1,5 2 4 3	1,5 11 1,5 11 11 14 1,5 14 11 11 7 1,5 20 14	E D E E E E E E E E E E E E	4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		1 Direkt skjuvförsök	

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING				Sid (7) av (9)												
Steg 1: Beskrivning av borrhåran																
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT				Hål id: 15RTKB04						Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll						
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 33°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco		Uppdragsnr: 256949		Borrhålsavsnitt: 65 - 71						
Marknivå (z): 11,211		Riktning: 215°		Maskintyp: Onram 1000/3		Kärna (diam.): 51 mm		Plan-koord. (x, y): 142119,569 6588327,66								
Bergytans nivå (z): -7,756		Borrlängd: 85,10 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: April 2015		Koord. syst: Sweref99 18 00								
Foderrör ök (z): 11,479		Bottennivå (z): -33,846		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ		Höjd syst: RH 2000								
Foderrör längd: 24 m		Karterat av: Jussara Lourenco				Metod för orient: Traditionell		Karteringsdatum: Maj-Juni 2015								
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	id för bergart	Omvandling (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Stupning	Sprickrylinad	Sprickvidd (mm)	Sprickånet (I - IX)	J ₁ (sprickånhetsal)	JRC ₂₀ (sprickånhetscoefficient)	Sprickomvandling, Fall (A-R)	J ₂ (sprickomvandlingsal)	Tecken på vattenförling	Lab prov/ anmärkningar
7	65,0-66,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös och breccierad, 10% hålrum. Kalcit och klorit omvandling. Uppkrossat parti mellan 65,89-65,93.		3	86	65,19	319 / 44	Lermineral, Klorit	0,7	II	3	14	D	3		3 UCS 2 Triaxial försök
						65,31	343 / 45	Klorit, Lermineral	0,7	II	3	14	D	3		
						65,37	357 / 52	Klorit, Kalcit, Lermineral	0,6	I	4	20	D	3		
						65,53	266 / 38	Lermineral, klorit, Ev Grafit	0,8	V	2	11	D	3		
						65,57	294 / 51	Kalcit, Lermineral	0,6	I	4	20	C	2		
						65,89	330 / 47	Lermineral, Klorit	-	II	3	14	E	4		
						65,89	-	KROSS	4							
8	66,0-67,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös och breccierad, 10-20% hålrum.		3	78	66,12	303 / 46	Lermineral, Klorit	0,6	V	2	11	D	3		1 Triaxial försök
						66,14	340 / 40	Lermineral, Klorit	0,8	II	3	14	E	4		
						66,24	-	Lermineral, Klorit	0,9	I	4	20	E	4		
						66,38	90 / 81	Lermineral, Klorit, Ev Grafit	0,9	I	4	20	E	4		
						66,61	246 / 72	Klorit, Lermineral	0,8	II	3	14	D	3		
						66,67	346 / 38	Kalcit, Klorit, Lermineral,	0,6	IV	3	14	D	3		
						66,68	275 / 46	Lermineral, Klorit	0,7	V	2	11	D	3		
8	67,0-68,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös och breccierad, 10-20% hålrum.		3	89	66,69	257 / 59	Lermineral, Klorit	0,7	V	2	11	D	3		
						66,8	301 / 41	Lermineral, Klorit	0,7	II	3	14	D	3		
						66,98	26 / 10	Lermineral, Klorit, Järnhydroxid	0,9	V	2	11	E	4		
						67	15 / 10	Lermineral, Klorit	0,8	I	4	20	E	4		
						67,12	63 / 82	Lermineral, Klorit	0,8	I	4	20	E	4		
						67,17	306 / 27	Lermineral, Klorit	0,6	I	4	20	E	4		
						67,28	322 / 73	Lermineral, Kalcit	0,7	I	4	20	D	3		
8	68,0-69,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös och breccierad, 10-20% hålrum. Uppkrossat parti mellan 68,67-68,82.		3	61	67,32	317 / 86	Lermineral, Kalcit	0,7	I	4	20	D	3		
						67,34	277 / 79	Lermineral	0,7	IV	3	14	D	3		
						67,57	293 / 44	Lermineral, Klorit, Kalcit	0,8	I	4	20	E	4		
						67,7	319 / 38	Lermineral, Klorit	0,7	I	4	20	D	3		
						67,92	61 / 80	Lermineral, Klorit, Ev Grafit	0,8	II	3	14	E	4		
						68,1	301 / 41	Lermineral, Plagioklas omvandling	0,9	V	2	11	E	4		
						68,16	296 / 71	Kalcit, Lermineral	0,6	I	4	20	C	2		
8	69,0-70,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös och breccierad, 10-20% hålrum.		3	57	68,5	348 / 31	Lermineral, Klorit, Kalcit	0,6	IV	3	14	D	3		1 UCS 1 Triaxial försök
						68,67	-	Lermineral, Klorit, Kalcit	-	II	3	14	D	3		
						68,67	-	KROSS	15							
						68,82	-	Lermineral, Klorit	-	V	2	11	D	3		
						68,88	-	Lermineral, Kalcit, klorit	0,6	V	2	11	E	4		
						68,91	-	Lermineral, Klorit	0,6	V	2	11	D	3		
						68,94	-	Lermineral, Klorit	0,6	V	2	11	E	4		
8	70,0-71,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös och breccierad, 10-20% hålrum. Uppkrossade partier mellan 70,03-70,07 och 70,22-70,27.		3	13	68,97	-	Lermineral, Klorit	0,6	V	2	11	D	3		
						69	-	Lermineral, Klorit	0,8	II	3	14	E	4		
						69,04	-	Lermineral, Klorit, vitt mineral	0,6	V	2	11	E	4		
						69,07	-	Lermineral, Klorit, Sandiga partiklar	0,7	V	2	11	E	4		
						69,16	-	Klorit, Kalcit, Lermineral	0,6	I	4	20	D	3		
						69,3	-	Kalcit, Lermineral, Klorit	0,7	I	4	20	D	3		
						69,46	-	Lermineral, Klorit, Kalcit	0,7	IV	3	14	D	3		
8	70,0-71,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös och breccierad, 5-10% hålrum. Uppkrossade partier mellan 70,03-70,07 och 70,22-70,27.		3	13	69,48	-	Lermineral, Kalcit, klorit	0,8	IV	3	14	E	4		
						69,57	-	Lermineral, Klorit	0,7	I	4	20	D	3		
						69,68	-	Lermineral, Klorit	0,9	I	4	20	E	4		
						69,78	-	Lermineral, Klorit	0,9	I	4	20	E	4		
						69,94	-	Lermineral, Klorit	0,8	V	2	11	E	4		
						70,03	-	Lermineral, Klorit	-	II	3	14	E	4		
						70,03	-	KROSS	4							
8	70,0-71,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös och breccierad, 5-10% hålrum. Uppkrossade partier mellan 70,03-70,07 och 70,22-70,27.		3	13	70,07	-	Lermineral, Klorit	-	II	3	14	E	4		
						70,13	-	Lermineral, Klorit	0,9	V	2	11	E	4		
						70,22	-	Lermineral, Klorit, Vitt mineral	-	II	3	14	E	4		
						70,22	-	KROSS	5							
						70,27	-	Lermineral, Klorit	-	II	3	14	E	4		
						70,35	-	Lermineral, Klorit	0,7	V	2	11	E	4		
						70,38	-	Lermineral	0,6	V	2	11	E	4		
8	70,0-71,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös och breccierad, 5-10% hålrum. Uppkrossade partier mellan 70,03-70,07 och 70,22-70,27.		3	13	70,46	-	Klorit, Lermineral	0,8	VI	1,5	7	E	4		
						70,5	-	Lermineral	0,6	V	2	11	D	3		
						70,63	-	Lermineral	0,6	V	2	11	D	3		
						70,66	-	Lermineral	0,6	V	2	11	D	3		
						70,68	-	Lermineral	0,6	V	2	11	D	3		
						70,78	-	Lermineral	0,6	V	2	11	D	3		
						70,82	-	Klorit, Vitt fäldspat, Lermineral	1,5	V	2	11	D	3		
8	70,0-71,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, oxiderad, porös och breccierad, 5-10% hålrum. Uppkrossade partier mellan 70,03-70,07 och 70,22-70,27.		3	13	70,87	-	Klorit, Lermineral, Vitt mineral	0,7	V	2	11	E	4		
						70,91	-	Klorit, Lermineral	0,7	V	2	11	E	4		
						70,97	-	Klorit, Lermineral	0,8	II	3	14	E	4		

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING				Sid (8) av (9)													
Steg 1: Beskrivning av borrhåran																	
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT				Hål id: 15RTKB04				Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll									
Plats: Barkarby Stn				Hållutning (+/-): 33°				Borrningsföretag: EC Svenska AB				Borrkrona typ: Atlas Copco					
Marknivå (z): 11,211				Riktning: 215°				Maskintyp: Onram 1000/3				Kärna (diam.): 51 mm					
Bergytans nivå (z): -7,756				Borrlängd: 85,10 m				Borrhål (diam.): 76 mm				Borrningsdatum: April 2015					
Foderrör ök (z): 11,479				Bottennivå (z): -33,846				Spolmedium: Vatten				Operatör: NJ					
Foderrör längd: 24 m				Karterat av: Jussara Lourenco				Metod för orient: Traditionell				Karteringsdatum: Maj-Juni 2015					
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	id för bergart	Omvändning (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Supning	Sprickrylinad	Sprickvidd (mm)	Sprickånet (I - IX)	J ₁ (sprickånhetsal)	JRC ₂₀ (sprickånhetscoefficient)	Sprickomvändning, Fall (A-R)	J ₂ (sprickomvändningsal)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkningar	
9	71,0-72,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, medel-starkt oxiderad, porös, 5-10% hållrum. Delvis leromvandlad.		2	44	71,01	-	Klorit, Lermineral	0,8	V	2	11	E	4		1 Direkt skjuvförsök	
						71,02	-	Klorit, Lermineral	0,8	V	2	11	E	4			
						71,04	-	Lermineral	0,7	II	3	14	D	3			
						71,24	-	Lermineral	0,9	V	2	11	E	4			
						71,28	-	Lermineral	0,9	V	2	11	E	4			
						71,34	-	Lermineral	0,6	VIII	1	1,5	D	3			
						71,44	-	Lermineral	0,6	V	2	11	D	3			
						71,49	-	Lermineral, Klorit	0,6	V	2	11	D	3			
						71,5	-	Lermineral	0,8	I	4	20	E	4			
						71,53	313 / 36	Lermineral	0,6	V	2	11	D	3			
						71,68	-	Lermineral	0,6	I	4	20	D	3			
						71,73	322 / 24	Lermineral, Sandiga partiklar	0,6	IV	3	14	D	3			
						71,8	254 / 68	Lermineral	0,6	I	4	20	C	2			
						71,83	308 / 68	Lermineral	0,8	IV	3	14	D	3			
						71,91	331 / 60	Lermineral	0,6	VIII	1	1,5	C	2			
9	72,0-73,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, medel-starkt oxiderad, porös, 10-20% hållrum. Delvis leromvandlad.		3	42	72,1	318 / 28	Lermineral	0,6	VIII	1	1,5	C	2			
						72,16	111 / 1	Inga mineral	0,5	I	4	20	B	1			
						72,25	284 / 30	Lermineral	1	IV	3	14	E	4			
						72,33	88 / 78	Lermineral	0,6	IV	3	14	C	2			
						72,37	312 / 47	Lermineral	0,7	VIII	1	1,5	D	3			
						72,41	47 / 20	Lermineral, Klorit	0,9	IV	3	14	E	4			
						72,46	306 / 51	Lermineral	0,6	VIII	1	1,5	D	3			
						72,51	18 / 56	Klorit, Kalcit, Lermineral	0,8	IV	3	14	E	4			
						72,59	-	Lermineral, Biotit	0,6	V	2	11	D	3			
						72,74	250 / 36	Lermineral	0,7	V	2	11	E	4			
						72,77	329 / 30	Lermineral	0,7	V	2	11	E	4			
						72,94	275 / 46	Lermineral, Kalcit	0,8	V	2	11	E	4			
9	73,0-74,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, medel-starkt oxiderad, porös, 10-20% hållrum. Delvis leromvandlad.		3	56	73,01	315 / 65	Klorit, Lermineral	0,8	VIII	1	1,5	E	4			
						73,1	276 / 35	Lermineral	0,8	VIII	1	1,5	E	4			
						73,19	90 / 81	Lermineral	0,9	I	4	20	E	4			
						73,36	330 / 37	Lermineral	0,6	VII	1,5	2,5	C	2			
						73,45	-	Lermineral	0,6	I	4	20	C	2			
						73,49	260 / 37	Lermineral	0,8	VIII	1	1,5	E	4			
						73,63	293 / 58	Lermineral, Kalcit	0,6	VIII	1	1,5	C	2			
						73,65	142 / 81	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
						73,8	134 / 79	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
						73,83	325 / 59	Röd fältspat, Klorit	0,6	VIII	1	1,5	C	2			
						73,93	2 / 37	Kalcit, Lermineral, Klorit	0,7	V	2	11	D	3			
						73,95	264 / 51	Lermineral	0,7	VIII	1	1,5	D	3			
9	74,0-75,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, medel-starkt oxiderad, porös, 10-20% hållrum. Delvis leromvandlad. Uppkrossat parti mellan 74,29-74,4.		3	31	74	-	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
						74,1	266 / 38	Lermineral	0,6	I	4	20	B	1			
						74,19	306 / 41	Lermineral	0,6	I	4	20	D	3			
						74,24	271 / 62	Lermineral	0,6	I	4	20	C	2			
						74,29	142 / 81	Lermineral	-	IV	3	14	C	2			
						74,29	-	KROSS	11								
						74,4	-	Lermineral	-	IV	3	14	D	3			
						74,45	269 / 56	Lermineral	0,6	VIII	1	1,5	C	2			
						74,51	300 / 59	Lermineral	0,6	IV	3	14	C	2			
						74,61	179 / 89	Lermineral	0,6	IV	3	14	C	2			
						74,73	343 / 57	Lermineral	0,6	IV	3	14	C	2			
						74,88	306 / 27	Lermineral	0,7	I	4	20	D	3			
						74,96		Lermineral	0,6	I	4	20	C	2			
9	75,0-76,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, medel-starkt oxiderad, porös, 5-10% hållrum.		2	97	75,46	260 / 37	Lermineral, Klorit	0,7	I	4	20	D	3		1 UCS	
9	76,0-77,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, svagt oxiderad, porös, 5-10% hållrum.		2	66	75,96	270 / 86	Lermineral	0,6	I	4	20	C	2		1 Triaxial försök	
						75,99	15 / 10	Lermineral	0,6	V	2	11	E	4			
						76,09	340 / 25	Lermineral	0,8	II	3	14	E	4			
						76,18	306 / 87	Lermineral	0,7	V	2	11	D	3			
						76,27	294 / 62	Vit fältspat blandning, Lermineral	0,6	V	2	11	C	2			
						76,43	334 / 27	Lermineral	0,6	I	4	20	C	2			
						76,66	306 / 31	Lermineral	0,6	VIII	1	1,5	E	4			
						76,7	315 / 42	Lermineral	0,7	V	2	11	E	4			
10	77,0-78,0	Episyenit, röd, fin- till medelkornig, medel-starkt oxiderad, porös, 5-10% hållrum.		2	86	76,73	-	Lermineral	0,7	V	2	11	E	4		1 Direkt skjuvförsök	
						76,82	-	Lermineral, Röd fältspat	0,7	V	2	11	D	3			
						77	-	Lermineral	0,7	I	4	20	D	3			
						77,07	330 / 63	Lermineral	0,6	IV	3	14	D	3			
						77,18	353 / 21	Kalcit, Lermineral	0,6	V	2	11	C	2			
77,36	273 / 67	Inga mineral	0,5	V	2	11	B	1									
77,74	-	Inga mineral	0,5	II	3	14	B	1									
77,81	171 / 84	Inga mineral	0,5	VIII	1	1,5	B	1									

15RTKB05

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING				Sid (1) av (6)												
Steg 1: Beskrivning av borrhålskärnan								Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll								
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT				Hål id: 15RTKB05				Uppdragsnr: 256949								
Plats: Barkarbystaden		Hållutning (+/-): 42°		Borrmingsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco		Borrhålsavsnitt: 14,25 - 19								
Marknivå (z): 17,245		Riktning: 303°		Maskintyp: Onram 1000/3		Kärna (diam.): 51 mm		Plan-koord. (x, y): 142980,76 6588793,45								
Bergytans nivå (z): 7,788		Borrlängd: 66,12 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrmingsdatum: Maj 2015		Koord. syst: Sweref99 18 00								
Foderrör ök (z): 17,432		Bottennivå (z): -22,470		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ		Höjd syst: RH 2000								
Foderrör längd: 15 m		Karterat av: Iga Sagatowska				Metod för orient: BIPS / OBI52		Karteringsdatum: Juli 2015								
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	Id för bergart	Omvandling (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Stupning	Sprickryktlinad	Sprickvidd (mm)	Sprickriktet (I - IX)	J ₁ (sprickriktareta)	JRC ₂₀ (sprickriktaretskoefficient)	Sprickomvandling, Fall (A-R)	J ₂ (sprickomvandlingsstat)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkningar
1	14.25-15.0	Gnejsgranit (granodioritisk), grå, fin- till medelkornig med inslag av pegmatit. Oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor.		1	67	14,40	37 / 22	Lermineral	0,6	IV	3	14	B	1		
						14,62	42 / 78	Inga mineral	0,6	VII	1,5	2,5	B	1		
						14,64	34 / 74	Inga mineral	0,6	IV	3	14	B	1		
						14,70	185 / 10	Klorit	0,5	VIII	1	1,5	C	2		
						14,83	36 / 59	Lermineral, Järnhydroxid	0,6	IV	3	14	C	2	Fe	
						14,88	37 / 49	Lermineral, Klorit	0,7	V	2	11	C	1,5		
						14,89	37 / 48	Inga mineral	0,6	IV	3	14	E	4		
						14,93	32 / 35	Lermineral, Klorit	0,6	IV	3	14	C	2		
1	15.0-16.0	Gnejsgranit (granodioritisk), grå, fin- till medelkornig med inslag av pegmatit. Lätt breccierat mellan 15,00-15,40. Oxiderad mellan 15,40-15,70 i anslutning till öppna och läkta sprickor.		1	92	15,00	38 / 83	Lermineral, Klorit, Epidot	0,6	IV	3	14	C	1,5		
						15,06	33 / 37	Klorit	0,7	V	2	11	C	2		
						15,43	77 / 16	Lermineral, Järnhydroxid	0,8	VII	1,5	2,5	F	4	Fe	
						15,43	20 / 82	Lermineral, Järnhydroxid, Kalcit, Klorit	0,6	IV	3	14	D	3	Fe	
						15,60	143 / 14	Lermineral	0,6	V	2	11	B	1,5		
						15,62	186 / 81	Lermineral, Järnhydroxid	0,7	IV	3	14	D	3	Fe	
						15,79	34 / 82	Lermineral, Kalcit	0,7	V	2	11	D	3		
						15,93	60 / 10	Lermineral, Klorit, Kalcit, Epidot	2	V	2	11	F	4		
1	16.0-17.0	Gnejsgranit (granodioritisk), grå, fin- till medelkornig. Oxiderat mellan 15,90-16,40 i anslutning till öppna och läkta sprickor.		1	61	16,10	215 / 73	Lermineral	0,6	IV	3	14	C	1,5		
						16,11	134 / 8	Lermineral, Järnhydroxid	0,7	I	4	20	D	3	Fe	
						16,14	197 / 90	Lermineral	0,5	IV	3	14	C	1,5		
						16,17	20 / 73	Lermineral, Kalcit	0,6	IV	3	14	C	2		
						16,26	17 / 68	Lermineral, Kalcit, Klorit	0,7	V	2	11	E	4		
						16,31	31 / 80	Lermineral, Klorit, Kalcit	0,65	V	2	11	E	4		
						16,33	37 / 73	Lermineral	0,6	IV	3	14	C	1,5		
						16,35	37 / 49	Lermineral	0	V	2	11	C	1,5		
						16,39	33 / 89	Lermineral	0,6	IV	3	14	C	2		
						16,57	14 / 65	Lermineral, Kalcit	0,6	VIII	1	1,5	C	1,5		
						16,74	17 / 86	Lermineral, Laumontit, Kalcit	0,7	VII	1,5	2,5	E	4		
						16,77	212 / 87	Lermineral	0,6	VII	1,5	2,5	C	1,5		
						16,83	221 / 77	Kalcit, Lermineral	0,6	VIII	1	1,5	C	1,5		
						16,84	222 / 78	Lermineral, Kalcit	0,7	V	2	11	C	2		
						1	17.0-18.0	Gnejsgranit (granodioritisk), grå, fin- till medelkornig med inslag av pegmatit. Oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor.		1	64	17,01	37 / 49	Laumontit	0	VIII
17,01	206 / 86	Kalcit, Laumontit	0,6	VIII	1							1,5	C	2		
17,07	37 / 48	Lermineral, Järnhydroxid, Kalcit	0,6	V	2							11	C	2	Fe	
17,08	37 / 49	Lermineral, Kalcit	0,6	VII	1,5							2,5	C	1,5		
17,15	44 / 74	Lermineral, Kalcit	0,6	IV	3							14	C	2		
17,20	51 / 85	Lermineral, Kalcit	0,5	IV	3							14	B	1,5		
17,21	235 / 80	Lermineral, Kalcit	0,5	IV	3							14	B	1,5		
17,26	311 / 15	Laumontit	0,7	VII	1,5							2,5	E	3		
17,31	193 / 84	Kalcit, Laumontit, Lermineral	0,6	V	2							11	C	2		
17,50	243 / 82	Kalcit, Lermineral	0,6	IV	3							14	C	2		
17,55	353 / 12	Laumontit, Kalcit, Lermineral	0,6	VII	1,5							2,5	C	2		
17,97	73 / 79	Lermineral	0,6	IV	3							14	C	1,5		
17,98	95 / 75	Klorit, Kalcit, Pyrit, Järnhydroxid	0,7	VIII	1							1,5	E	4	Fe	
18,14	60 / 42	Laumontit, Kalcit	0,6	V	2							11	B	1,5		
18,19	348 / 17	Laumontit	0,6	VIII	1							1,5	D	3		
18,19	31 / 85	Lermineral, Kalcit	0,7	V	2	11	D	3								
18,41	36 / 36	Klorit, Kalcit	0,6	IV	3	14	D	3								
18,43	326 / 12	Klorit, Kalcit	0,7	VIII	1	1,5	E	4								
18,52	318 / 21	Lermineral, Klorit, Järnhydroxid	0,7	IV	3	14	E	4	Fe							
18,55	9 / 49	Klorit, Lermineral	0,6	V	2	11	D	3								
18,70	34 / 49	Laumontit, Lermineral	0	VIII	1	1,5	D	3								
18,70	34 / 49	Lermineral	0,5	VIII	1	1,5	B	1								
18,70	34 / 49	Laumontit	0,5	VIII	1	1,5	C	2								
18,80	33 / 49	Laumontit, Lermineral	0,6	VIII	1	1,5	D	3								
18,85	211 / 81	Lermineral	0,5	V	2	11	C	1,5								
18,93	33 / 49	Lermineral	0,7	VII	1,5	2,5	D	3								

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING				Sid (2) av (6)																		
Steg 1: Beskrivning av borrhkärnan																						
UPPDRAK/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT				Hål id: 15RTKB05				Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll														
Plats: Barkarbystaden		Hållutning (+/-): 42°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco		Uppdragsnr: 256949														
Marknivå (z): 17,245		Riktning: 303°		Maskintyp: Onram 1000/3		Kärna (diam.): 51 mm		Borrhålsavsnitt: 19 - 24														
Bergytans nivå (z): 7,788		Borrlängd: 66,12 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: Maj 2015		Plan-koord. (x, y): 142980,76 6588793,45														
Foderrör ök (z): 17,432		Bottennivå (z): -22,470		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ		Koord. syst: Sweref99 18 00														
Foderrör längd: 15 m		Karterat av: Iga Sagatowska				Metod för orient: BIPS / OBI52		Karteringsdatum: Juli 2015														
Låda Nr	Borrlängd (m) my=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	Id för bergart	Omvandling (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Strykning/Stupning	Sprickkyllnad	Sprickvidd (mm)	Sprickrätet (I - IX)	J ₁ (sprickrätetsa)	JRC ₂₀ (sprickrätetskoefficient)	Sprickomvandling, Fall (A-R)	J _a (sprickomvandlingsa)	Tecken på vattenöring	Lab prov/ anmärkningar						
1-2	19,0-20,0	Gnejsgranit (granodioritisk), grå, fin- till medelkornig. Albitisering och svagt oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor.		1	33	19,02	33 / 49	KROSS	-													
						19,03	32 / 70	Lermineral, Laumontit	0,6	IV	3	14	C	2								
						19,08	33 / 49	Lermineral, Kalcit	0,6	V	2	11	C	1,5								
						19,11	33 / 49	Lermineral, Kalcit, Laumontit	0,6	VII	1,5	2,5	C	2								
						19,11	33 / 49	Lermineral, Kalcit	0,6	V	2	11	C	1,5								
						19,2	33 / 49	Lermineral, Kalcit	0,7	VIII	1	1,5	C	2								
						19,23	33 / 49	Laumontit, Kalcit	0,7	V	2	11	C	2								
						19,26	33 / 49	Laumontit, Kalcit	0,7	V	2	11	C	2	Fe							
						19,37	32 / 49	Lermineral, Laumontit, Kalcit	0,7	VIII	1	1,5	D	3	Fe							
						19,44	339 / 43	Laumontit, Kalcit	0,6	VII	1,5	2,5	C	2	Fe							
						19,62	323 / 13	Klorit, Laumontit, Järnhydroxid	0,7	VIII	1	1,5	E	4								
						19,65	210 / 86	Kvarts, Plagioklas	0,5	IV	3	14	A	1								
						19,69	38 / 84	Kvarts, Plagioklas	0,5	IV	3	14	A	1								
						19,71	34 / 81	Kvarts, Plagioklas	0,5	IV	3	14	A	1								
						19,72	38 / 86	Kvarts, Plagioklas	0,5	IV	3	14	A	1								
						19,73	227 / 89	Kvarts, Plagioklas	0,5	IV	3	14	A	1								
						19,76	235 / 85	Kalcit, Plagioklas	0,5	IV	3	14	B	1,5								
						19,86	198 / 89	Lermineral	0,6	IV	3	14	C	1,5								
						19,87	14 / 89	Lermineral	0,6	IV	3	14	C	1,5								
						19,96	36 / 87	Lermineral	0,5	IV	3	14	B	1								
2	20,0-21,0	Gnejsgranit (granodioritisk), grå, fin- till medelkornig med inslag av pegmatit. Oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor.		1	92	20,15	73 / 43	Laumontit	0,6	VII	1,5	2,5	C	2								
						20,23	315 / 13	Laumontit	0,7	IV	3	14	D	3								
						20,23	7 / 5	Laumontit	0,7	V	2	11	D	3								
						20,51	327 / 20	Laumontit, Järnhydroxid, Prehnit,	0,7	IV	3	14	E	4	Fe							
						20,66	21 / 90	Laumontit, Lermineral	0,6	V	2	11	C	2								
						21,04	206 / 86	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1								
2	21,0-22,0	Gnejsgranit (granodioritisk), grå, fin- till medelkornig med inslag av pegmatit. Oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor.		1	81	21,05	328 / 16	Laumontit, Järnhydroxid	0,7	V	2	11	D	3	Fe							
						21,07	32 / 49	Järnhydroxid, Laumontit	0,7	IV	3	14	C	2	Fe							
						21,51	247 / 11	Laumontit	0,7	VIII	1	1,5	D	3								
						21,51	21 / 79	Laumontit	0,6	IV	3	14	C	2								
						21,53	13 / 83	Laumontit	0,6	IV	3	14	C	2								
						21,75	291 / 19	Laumontit	0,6	IV	3	14	C	2								
						21,83	321 / 16	Klorit	0,7	V	2	11	E	4								
						21,94	298 / 17	Lermineral, Järnhydroxid	0,6	IV	3	14	C	2	Fe							
						21,95	297 / 10	Lermineral, Laumontit, Kalcit	0,6	IV	3	14	C	1,5								
						21,99	14 / 37	Lermineral, Klorit	0,5	V	2	11	C	2								
						2	22,0-23,0	Gnejsgranit (granodioritisk), grå, fin- till medelkornig med inslag av pegmatit. Oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor.		1	46	22,03	32 / 49	Lermineral	0,6	IV	3	14	C	1,5		
												22,09	347 / 14	Laumontit, Lermineral	0,6	IV	3	14	C	2		
22,12	11 / 87	Lermineral	0,5	IV	3							14	B	1,5								
22,13	201 / 76	Lermineral	0,5	IV	3							14	B	1,5								
22,15	319 / 15	Lermineral, Klorit	0,6	VII	1,5							2,5	C	2								
22,18	5 / 4	Lermineral, Klorit	0,6	VII	1,5							2,5	D	3								
22,23	112 / 7	Lermineral, Klorit, Laumontit	0,6	VII	1,5							2,5	D	3								
22,28	354 / 7	Laumontit, Lermineral, Klorit	0,6	V	2							11	D	3								
22,41	328 / 26	Laumontit, Lermineral, Klorit	0,7	VII	1,5							2,5	D	3								
22,42	121 / 24	Lermineral	0,7	IV	3							14	D	3								
22,44	200 / 85	Inga mineral	0,5	IV	3							14	B	1								
22,54	32 / 78	Laumontit, Järnhydroxid	0,5	IV	3							14	C	1,5	Fe							
22,54	339 / 18	Laumontit, Järnhydroxid	0,7	V	2							11	D	3	Fe							
22,61	116 / 36	Laumontit, Järnhydroxid	0,6	V	2							11	C	2	Fe							
22,94	20 / 80	Inga mineral	0,5	IV	3							14	B	1								
22,96	19 / 83	Inga mineral	0,5	IV	3							14	B	1								
2	23,0-24,0	Gnejsgranit (granodioritisk), grå, fin- till medelkornig med inslag av pegmatit. Oxiderad mellan 23,88-24,00 i anslutning till öppna och läkta sprickor.		1	26							23,06	122 / 22	Laumontit	0,7	VIII	1	1,5	D	3		
												23,15	31 / 63	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1		
						23,18	30 / 64	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1								
						23,22	30 / 58	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1								
						23,31	208 / 85	Lermineral	0,5	IV	3	14	B	1,5								
						23,33	207 / 85	Lermineral	0,5	IV	3	14	B	1,5								
						23,47	25 / 90	Lermineral	0,5	IV	3	14	B	1,5								
						23,55	33 / 68	Lermineral	0,5	IV	3	14	B	1,5								
						23,63	9 / 88	Lermineral	0,5	VII	1,5	2,5	B	1,5								
						23,75	327 / 13	Laumontit, Lermineral	0,6	VII	1,5	2,5	C	2								
						23,81	310 / 32	Laumontit, Lermineral	0,7	VII	1,5	2,5	D	3								
						23,88	287 / 15	Laumontit	0,7	VII	1,5	2,5	D	3								
						23,96	312 / 19	Laumontit, Lermineral, Järnhydroxid	0,7	IV	3	14	D	3								

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING				Sid (4) av (6)												
Steg 1: Beskrivning av borkkärnan										Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll						
UPPDRAK/UPPDRAKSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT				Hål id: 15RTKB05						Uppdragsnr: 256949						
Plats: Barkarbystaden		Hållutning (+/-): 42°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco				Borrhålsavsnitt: 31 - 46						
Marknivå (z): 17,245		Riktning: 303°		Maskintyp: Onram 1000/3		Kärna (diam.): 51 mm				Plan-koord. (x, y): 142980,76 6588793,45						
Bergytans nivå (z): 7,788		Borrlängd: 66,12 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: Maj 2015				Koord. syst: Sweref99 18 00						
Foderrör ök (z): 17,432		Bottennivå (z): -22,470		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ				Höjd syst: RH 2000						
Foderrör längd: 15 m		Karterat av: Iga Sagatowska		Metod för orient: BIPS / OBI52				Karteringsdatum: Juli 2015								
Låda Nr	Borrlängd (m) ny=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	Id för bergart	Omvandling (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Styrkning/Stupning	Sprickkylnad	Sprickvidd (mm)	Sprickrätet (I - IX)	J ₁ (sprickrätetsa)	JRC ₂₀ (sprickrätetskoefficient)	Sprickomvandling, Fall (A-R)	J ₀ (sprickomvandlingsa)	Tecken på vattenflöde	Lab prov/ anmärkningar
4	31,0-32,0	Glimmergnejs, mörkgrå till svart, fin- till grovkornig, massiv (mellan 31,10-32,70). Foliation inmätt vid 31,99, 148/84.		1	96	31,13 31,96	212 / 82 213 / 83	Kalcit, Pyrit Klorit	0,5 0,5	IV IV	3 3	14 14	C C	1,5 2		
4	32,0-33,0	Glimmergnejs, mörkgrå till svart, fin- till grovkornig, massiv (mellan 31,10-32,70).		1	89	32,01 32,03 32,09 32,09 32,42 32,53 32,55 32,87	213 / 83 206 / 88 202 / 86 31 / 49 354 / 79 24 / 78 193 / 82 91 / 70	Pyrit Pyrit Pyrit Klorit, Pyrit Klorit, Pyrit Lermineral, Pyrit Järnhydroxid Inga mineral	0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5	IV IV VII IV V V IV IV	3 3 1,5 3 2 2 3	14 14 2,5 14 11 11 14	C C C C D C C	1,5 1,5 1,5 2 3 2 1,5		Fe
4	33,0-34,0	Granodiorit (från 32,70), grå, fin- till grovkornig, massiv.		0	100	33,37 33,77	211 / 87 202 / 89	Inga mineral Inga mineral Inga mineral	0,5 0,5 0,5	IV IV VII	3 3 1,5	14 14 2,5	B B B	1 1 1		
4	34,0-35,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv.		0	94	34,19 34,29 34,55 34,55 34,61	201 / 84 201 / 84 213 / 79 211 / 81 207 / 88	Inga mineral Inga mineral Inga mineral Inga mineral Inga mineral	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	IV IV IV IV IV	3 3 3 3 3	14 14 14 14 14	B B B B B	1 1 1 1 1		
4	35,0-36,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv.		0	93	35,08 35,28 35,35	186 / 88 91 / 48 316 / 53	Inga mineral Lermineral Kalcit	0,5 0,5 0,5	IV IV IV	3 3 3	14 14 14	B B C	1 1,5 1,5		
4-5	36,0-37,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv.		0	98	36,04 36,58 36,60 36,84	64 / 74 211 / 88 206 / 83 203 / 89	Inga mineral Kalcit, Lermineral Kalcit, Lermineral Inga mineral	0,5 0,5 0,8 0,5	IV IV VII VII	3 3 1,5 1,5	14 14 2,5 2,5	A C D B	0,75 1,5 3 1		
5	37,0-38,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv. Svag antydan till foliation mellan 37,70-39,00.		0	100	37,04	207 / 85	Lermineral	0,5	VII	1,5	2,5	B	1,5		
5	38,0-39,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv. Svag antydan till foliation mellan 37,70-39,00.		0	100	38,62 38,77	315 / 44 204 / 88	Inga mineral Lermineral	0,5 0,6	IV V	3 2	14 11	B C	1 2		
5	39,0-40,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv.		0	83	39,38 39,47 39,63 39,71	204 / 81 329 / 41 221 / 77 220 / 81	Inga mineral Inga mineral Inga mineral Inga mineral	0,5 0,5 0,5 0,5	IV IV IV IV	3 3 3 3	14 14 14 14	B B B B	1,5 1,5 1 1		
5	40,0-41,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv. Amfibolit mellan 40,0-40,3. Gnejsighet mellan 39,45-40,30. Svag antydan till foliation.		1	100	40,09 40,28	127 / 47 15 / 87	Klorit Inga mineral	0,7 0,5	VI VII	1,5 1,5	2,5 2,5	E B	4 1		
5-6	41,0-42,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv. Oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor.		0	96	41,22 41,48 41,93 41,97	32 / 56 208 / 86 212 / 86 235 / 80	Inga mineral Inga mineral Röd fältspat Röd fältspat	0,5 0,5 0,5 0,5	IV IV VII VII	3 3 1,5 1,5	14 14 2,5 2,5	A B C C	0,75 1 1,5 1,5		
6	42,0-43,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig.		0	100	42,19 42,63 42,78	321 / 42 211 / 80 194 / 83	Inga mineral Inga mineral Biotit	0,5 0,5 0,5	IV IV IV	3 3 3	14 14 14	B B C	1 1 1,5		
6	43,0-44,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv. Oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor.		0	100	43,62	305 / 32	Kalcit, Lermineral	0,5	VII	1,5	2,5	C	1,5		
6	44,0-45,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv. Oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor.		0	100	44,09	212 / 80	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1,5		
6	45,0-46,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv. Oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor.		0	100	45,08 45,25 45,87	32 / 50 32 / 50 210 / 90	Inga mineral Inga mineral Kalcit, Lermineral	0,5 0,5 0,5	IV IV IV	3 3 3	14 14 14	B B C	1 1 1,5		

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING				Sid (5) av (6)													
Steg 1: Beskrivning av borrhårnan										Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll							
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT				Hål id: 15RTKB05						Uppdragsnr: 256949							
Plats: Barkarbystaden		Hållutning (+/-): 42°		Borrningsföretag: EC Svenska AB						Borrhålsavsnitt: 46 - 62							
Marknivå (z): 17,245		Riktning: 303°		Maskintyp: Onram 1000/3						Plan-koord. (x, y): 142980,76 6588793,45							
Bergytans nivå (z): 7,788		Borrlängd: 66,12 m		Borrhål (diam.): 76 mm						Borrningsdatum: Maj 2015							
Foderrör ök (z): 17,432		Bottennivå (z): -22,470		Spolmedium: Vatten						Koord. syst: Sweref99 18 00							
Foderrör längd: 15 m		Karterat av: Iga Sagatowska		Metod för orient: BIPS / OBI52						Höjd syst: RH 2000							
										Karteringsdatum: Juli 2015							
Låda Nr	Borrlängd (m) ny=0	Bergart Strukturer Svaghetszoner etc.	Id för bergart	Omvandling (0-5)	RQD (%)	Borrlängd till spricka (m)	Styrkning/Stupning	Sprickryktad	Sprickvidd (mm)	Sprickrätet (I - IX)	J ₁ (sprickrätsteta)	JRC ₂₀ (sprickrätetskoefficient)	Sprickomvandling, Fall (A-F)	J _a (sprickomvandlingsst)	Tecken på vattenföring	Lab prov/ anmärkningar	
6-7	46,0-47,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv. Oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor.		0	100	46,13	67 / 2	Röd fältspat, Järnhydroxid	0,6	VII	1,5	2,5	C	2	Fe		
7	47,0-48,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv. Oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor.		0	100	47,85	197 / 88	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
7	48,0-49,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv. Oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor. Svag antydning till foliation mellan 48,00-48,30.		0	100	48,32	194 / 87	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
						48,54	15 / 76	Inga mineral	0,5	V	2	11	B	1			
7	49,0-50,0	Granodiorite, grå, fin- till medelkornig med inslag av pegmatit. Ställvis kalifältspatomvandlat som ger rosa färg.		0	100	49,10	205 / 84	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
7	50,0-51,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv. Oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor. Gnejsig mellan 50,60-51,60.		1	100	50,08	202 / 77	Klorit, Kalcit, Lermineral	0,6	VIII	1	1,5	C	2			
						50,40	193 / 85	Inga mineral	0,5	VII	1,5	2,5	B	1			
						50,61	208 / 87	Röd fältspat	0,5	VII	1,5	2,5	C	1,5			
						50,92	94 / 64	Klorit	0,7	V	2	11	E	4			
7	51,0-52,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv. Oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor.		1	100	51,16	307 / 36	Lermineral	0,6	VII	1,5	2,5	C	2			
						51,59	8 / 83	Inga mineral	0,5	VII	1,5	2,5	B	1			
7-8	52,0-53,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv. Oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor. Ställvis svag foliation.		0	100	52,19	194 / 85	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
						52,63	211 / 90	Inga mineral	0,5	I	4	20	B	1			
8	53,0-54,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv. Oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor.		0	99	53,29	9 / 89	Inga mineral	0,5	VII	1,5	2,5	B	1			
						53,44	194 / 79	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
						53,64	355 / 56	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
						53,65	192 / 73	Inga mineral	0,5	VII	1,5	2,5	B	1			
						54,37	195 / 85	Inga mineral	0,5	VII	1,5	2,5	B	1			
8	54,0-55,0	Granodiorit, grå, fin- till medelkornig med inslag av pegmatit. Ställvis svag foliation, uppmätt vid 54,10, 132/41.		0	100												
8	55,0-56,0	Granodiorit, grå, fin- till grovkornig, massiv. Oxiderad i anslutning till öppna och läkta sprickor.		0	96	55,56	209 / 83	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
						55,82	209 / 83	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
						55,86	209 / 83	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
8	56,0-57,0	Granodiorit, grå, fin- till medelkornig, massiv.		0	98	56,05	215 / 77	Inga mineral	0,5	VII	1,5	2,5	B	1			
						56,07	200 / 79	Inga mineral	0,5	VII	1,5	2,5	B	1			
						56,88	200 / 83	Kalcit	0,5	IV	3	14	C	1,5			
8-9	57,0-58,0	Granodiorit, grå, fin- till medelkornig, massiv.		0	100	57,19	191 / 87	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
						57,38	32 / 50	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
9	58,0-59,0	Granodiorit, grå, fin- till medelkornig, massiv.		0	99	58,16	211 / 83	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
						58,17	213 / 78	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
9	59,0-60,0	Granodiorit, grå, fin- till medelkornig, massiv.		0	100	59,43	31 / 80	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
						59,62	221 / 88	Kalcit	0,5	IV	3	14	C	1,5			
						59,79	57 / 84	Inga mineral	0,5	VII	1,5	2,5	B	1			
9	60,0-61,0	Granodiorit, grå, fin- till medelkornig, massiv.		0	100	60,44	221 / 89	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
						60,54	221 / 89	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			
9	61,0-62,0	Granodiorit, grå, fin- till medelkornig, massiv.		0	91	61,11	34 / 84	Inga mineral	0,5	VII	1,5	2,5	B	1			
						61,20	199 / 85	Inga mineral	0,5	IV	3	14	B	1			

<u>Ansvarig Part</u>	B41	<u>Senaste Revidering</u>	-
<u>Dokumenttyp</u>	32-Rapport	<u>Revideringsdatum</u>	-
<u>Författare</u>	Jussara Lourenço	<u>Projektskede</u>	Järnvägsplan
<u>Skapat datum</u>	2015-11-27	<u>Infosäkerhetsklass</u>	K1
<u>Status</u>	Fastställd	<u>Diarienummer</u>	FUT 1511-0220

Förundersökningsrapport Berg

Tunnelbana till Barkarby

Bilaga 6: Kärnkartering Steg 2, Bedömning av bergkvalitet 15RTKB01, 15RTKB02, 15RTKB03, 15RTKB04 och 15RTKB05

REVIDERINGSHISTORIK

Rev.	Revidering avser	Reviderat av	Godkänd av	Datum

15RTKB01

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING												Sid (1) av (3)									
Steg 2: Bedömning av bergkvalitet												Hål id: 15RTKB01						Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll			
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT												Uppdragsnr: 256949									
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 45°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco		Borrhålsavsnitt: 17,22 - 36													
Marknivå (z): 9,038		Riktning: 44°		Maskintyp: Diamec 262		Kärna (diam.): 51 mm		Plan-koord. (x, y): 142045,54 6588158,474													
Bergytans nivå (z): -3,228		Borrlängd: 70,88 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: Mars 2015		Koord. syst: Sweref99 18 00													
Foderrör ök (z): 9,370		Bottennivå (z): -40,479		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ		Höjd syst: RH 2000													
Foderrör längd: 18 m		Karterat av: Jussara Lourenco och Nathalie Ljunggren		Metod för orient: BIPS / OBI-52		Karteringsdatum: April 2015															
					Bergkvalitet enligt RMR ⁸⁹ -systemet							Bergkvalitet enligt Q-systemet							GSI (RMR _{Bas} - 5)		
					RMR _{Bas}							Q _{bas}									
Borrlängd (m) my=0	Hållfasthet (MPa)	RQD (%)	Spjickfrekvens (sp/m)	Spjickavstånd (m)	Hållfasthet (σ _c)	RQD	Spjickavstånd (m)	Spjickegenskaper	Grundvatten (Bas)	Spjickorientering	RMR _{Bas}	RQD (%)	J _n	J _r	J _a	J _{MBas}	S _{RF_{Bas}}	Q _{bas}			
17-18	100-250	90	2	1,50	12	17	15	20	15	0	79	90	6	2	2	1	1	15	74		
18-19	100-250	100	0	3,00	12	20	20	25	15	0	92	100	6	-	-	1	1	-	-		
19-20	100-250	100	1	3,00	12	20	20	25	15	0	92	100	6	3	1	1	1	50	87		
20-21	100-250	100	2	1,50	12	20	15	10	15	0	72	100	6	2	2	1	1	17	67		
21-22	50-100	100	0	3,00	7	20	20	25	15	0	87	100	6	-	-	1	1	-	-		
22-23	50-100	100	2	1,50	7	20	15	20	15	0	77	100	6	2	3	1	1	11	72		
23-24	50-100	100	4	0,75	7	20	15	10	15	0	67	100	6	2	3	1	1	11	62		
24-25	50-100	100	0	3,00	7	20	20	25	15	0	87	100	6	-	-	1	1	-	-		
25-26	50-100	100	0	3,00	7	20	20	25	15	0	87	100	6	-	-	1	1	-	-		
26-27	50-100	100	3	1,00	7	20	15	20	15	0	77	100	6	2	1	1	1	33	72		
27-28	50-100	100	2	1,50	7	20	15	10	15	0	67	100	6	1	1	1	1	17	62		
28-29	50-100	100	4	0,75	7	20	15	20	15	0	77	100	6	2	3	1	1	11	72		
29-30	50-100	95	3	1,00	7	20	15	10	15	0	67	95	6	2	3	1	1	11	62		
30-31	100-250	100	2	1,50	12	20	15	20	15	0	82	100	6	2	1	1	1	33	77		
31-32	100-250	100	1	3,00	12	20	20	20	15	0	87	100	6	2	1	1	1	33	82		
32-33	100-250	93	3	1,00	12	20	15	30	15	0	92	93	6	4	1	1	1	62	87		
33-34	100-250	100	4	0,75	12	20	15	10	15	0	72	100	6	1	3	1	1	6	67		
34-35	50-100	98	4	0,75	7	20	15	25	15	0	82	98	6	3	1	1	1	49	77		
35-36	50-100	90	6	0,50	7	17	10	10	15	0	59	90	6	1	3	1	1	5	54		

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING												Sid (2) av (3)								
Steg 2: Bedömning av bergkvalitet																Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll				
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT												Hål id: 15RTKB01				Uppdragsnr: 256949				
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 45°			Borrningsföretag: EC Svenska AB			Borrkrona typ: Atlas Copco			Borrhålsavsnitt: 36 - 55									
Marknivå (z): 9,038		Riktning: 44°			Maskintyp: Diamec 262			Kärna (diam.): 51 mm			Plan-koord. (x, y): 142045,54 6588158,474									
Bergytans nivå (z): -3,228		Borrlängd: 70,88 m			Borrhål (diam.): 76 mm			Borrningsdatum: Mars 2015			Koord. syst: Sweref99 18 00									
Foderrör ök (z): 9,370		Bottennivå (z): -40,479			Spolmedium: Vatten			Operatör: NJ			Höjd syst: RH 2000									
Foderrör längd: 18 m		Karterat av: Jussara Lourenco och Nathalie Ljunggren			Metod för orient: BIPS / OBI-52			Karteringsdatum: April 2015												
					Bergkvalitet enligt RMR ⁸⁹ -systemet							Bergkvalitet enligt Q-systemet								GSI (RMR _{Bas} - 5)
					RMR _{Bas}							Q _{Bas}								
Borrlängd (m) my=0	Hållfasthet (MPa)	RQD (%)	Spjickfrekvens (sp/m)	Spjickavstånd (m)	Hållfasthet (σ _c)	RQD	Spjickavstånd (m)	Spjickegenskaper	Grundvatten (Bas)	Spjickorientering	RMR _{Bas}	RQD (%)	J _n	J _r	J _a	J _M _{Bas}	S _{RF} _{Bas}	Q _{Bas}		
36-37	50-100	93	5	0,60	7	20	10	10	15	0	62	93	6	0,5	4	1	1	2	57	
37-38	50-100	100	2	1,50	7	20	15	20	15	0	77	100	6	2	3	1	1	11	72	
38-39	50-100	77	8	0,38	7	17	10	20	15	0	69	77	6	2	3	1	1	9	64	
39-40	50-100	97	4	0,75	7	20	15	20	15	0	77	97	6	2	3	1	1	11	72	
40-41	50-100	84	8	0,38	7	17	10	20	15	0	69	84	6	2	3	1	1	9	64	
41-42	50-100	91	4	0,75	7	20	15	20	15	0	77	91	6	2	3	1	1	10	72	
42-43	100-250	100	2	1,50	12	20	15	25	15	0	87	100	6	3	1	1	1	50	82	
43-44	100-250	97	3	1,00	12	20	15	20	15	0	82	97	6	2	1	1	1	32	77	
44-45	100-250	100	2	1,50	12	20	15	20	15	0	82	100	6	2	1	1	1	33	77	
45-46	100-250	100	1	3,00	12	20	20	20	15	0	87	100	6	1,5	1	1	1	25	82	
46-47	100-250	100	1	3,00	12	20	20	25	15	0	92	100	6	3	1	1	1	50	87	
47-48	100-250	75	11	0,33	12	13	10	20	15	0	70	75	6	2	3	1	1	8	65	
48-49	100-250	100	3	1,00	12	20	15	20	15	0	82	100	6	2	4	1	1	8	77	
49-50	100-250	99	6	0,50	12	20	10	20	15	0	77	99	6	2	2	1	1	17	72	
50-51	50-100	93	3	1,00	7	20	15	20	15	0	77	93	9	2	4	1	1	5	72	
51-52	50-100	92	4	0,75	7	20	15	20	15	0	77	92	9	2	4	1	1	5	72	
52-53	50-100	93	4	0,75	7	20	15	20	15	0	77	93	9	2	4	1	1	5	72	
53-54	50-100	100	2	1,50	7	20	15	20	15	0	77	100	9	3	3	1	1	11	72	
54-55	100-250	100	3	1,00	12	20	15	20	15	0	82	100	9	2	1	1	1	22	77	

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING												Sid (3) av (3)							
Steg 2: Bedömning av bergkvalitet																Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll			
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT												Hål id: 15RTKB01				Uppdragsnr: 256949			
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 45°			Borrningsföretag: EC Svenska AB			Borrkrona typ: Atlas Copco			Borrhålsavsnitt: 55 - 70,88								
Marknivå (z): 9,038		Riktning: 44°			Maskintyp: Diamec 262			Kärna (diam.): 51 mm			Plan-koord. (x, y): 142045,54 6588158,474								
Bergytans nivå (z):-3,228		Borrlängd: 70,88 m			Borrhål (diam.): 76 mm			Borrningsdatum: Mars 2015			Koord. syst: Sweref99 18 00								
Foderrör ök (z): 9,370		Bottennivå (z): -40,479			Spolmedium: Vatten			Operatör: NJ			Höjd syst: RH 2000								
Foderrör längd: 18 m		Karterat av: Jussara Lourenco och Nathalie Ljunggren			Metod för orient: BIPS / OBI-52			Karteringsdatum: April 2015											
					Bergkvalitet enligt RMR ⁸⁹ -systemet							Bergkvalitet enligt Q-systemet							
					RMR _{Bas}							Q _{Bas}							
Borrlängd (m) my=0	Hållfasthet (MPa)	RQD (%)	Spjickfrekvens (sp/m)	Spjickavstånd (m)	Hållfasthet (σ _c)	RQD	Spjickavstånd (m)	Spjickegenskaper	Grundvatten (Bas)	Spjickorientering	RMR _{Bas}	RQD (%)	J _n	J _r	J _a	J _{M Bas}	SRF _{Bas}	Q _{Bas}	GSI (RMR _{Bas} - 5)
55-56	100-250	99	3	1,00	12	20	15	20	15	0	82	99	9	2	1	1	1	22	77
56-57	100-250	97	4	0,75	12	20	15	10	15	0	72	97	9	1	1	1	1	11	67
57-58	50-100	96	3	1,00	7	20	15	20	15	0	77	96	9	2	3	1	1	7	72
58-59	50-100	100	2	1,50	7	20	15	20	15	0	77	100	9	2	3	1	1	7	72
59-60	50-100	94	6	0,50	7	20	10	25	15	0	77	94	9	1,5	1	1	1	16	72
60-61	100-250	91	4	0,75	12	20	15	20	15	0	82	91	9	1,5	1	1	1	15	77
61-62	100-250	95	2	1,50	12	20	15	10	15	0	72	95	9	1	1,5	1	1	7	67
62-63	100-250	100	3	1,00	12	20	15	10	15	0	72	100	9	1	1,5	1	1	7	67
63-64	100-250	98	3	1,00	12	20	15	20	15	0	82	98	9	2	1,5	1	1	15	77
64-65	100-250	100	4	0,75	12	20	15	20	15	0	82	100	9	1,5	1,5	1	1	11	77
65-66	100-250	94	3	1,00	12	20	15	10	15	0	72	94	9	1	4	1	1	3	67
66-67	100-250	100	2	1,50	12	20	15	25	15	0	87	100	9	1,5	1	1	1	17	82
67-68	100-250	100	4	0,75	12	20	15	20	15	0	82	100	9	2	1	1	1	22	77
68-69	100-250	100	2	1,50	12	20	15	20	15	0	82	100	9	4	3	1	1	15	77
69-70	100-250	100	1	3,00	12	20	20	25	15	0	92	100	9	3	1	1	1	33	87
70-71	100-250	100	3	1,00	12	20	15	10	15	0	72	100	9	2	3	1	1	7	67

15RTKB02

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Steg 2: Bedömning av bergkvalitet

UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT

Hål id: 15RTKB02

Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll

Uppdragsnr: 256949

Plats: Barkarby

Hållutning (+/-): 45°

Borrningsföretag: EC Svenska AB

Borrkrona typ: Atlas Copco

Borrhålsavsnitt: 5,48 - 24

Marknivå (z): 12,124

Riktning: 334°

Maskintyp: DE 130

Kärna (diam.): 51 mm

Plan-koord. (x, y): 142054,668 6588027,306

Bergytans nivå (z): 8,392

Borrlängd: 70,31 m

Borrhål (diam.): 76 mm

Borrningsdatum: April/Maj 2015

Koord. syst: Sweref99 18 00

Foderrör ök (z): 12,431

Bottennivå (z): -38,436

Spolmedium: Vatten

Operatör: NJ

Höjd syst: RH 2000

Foderrör längd: 5,70 m

Karterat av: Jussara Lourenco

Metod för orient: BIPS / OBI52

Karteringsdatum: Juli 2015

					Bergkvalitet enligt RMR ⁸⁹ -systemet							Bergkvalitet enligt Q-systemet								GSI (RMR _{Bas} - 5)
					RMR _{Bas}							Q _{Bas}								
Borrlängd (m) my=0	Hållfasthet (MPa)	RÖD (%)	Sprickfrekvens (sp/m)	Sprickavstånd (m)	Hållfasthet (σ _c)	RÖD	Sprickavstånd	Sprickegenskaper	Grundvatten (Bas)	Sprickorientering	RMR _{Bas}	RÖD (%)	J _n	J _r	J _a	J _w _{Bas}	SRF _{Bas}	Q _{Bas}		
5-6	100-250	100	0	3,00	12	20	20	25	15	0	92	100	6	-	-	-	-	-	87	
6-7	100-250	69	10	0,30	12	13	10	10	15	0	60	69	6	2	3	1	1	8	55	
7-8	100-250	73	11	0,27	12	13	10	20	15	0	70	73	6	2	4	1	1	6	65	
8-9	100-250	60	12	0,25	12	13	10	10	15	0	60	60	6	3	4	1	1	8	55	
9-10	100-250	85	7	0,43	12	17	10	10	15	0	64	85	6	2	4	1	1	7	59	
10-11	100-250	92	6	0,50	12	20	10	25	15	0	82	92	6	3	1	1	1	46	77	
11-12	100-250	72	8	0,38	12	13	10	10	15	0	60	72	6	3	4	1	1	9	55	
12-13	100-250	93	7	0,43	12	20	10	20	15	0	77	93	6	2	1,5	1	1	21	72	
13-14	100-250	84	4	0,75	12	17	15	25	15	0	84	84	6	3	1	1	1	42	79	
14-15	100-250	87	7	0,43	12	17	10	20	15	0	74	87	6	2	1	1	1	29	69	
15-16	100-250	80	8	0,38	12	17	10	10	15	0	64	80	6	2	4	1	1	7	59	
16-17	100-250	98	7	0,43	12	20	10	25	15	0	82	98	6	3	3	1	1	16	77	
17-18	100-250	81	8	0,38	12	17	10	10	15	0	64	81	6	1	1,5	1	1	9	59	
18-19	100-250	73	11	0,27	12	13	10	10	15	0	60	73	6	0,5	3	1	1	2	55	
19-20	100-250	69	10	0,30	12	13	10	10	15	0	60	69	6	2	4	1	1	6	55	
20-21	100-250	91	6	0,50	12	20	10	20	15	0	77	91	6	2	3	1	1	10	72	
21-22	100-250	89	4	0,75	12	17	15	20	15	0	79	89	6	2	4	1	1	7	74	
22-23	100-250	100	0	3,00	12	20	20	25	15	0	92	100	-	-	-	-	-	-	87	
23-24	100-250	84	7	0,43	12	17	10	20	15	0	74	84	6	2	1	1	1	28	69	

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING												Sid (2) av (4)							
Steg 2: Bedömning av bergkvalitet																Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll			
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT												Hål id: 15RTKB02				Uppdragsnr: 256949			
Plats: Barkarby			Hållutning (+/-): 45°			Borrningsföretag: EC Svenska AB			Borrkrona typ: Atlas Copco			Borrhålsavsnitt: 24 - 43							
Marknivå (z): 12,124			Riktning: 334°			Maskintyp: DE 130			Kärna (diam.): 51 mm			Plan-koord. (x, y): 142054,668 6588027,306							
Bergytans nivå (z): 8,392			Borrlängd: 70,31 m			Borrhål (diam.): 76 mm			Borrningsdatum: April/Maj 2015			Koord. syst: Sweref99 18 00							
Foderrör ök (z): 12,431			Bottennivå (z): -38,436			Spolmedium: Vatten			Operatör: NJ			Höjd syst: RH 2000							
Foderrör längd: 5,70 m			Karterat av: Jussara Lourenco			Metod för orient: BIPS / OBI52			Karteringsdatum: Juli 2015										
					Bergkvalitet enligt RMR ⁸⁹ -systemet							Bergkvalitet enligt Q-systemet							GSI (RMR _{Bas} - 5)
					RMR _{Bas}							Q _{Bas}							
Borrlängd (m) my=0	Hållfasthet (MPa)	RQD (%)	Sprrickfrekvens (sp/m)	Sprrickavstånd (m)	Hållfasthet (σ _c)	RQD	Sprrickavstånd	Sprrickegenskaper	Grundvatten (Bas)	Sprrickorientering	RMR _{Bas}	RQD (%)	J _n	J _r	J _a	J _w _{Bas}	SRF _{Bas}	Q _{Bas}	
24-25	100-250	93	8	0,38	12	20	10	20	15	0	77	93	6	2	2	1	1	15	72
25-26	100-250	98	3	1,00	12	20	15	10	15	0	72	98	6	2	4	1	1	8	67
26-27	100-250	92	6	0,50	12	20	10	10	15	0	67	92	6	2	1	1	1	31	62
27-28	100-250	84	9	0,33	12	17	10	20	15	0	74	84	6	2	4	1	1	7	69
28-29	100-250	90	5	0,60	12	17	10	20	15	0	74	90	6	3	2	1	1	23	69
29-30	100-250	74	7	0,43	12	13	10	20	15	0	70	74	6	2	1	1	1	25	65
30-31	100-250	93	3	1,00	12	20	15	10	15	0	72	93	6	2	4	1	1	8	67
31-32	100-250	89	5	0,60	12	17	10	10	15	0	64	89	6	1	4	1	1	4	59
32-33	100-250	100	2	1,50	12	20	15	25	15	0	87	100	6	3	1	1	1	50	82
33-34	100-250	100	3	1,00	12	20	15	10	15	0	72	100	6	1	4	1	1	4	67
34-35	100-250	93	5	0,60	12	20	10	20	15	0	77	93	6	2	1	1	1	31	72
35-36	100-250	87	8	0,38	12	17	10	20	15	0	74	87	6	2	1	1	1	29	69
36-37	100-250	77	7	0,43	12	17	10	10	15	0	64	77	6	1	3	1	1	4	59
37-38	100-250	94	6	0,50	12	20	10	10	15	0	67	94	6	2	4	1	1	8	62
38-39	100-250	67	12	0,25	12	13	10	10	15	0	60	67	6	0,5	4	1	1	1	55
39-40	50-100	84	6	0,50	7	17	10	20	15	0	69	84	6	1,5	4	1	1	5	64
40-41	50-100	86	8	0,38	7	17	10	10	15	0	59	86	6	1	2	1	1	7	54
41-42	50-100	87	8	0,38	7	17	10	10	15	0	59	87	6	2	3	1	1	10	54
42-43	50-100	66	10	0,30	7	13	10	10	15	0	55	66	6	1,5	3	1	1	6	50

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING												Sid (4) av (4)							
Steg 2: Bedömning av bergkvalitet																			
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT												Hål id: 15RTKB02				Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll			
Plats: Barkarby		Hållutning (+/-): 45°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco		Borrhålsavsnitt: 62 - 70,31				Uppdragsnr: 256949							
Marknivå (z): 12,124		Riktning: 334°		Maskintyp: DE 130		Kärna (diam.): 51 mm		Plan-koord. (x, y): 142054,668 6588027,306											
Bergytans nivå (z): 8,392		Borrlängd: 70,31 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: April/Maj 2015		Koord. syst: Sweref99 18 00											
Foderrör ök (z): 12,431		Bottennivå (z): -38,436		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ		Höjd syst: RH 2000											
Foderrör längd: 5,70 m		Karterat av: Jussara Lourenco				Metod för orient: BIPS / OBI52		Karteringsdatum: Juli 2015											
					Bergkvalitet enligt RMR ⁸⁹ -systemet							Bergkvalitet enligt Q-systemet							
					RMR _{Bas}							Q _{Bas}							
Borrlängd (m) my=0	Hållfasthet (MPa)	RQD (%)	Spjickfrekvens (sp/m)	Spjickavstånd (m)	Hållfasthet (σ _c)	RQD	Spjickavstånd	Spjickegenskaper	Grundvatten (Bas)	Spjickorientering	RMR _{Bas}	RQD (%)	J _n	J _r	J _a	J _{M Bas}	SRF _{Bas}	Q _{Bas}	GSI (RMR _{Bas} - 5)
62-63	100-250	96	7	0,43	12	20	10	10	15	0	67	96	6	1	2	1	1	8	62
63-64	100-250	100	2	1,50	12	20	15	10	15	0	72	100	6	3	4	1	1	13	67
64-65	100-250	99	4	0,75	12	20	15	10	15	0	72	99	6	2	3	1	1	11	67
65-66	100-250	100	1	3,00	12	20	20	25	15	0	92	100	6	3	1	1	1	50	87
66-67	50-100	100	3	1,00	7	20	15	10	15	0	67	100	6	2	4	1	1	8	62
67-68	50-100	96	3	1,00	7	20	15	10	15	0	67	96	6	4	4	1	1	16	62
68-69	50-100	100	2	1,50	7	20	15	25	15	0	82	100	6	1,5	1	1	1	25	77
69-70	50-100	100	2	1,50	7	20	15	20	15	0	77	100	6	2	1	1	1	33	72
70-71	50-100	100	1	3,00	7	20	20	10	15	0	72	100	6	4	1,5	1	1	44	67

15RTKB03

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING												Sid (1) av (3)								
Steg 2: Bedömning av bergkvalitet																				
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT												Hål id: 15RTKB03				Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll Uppdragsnr: 256949				
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 43°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco		Borrhålsavsnitt: 23,46 - 42		Marknivå (z): 9,092		Riktning: 224°		Kärna (diam.): 51 mm		Plan-koord. (x, y): 142085,589 6588186,989				
Bergytans nivå (z): -6,973		Borrlängd: 72,20 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: Mars 2015		Koord. syst: Sweref99 18 00		Foderrör ök (z): 9,504		Bottennivå (z): -39,115		Spolmedium: Vatten		Operator: NJ		Höjd syst: RH 2000		
Foderrör längd: 24 m		Karterat av: Jussara Lourenco och Nathalie Ljunggren		Metod för orient: BIPS / OBI52		Karteringsdatum: Maj 2015														
					Bergkvalitet enligt RMR ⁸⁹ -systemet							Bergkvalitet enligt Q-systemet								GSI (RMR _{Bas} - 5)
					RMR _{Bas}							Q _{Bas}								
Borrlängd (m) my=0	Hållfasthet (MPa)	RQD (%)	Sprickfrikvens (sp/m)	Sprickavstånd (m)	Hållfasthet (c _j)	RQD	Sprickavstånd	Sprickegenskaper	Grundvatten (Bas)	Sprickorientering	RMR _{Bas}	RQD (%)	J _n	J _r	J _a	J _w _{Bas}	S _{RF} _{Bas}	Q _{Bas}		
23-24	50-100	80	Går ej att räkna antal sprickor	Gå ej att räkna	7	17	5	20	15	0	64	80	3	2	4	1	1	13	59	
24-25	50-100	61	Går ej att räkna antal sprickor	Gå ej att räkna	7	13	5	20	15	0	60	61	3	2	3	1	1	14	55	
25-26	50-100	74	11	0,18	7	13	8	10	15	0	53	74	3	1	2	1	1	12	48	
26-27	50-100	69	10	0,20	7	13	8	10	15	0	53	69	3	2	4	1	1	12	48	
27-28	50-100	84	6	0,33	7	17	10	10	15	0	59	84	3	1	2	1	1	14	54	
28-29	50-100	83	11	0,18	7	17	8	10	15	0	57	83	3	2	3	1	1	18	52	
29-30	50-100	71	8	0,25	7	13	10	10	15	0	55	71	3	3	3	1	1	24	50	
30-31	50-100	85	9	0,22	7	17	10	10	15	0	59	85	3	1,5	4	1	1	11	54	
31-32	50-100	89	5	0,40	7	17	10	20	15	0	69	89	3	1,5	4	1	1	11	64	
32-33	50-100	89	5	0,40	7	17	10	20	15	0	69	89	3	2	4	1	1	15	64	
33-34	50-100	82	7	0,29	7	17	10	10	15	0	59	82	3	1,5	4	1	1	10	54	
34-35	50-100	88	7	0,29	7	17	10	10	15	0	59	88	3	1	3	1	1	10	54	
35-36	50-100	94	5	0,40	7	20	10	10	15	0	62	94	3	1,5	3	1	1	16	57	
36-37	50-100	85	6	0,33	7	17	10	10	15	0	59	85	3	0,5	4	1	1	4	54	
37-38	50-100	93	5	0,40	7	20	10	20	15	0	72	93	3	2	4	1	1	16	67	
38-39	50-100	100	3	0,67	7	20	15	20	15	0	77	100	3	2	4	1	1	17	72	
39-40	50-100	100	1	2,00	7	20	15	20	15	0	77	100	3	2	3	1	1	22	72	
40-41	50-100	84	5	0,40	7	17	10	20	15	0	69	84	3	4	4	1	1	28	64	
41-42	50-100	81	7	0,29	7	17	10	10	15	0	59	81	3	1	3	1	1	9	54	

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Steg 2: Bedömning av bergkvalitet																						Sid (2) av (3)							
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT												Hål id: 15RTKB03				Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll				Uppdragsnr: 256949									
Plats: Barkarby Stn			Hållutning (+/-): 43°			Borrningsföretag: EC Svenska AB			Borrkrona typ: Atlas Copco			Borrhålsavsnitt: 42 - 61																	
Marknivå (z): 9.092			Riktning: 224°			Maskintyp: DE 130			Kärna (diam.): 51 mm			Plan-koord. (x, y): 142085,589 6588186,989																	
Bergytans nivå (z): -6.973			Borrlängd: 72.20 m			Borrhål (diam.): 76 mm			Borrningsdatum: Mars 2015			Koord. syst: Sweref99 18 00																	
Foderrör ök (z): 9.504			Bottennivå (z): -39.115			Spolmedium: Vatten			Operatör: NJ			Höjd syst: RH 2000																	
Foderrör längd: 24 m			Karterat av: Jussara Lourenco och Nathalie Ljunggren			Metod för orient: BIPS / OBI52			Karteringsdatum: Maj 2015																				
					Bergkvalitet enligt RMR ⁸⁹ -systemet							Bergkvalitet enligt Q-systemet								GSI (RMR _{Bas} - 5)									
					RMR _{Bas}							Q _{Bas}																	
Borrlängd (m) my=0	Hållfästhet (MPa)	RQD (%)	Sprickfrihens (sp/m)	Sprickavstånd (m)	Hållfästhet (c _r)	RQD	Sprickavstånd	Sprickegenskaper	Grundvatten (Bas)	Sprickorientering	RMR _{Bas}	RQD (%)	J _n	J _r	J _a	J _w _{Bas}	S _{RF} _{Bas}	Q _{Bas}											
42-43	50-100	69	12	0,17	7	13	8	10	15	0	53	69	3	1	4	1	1	6	48										
43-44	50-100	69	8	0,25	7	13	10	10	15	0	55	69	3	2	3	1	1	15	50										
44-45	50-100	100	1	2,00	7	20	15	10	15	0	67	100	3	1	1	1	1	33	62										
45-46	50-100	71	9	0,22	7	13	10	20	15	0	65	71	3	1,5	3	1	1	12	60										
46-47	50-100	100	6	0,33	7	20	10	20	15	0	72	100	3	2	3	1	1	22	67										
47-48	50-100	100	2	1,00	7	20	15	20	15	0	77	100	3	1,5	3	1	1	17	72										
48-49	50-100	100	3	0,67	7	20	15	20	15	0	77	100	3	2	3	1	1	22	72										
49-50	50-100	100	2	1,00	7	20	15	10	15	0	67	100	3	2	3	1	1	22	62										
50-51	100-250	85	6	0,33	12	17	10	20	15	0	74	85	3	3	3	1	1	28	69										
51-52	100-250	92	4	0,50	12	20	10	10	15	0	67	92	3	0,5	1	1	1	15	62										
52-53	100-250	98	6	0,33	12	20	10	10	15	0	67	98	3	1	4	1	1	8	62										
53-54	100-250	92	5	0,40	12	20	10	20	15	0	77	92	3	2	2	1	1	31	72										
54-55	100-250	90	4	0,50	12	17	10	10	15	0	64	90	3	3	4	1	1	23	59										
55-56	100-250	100	1	2,00	12	20	15	10	15	0	72	100	3	1	1	1	1	33	67										
56-57	100-250	100	4	0,50	12	20	10	10	15	0	67	100	3	2	2	1	1	33	62										
57-58	100-250	90	4	0,50	12	17	10	10	15	0	64	90	3	2	2	1	1	30	59										
58-59	100-250	100	2	1,00	12	20	15	30	15	0	92	100	3	1,5	1	1	1	50	87										
59-60	100-250	100	1	2,00	12	20	15	30	15	0	92	100	3	4	1	1	1	133	87										
60-61	100-250	100	0	2	12	20	15	25	15	0	87	100	3	-	-	1	1	-	82										

 Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING												Sid (3) av (3)							
Steg 2: Bedömning av bergkvalitet																			
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT												Hål id: 15RTKB03				Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll			
																Uppdragsnr: 256949			
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 43°			Borrmingsföretag: EC Svenska AB			Borrkrona typ: Atlas Copco			Borrhålsavsnitt: 61 - 72,20								
Marknivå (z): 9,092		Riktning: 224°			Maskintyp: DE 130			Kärna (diam.): 51 mm			Plan-koord. (x, y): 142085,589 6588186,989								
Bergytans nivå (z): -6,973		Borrlängd: 72,20 m			Borrhål (diam.): 76 mm			Borrmingsdatum: Mars 2015			Koord. syst: Sweref99 18 00								
Foderrör ök (z): 9,504		Bottennivå (z): -39,115			Spolmedium: Vatten			Operatör: NJ			Höjd syst: RH 2000								
Foderrör längd: 24 m		Karterat av: Jussara Lourenco och Nathalie Ljunggren						Metod för orient: BIPS / OBI52			Karteringsdatum: Maj 2015								
					Bergkvalitet enligt RMR⁸⁹-systemet							Bergkvalitet enligt Q-systemet							
					RMR_{Bas}							Q_{bas}							
Borrlängd (m) ny=0	Hållfasthet (MPa)	RQD (%)	Sprickriktens (sp/m)	Sprickavstånd (m)	Hållfasthet (σ _c)	RQD	Sprickavstånd	Sprickegenskaper	Grundvatten (Bas)	Sprickorientering	RMR _{Bas}	RQD (%)	J _n	J _r	J _a	J _{w/Bas}	SRF _{Bas}	Q _{Bas}	GSI (RMR _{Bas} - 5)
61-62	100-250	100	1	2,00	12	20	15	30	15	0	92	100	3	3	1	1	1	100	87
62-63	100-250	94	6	0,33	12	20	10	10	15	0	67	94	3	1	2	1	1	16	62
63-64	100-250	82	7	0,29	12	17	10	20	15	0	74	82	3	1,5	2	1	1	21	69
64-65	100-250	100	1	2,00	12	20	15	20	15	0	82	100	3	2	1	1	1	67	77
65-66	100-250	98	5	0,40	12	20	10	10	15	0	67	98	3	1	1	1	1	33	62
66-67	100-250	93	3	0,67	12	20	15	20	15	0	82	93	3	2	3	1	1	21	77
67-68	50-100	100	3	0,67	7	20	15	20	15	0	77	100	3	1,5	3	1	1	17	72
68-69	50-100	100	1	2,00	7	20	15	25	15	0	82	100	3	3	1	1	1	100	77
69-70	50-100	100	1	2,00	7	20	15	20	15	0	77	100	3	2	4	1	1	17	72
70-71	50-100	96	3	0,67	7	20	15	10	15	0	67	96	3	1	2	1	1	16	62
71-72	100-250	100	1	2,00	12	20	15	30	15	0	92	100	3	4	1	1	1	133	87
72-73	100-250	100	0	1,00	12	20	15	25	15	0	87	100	3	-	-	1	1	-	82

15RTKB04

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING												Sid (1) av (3)									
Steg 2: Bedömning av bergkvalitet																					
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT												Hål id: 15RTKB04				Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll					
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 33°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco		Borrhålsavsnitt: 35,25 - 54		Marknivå (z): 11,211		Riktning: 215°		Maskintyp: Onram 1000/3		Kärna (diam.): 51 mm		Plan-koord. (x, y): 142119,569 6588327,66			
Bergytans nivå (z): -7,756		Borrlängd: 85,10 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: April 2015		Koord. syst: Sweref99 18 00		Foderrör ök (z): 11,479		Bottennivå (z): -33,846		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ		Höjd syst: RH 2000			
Foderrör längd: 24 m		Karterat av: Jussara Lourenco		Metod för orient: Traditionell		Karteringsdatum: Maj-Juni 2015															
					Bergkvalitet enligt RMR ⁸⁹ -systemet							Bergkvalitet enligt Q-systemet								GSI (RMR _{Bas} - 5)	
					RMR _{Bas}							Q _{Bas}									
Borrlängd (m) my=0	Hållfasthet (MPa)	RQD (%)	Spjickfrekvens (sp/m)	Spjickavstånd	Hållfasthet (c ₂)	RQD	Spjickavstånd	Spjickegenskaper	Grundvatten (Bas)	Spjickorientering	RMR _{Bas}	RQD (%)	J _n	J _r	J _a	J _w _{Bas}	SRF _{Bas}	Q _{Bas}			
35-36	5,0-25	57	13	0,15	2	13	8	20	15	0	58	57	3	1,5	4	1	1	7	53		
36-37	5,0-25	28	19	0,11	2	8	8	10	15	0	43	28	3	2	4	1	1	5	38		
37-38	5,0-25	30	21	0,10	2	8	8	10	15	0	43	30	3	1	4	1	1	3	38		
38-39	5,0-25	32	18	0,11	2	8	8	10	15	0	43	32	3	1	3	1	1	4	38		
39-40	5,0-25	41	18	0,11	2	8	8	10	15	0	43	41	3	1	6	1	1	2	38		
40-41	5,0-25	55	23	0,09	2	13	8	10	15	0	48	55	3	1	4	1	1	5	43		
41-42	5,0-25	30	15	0,13	2	8	8	10	15	0	43	30	3	0,5	4	1	1	1	38		
42-43	5,0-25	38	15	0,13	2	8	8	10	15	0	43	38	3	0,5	4	1	1	2	38		
43-44	5,0-25	37	12	0,17	2	8	8	10	15	0	43	37	3	1,5	4	1	1	5	38		
44-45	5,0-25	53	15	0,13	2	13	8	10	15	0	48	53	3	1	4	1	1	4	43		
45-46	25-50	53	16	0,13	4	13	8	10	15	0	50	53	3	0,5	6	1	1	1	45		
46-47	25-50	53	10	0,20	4	13	8	10	15	0	50	53	3	1,5	4	1	1	7	45		
47-48	25-50	56	19	0,11	4	13	8	10	15	0	50	56	3	2	3	1	1	12	45		
48-49	25-50	41	12	0,17	4	8	8	10	15	0	45	41	3	0,5	4	1	1	2	40		
49-50	5,0-25	76	6	0,33	2	17	10	10	15	0	54	76	3	1,5	3	1	1	13	49		
50-51	5,0-25	39	11	0,18	2	8	8	10	15	0	43	39	3	0,5	4	1	1	2	38		
51-52	5,0-25	50	20	0,10	2	8	8	10	15	0	43	50	3	1,5	4	1	1	6	38		
52-53	25-50	71	11	0,18	4	13	8	10	15	0	50	71	3	1	4	1	1	6	45		
53-54	5,0-25	48	16	0,13	2	8	8	10	15	0	43	48	3	1	4	1	1	4	38		

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING												Sid (2) av (3)									
Steg 2: Bedömning av bergkvalitet												Hål id: 15RTKB04						Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll			
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT												Uppdragsnr: 256949									
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 33°			Borrningsföretag: EC Svenska AB			Borrkrona typ: Atlas Copco			Borrhålsavsnitt: 54 - 73										
Marknivå (z): 11,211		Riktning: 215°			Maskintyp: Onram 1000/3			Kärna (diam.): 51 mm			Plan-koord. (x, y): 142119,569 6588327,66										
Bergytans nivå (z): -7,756		Borrlängd: 85,10 m			Borrhål (diam.): 76 mm			Borrningsdatum: April 2015			Koord. syst: Sweref99 18 00										
Foderrör ök (z): 11,479		Bottennivå (z): -33,846			Spolmedium: Vatten			Operatör: NJ			Höjd syst: RH 2000										
Foderrör längd: 24 m		Karterat av: Jussara Lourenco			Metod för orient: Traditionell			Karteringsdatum: Maj-Juni 2015													
					Bergkvalitet enligt RMR ⁸⁹ -systemet							Bergkvalitet enligt Q-systemet							GSI (RMR _{Bas} - 5)		
					RMR _{Bas}							Q _{Bas}									
Borrlängd (m) my=0	Hållfasthet (MPa)	RQD (%)	Sprickfrekvens (sp/m)	Sprickavstånd	Hållfasthet (c ₂)	RQD	Sprickavstånd	Sprickegenskaper	Grundvatten (Bas)	Sprickorientering	RMR _{Bas}	RQD (%)	J _n	J _r	J _a	J _w _{Bas}	SRF _{Bas}	Q _{Bas}			
54-55	50-100	42	17	0,12	7	8	8	10	15	0	48	42	3	2	4	1	1	7	43		
55-56	50-100	84	10	0,20	7	17	8	10	15	0	57	84	3	1	4	1	1	7	52		
56-57	25-50	53	13	0,15	4	13	8	10	15	0	50	53	3	1,5	4	1	1	7	45		
57-58	25-50	65	17	0,12	4	13	8	20	15	0	60	65	3	1,5	3	1	1	11	55		
58-59	25-50	87	7	0,29	4	17	10	20	15	0	66	87	3	1,5	4	1	1	11	61		
59-60	25-50	69	14	0,14	4	13	8	20	15	0	60	69	3	2	4	1	1	12	55		
60-61	5,0-25	38	Går ej att räkna antal sprickor	Gå ej att räkna	2	8	5	20	15	0	50	38	3	2	4	1	1	6	45		
61-62	5,0-25	10	Går ej att räkna antal sprickor	Gå ej att räkna	2	3	5	10	15	0	35	10	3	2	4	1	1	2	30		
62-63	5,0-25	82	11	0,18	2	17	8	10	15	0	52	82	3	1	4	1	1	7	47		
63-64	25-50	20	27	0,07	4	3	8	10	15	0	40	20	3	1	4	1	1	2	35		
64-65	25-50	53	15	0,13	4	13	8	10	15	0	50	53	3	1	4	1	1	4	45		
65-66	25-50	86	9	0,22	4	17	10	20	15	0	66	86	3	2	3	1	1	19	61		
66-67	25-50	78	10	0,20	4	17	8	20	15	0	64	78	3	2	4	1	1	13	59		
67-68	5,0-25	89	9	0,22	2	17	10	20	15	0	64	89	3	2	4	1	1	15	59		
68-69	5,0-25	61	17	0,12	2	13	8	20	15	0	58	61	3	2	4	1	1	10	53		
69-70	5,0-25	57	11	0,18	2	13	8	20	15	0	58	57	3	2	4	1	1	10	53		
70-71	5,0-25	13	24	0,08	2	3	8	20	15	0	48	13	3	1,5	4	1	1	2	43		
71-72	5,0-25	44	15	0,13	2	8	8	10	15	0	43	44	3	1	3	1	1	5	38		
72-73	5,0-25	42	12	0,17	2	8	8	10	15	0	43	42	3	1	3	1	1	5	38		

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Förvaltning för utbyggd tunnelbana																					
Steg 2: Bedömning av bergkvalitet												Sid (3) av (3)									
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT												Hål id: 15RTKB04				Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll					
Plats: Barkarby Stn		Hållutning (+/-): 33°				Borrningsföretag: EC Svenska AB				Borrkrona typ: Atlas Copco				Borrhålsavsnitt: 73 - 85,10							
Marknivå (z): 11,211		Riktning: 215°				Maskintyp: Onram 1000/3				Kärna (diam.): 51 mm				Plan-koord. (x, y): 142119,569 6588327,66							
Bergytans nivå (z): -7,756		Borrlängd: 85,10 m				Borrhål (diam.): 76 mm				Borrningsdatum: April 2015				Koord. syst: Sweref99 18 00							
Foderrör ök (z): 11,479		Bottennivå (z): -33,846				Spolmedium: Vatten				Operatör: NJ				Höjd syst: RH 2000							
Foderrör längd: 24 m		Karterat av: Jussara Lourenco								Metod för orient: Traditionell				Karteringsdatum: Maj-Juni 2015							
					Bergkvalitet enligt RMR ⁸⁹ -systemet							Bergkvalitet enligt Q-systemet								GSI (RMR _{Bas} - 5)	
					RMR _{Bas}							Q _{bas}									
Borrlängd (m) my=0	Hållfasthet (MPa)	RQD (%)	Sprickfrekvens (sp/m)	Sprickavstånd	Hållfasthet (c ₂)	RQD	Sprickavstånd	Sprickegenskaper	Grundvatten (Bas)	Sprickorientering	RMR _{Bas}	RQD (%)	J _n	J _r	J _a	J _w _{Bas}	SRF _{Bas}	Q _{Bas}			
73-74	5,0-25	56	12	0,17	2	13	8	10	15	0	48	56	3	1	4	1	1	5	43		
74-75	25-50	31	17	0,12	4	8	8	20	15	0	55	31	3	1	2	1	1	5	50		
75-76	25-50	97	3	0,67	4	20	15	20	15	0	74	97	3	2	4	1	1	16	69		
76-77	25-50	66	8	0,25	4	13	10	20	15	0	62	66	3	1	4	1	1	6	57		
77-78	50-100	86	6	0,33	7	17	10	20	15	0	69	86	3	3	3	1	1	29	64		
78-79	50-100	60	10	0,20	7	13	8	20	15	0	63	60	3	1	2	1	1	10	58		
79-80	50-100	81	6	0,33	7	17	10	20	15	0	69	81	3	1	1	1	1	27	64		
80-81	50-100	92	4	0,50	7	20	10	20	15	0	72	92	3	2	4	1	1	15	67		
81-82	50-100	87	8	0,25	7	17	10	10	15	0	59	87	3	1	4	1	1	7	54		
82-83	50-100	100	4	0,50	7	20	10	20	15	0	72	100	3	2	4	1	1	17	67		
83-84	50-100	96	4	0,50	7	20	10	20	15	0	72	96	3	2	4	1	1	16	67		
84-85	50-100	84	5	0,40	7	17	10	20	15	0	69	84	3	3	4	1	1	21	64		
85-86	50-100	20	2	1,00	7	3	15	20	15	0	60	20	3	3	3	1	1	7	55		

15RTKB05

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Steg 2: Bedömning av bergkvalitet												Sid (1) av (3)							
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT												Hål id: 15RTKB05		Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll					
												Uppdragsnr: 256949							
Plats: Barkarbystaden		Hållutning (+/-): 42°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco		Borrhålsavsnitt: 14,25 - 33											
Marknivå (z): 17,245		Riktning: 303°		Maskintyp: Onram 1000/3		Kärna (diam.): 51 mm		Plan-koord. (x, y): 142980,76 6588793,45											
Bergytans nivå (z): 7,788		Borrlängd: 66,12 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borringsdatum: Maj 2015		Koord. syst: Sweref99 18 00											
Foderrör ök (z): 17,432		Bottennivå (z): -22,470		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ		Höjd syst: RH 2000											
Foderrör längd: 15 m		Karterat av: Iga Sagatowska				Metod för orient: BIPS / OBI52		Karteringsdatum: Juli 2015											
					Bergkvalitet enligt RMR ⁸⁹ -systemet							Bergkvalitet enligt Q-systemet							
					RMR _{Bas}							Q _{bas}							
Borrlängd (m) my=0	Hållfästhet (MPa)	RQD (%)	Spjickfrekvens (sp/m)	Spjickavstånd (m)	Hållfästhet (σ _c)	RQD	Spjickavstånd	Spjickegenskaper	Grundvatten (Bas)	Spjickorientering	RMR _{Bas}	RQD (%)	J _n	J _r	J _a	J _{M_{Bas}}	SF _{E_{Bas}}	Q _{Bas}	GSI (RMR _{Bas} - 5)
14-15	50-100	67	8	0,38	7	13	10	25	15	0	70	67	12	1,5	4	1	1	2	65
15-16	50-100	92	8	0,38	7	20	10	20	15	0	72	92	12	1,5	4	1	1	3	67
16-17	50-100	61	14	0,21	7	13	10	20	15	0	65	61	12	1	4	1	1	1	60
17-18	50-100	64	13	0,23	7	13	10	25	15	0	70	64	12	1	4	1	1	1	65
18-19	50-100	61	13	0,23	7	13	10	20	15	0	65	61	12	1	4	1	1	1	60
19-20	50-100	33	20	0,15	7	8	8	25	15	0	63	33	6	1	4	1	1	1	58
20-21	50-100	92	5	0,60	7	20	10	20	15	0	72	92	6	1,5	4	1	1	6	67
21-22	50-100	81	11	0,27	7	17	10	25	15	0	74	81	6	1	4	1	1	3	69
22-23	50-100	46	16	0,19	7	8	8	25	15	0	63	46	6	1,5	3	1	1	4	58
23-24	50-100	26	13	0,23	7	8	10	25	15	0	65	26	6	1	3	1	1	1	60
24-25	50-100	15	19	0,16	7	3	8	20	15	0	53	15	6	0,5	4	1	1	0	48
25-26	50-100	100	5	0,60	7	20	10	25	15	0	77	100	6	1	2	1	1	8	72
26-27	50-100	55	12	0,25	7	13	10	25	15	0	70	55	6	1	3	1	1	3	65
27-28	50-100	72	8	0,38	7	13	10	25	15	0	70	72	6	1	2	1	1	6	65
28-29	50-100	95	3	1,00	7	20	15	20	15	0	77	95	6	1	3	1	1	5	72
29-30	50-100	55	14	0,21	7	13	10	20	15	0	65	55	6	1	3	1	1	3	60
30-31	50-100	99	4	0,75	7	20	15	25	15	0	82	99	3	1	2	1	1	17	77
31-32	100-250	96	2	1,50	12	20	15	25	15	0	87	96	3	3	2	1	1	48	82
32-33	100-250	89	8	0,38	12	17	10	25	15	0	79	89	3	1,5	3	1	1	15	74

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING												Sid (2) av (3)									
Steg 2: Bedömning av bergkvalitet												Hål id: 15RTKB05						Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll			
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT												Uppdragsnr: 256949									
Plats: Barkarbystaden		Hållutning (+/-): 42°			Borrningsföretag: EC Svenska AB			Borrkrona typ: Atlas Copco			Borrhålsavsnitt: 33 - 52										
Marknivå (z): 17,245		Riktning: 303°			Maskintyp: Onram 1000/3			Kärna (diam.): 51 mm			Plan-koord. (x, y): 142980,76 6588793,45										
Bergytans nivå (z): 7,788		Borrlängd: 66,12 m			Borrhål (diam.): 76 mm			Borrningsdatum: Maj 2015			Koord. syst: Sweref99 18 00										
Foderrör ök (z): 17,432		Bottennivå (z): -22,470			Spolmedium: Vatten			Operatör: NJ			Höjd syst: RH 2000										
Foderrör längd: 15 m		Karterat av: Iga Sagatowska			Metod för orient: BIPS / OBI52			Karteringsdatum: Juli 2015													
					Bergkvalitet enligt RMR ⁸⁹ -systemet							Bergkvalitet enligt Q-systemet									
					RMR _{Bas}							Q _{Bas}									
Borrlängd (m) my=0	Hållfasthet (MPa)	RQD (%)	Sprickfrekvens (spr/m)	Sprickavstånd (m)	Hållfasthet (σ _c)	RQD	Sprickavstånd	Sprickegenskaper	Grundvatten (Bas)	Sprickorientering	RMR _{Bas}	RQD (%)	J _n	J _r	J _a	J _W _{Bas}	SRF _{Bas}	Q _{Bas}	GSI (RMR _{Bas} - 5)		
33-34	100-250	100	2	1,50	12	20	15	25	15	0	87	100	3	1,5	1	1	1	50	82		
34-35	100-250	94	5	0,60	12	20	10	25	15	0	82	94	3	3	1	1	1	94	77		
35-36	100-250	93	3	1,00	12	20	15	25	15	0	87	93	3	3	1,5	1	1	62	82		
36-37	100-250	98	4	0,75	12	20	15	25	15	0	87	98	3	1,5	3	1	1	16	82		
37-38	100-250	100	1	3,00	12	20	20	25	15	0	92	100	3	1,5	1,5	1	1	33	87		
38-39	100-250	100	2	1,50	12	20	15	25	15	0	87	100	3	2	2	1	1	33	82		
39-40	100-250	83	4	0,75	12	17	15	25	15	0	84	83	3	3	1,5	1	1	55	79		
40-41	100-250	100	2	1,50	12	20	15	20	15	0	82	100	3	1,5	4	1	1	13	77		
41-42	100-250	96	4	0,75	12	20	15	25	15	0	87	96	3	3	1,5	1	1	64	82		
42-43	100-250	100	3	1,00	12	20	15	25	15	0	87	100	3	3	1,5	1	1	67	82		
43-44	100-250	100	1	3,00	12	20	20	25	15	0	92	100	3	1,5	1,5	1	1	33	87		
44-45	100-250	100	1	3,00	12	20	20	30	15	0	97	100	3	3	1,5	1	1	67	92		
45-46	100-250	100	3	1,00	12	20	15	25	15	0	87	100	3	3	1,5	1	1	67	82		
46-47	100-250	100	1	3,00	12	20	20	25	15	0	92	100	3	1,5	2	1	1	25	87		
47-48	100-250	100	1	3,00	12	20	20	30	15	0	97	100	3	3	1	1	1	100	92		
48-49	100-250	100	2	1,50	12	20	15	25	15	0	87	100	3	3	1	1	1	100	82		
49-50	100-250	100	1	3,00	12	20	20	30	15	0	97	100	3	3	1	1	1	100	92		
50-51	100-250	100	4	0,75	12	20	15	25	15	0	87	100	3	1,5	4	1	1	13	82		
51-52	100-250	100	2	1,50	12	20	15	25	15	0	87	100	3	1,5	2	1	1	25	82		

Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING												Sid (3) av (3)							
Steg 2: Bedömning av bergkvalitet																Uppdragstagare: Tyréns / Ramböll			
UPPDRAG/UPPDRAGSSGIVARE: Tunnelbana Akalla-Barkarby/FUT												Hål id: 15RTKB05				Uppdragsnr: 256949			
Plats: Barkarbystaden		Hållutning (+/-): 42°		Borrningsföretag: EC Svenska AB		Borrkrona typ: Atlas Copco		Borrhålsavsnitt: 52 - 66,12											
Marknivå (z): 17,245		Riktning: 303°		Maskintyp: Onram 1000/3		Kärna (diam.): 51 mm		Plan-koord. (x, y): 142980,76 6588793,45											
Bergytans nivå (z): 7,788		Borr längd: 66,12 m		Borrhål (diam.): 76 mm		Borrningsdatum: Maj 2015		Koord. syst: Sweref99 18 00											
Foderrör ök (z): 17,432		Bottennivå (z): -22,470		Spolmedium: Vatten		Operatör: NJ		Höjd syst: RH 2000											
Foderrör längd: 15 m		Karterat av: Iga Sagatowska		Metod för orient: BIPS / OBI52		Karteringsdatum: Juli 2015													
					Bergkvalitet enligt RMR ⁸⁹ -systemet							Bergkvalitet enligt Q-systemet							GSI (RMR _{Bas} - 5)
					RMR _{Bas}							Q _{Bas}							
Borr längd (m) my=0	Hållfasthet (MPa)	RQD (%)	Spjickfrekvens (sp/m)	Spjickavstånd (m)	Hållfasthet (σ _c)	RQD	Spjickavstånd	Spjickegenskaper	Grundvatten (Bas)	Spjickorientering	RMR _{Bas}	RQD (%)	J _n	J _r	J _a	J _{w Bas}	SRF _{Bas}	Q _{Bas}	
52-53	100-250	100	2	1,50	12	20	15	30	15	0	92	100	3	3	1	1	1	100	87
53-54	100-250	99	4	0,75	12	20	15	25	15	0	87	99	3	1,5	1	1	1	50	82
54-55	100-250	100	1	3,00	12	20	20	30	15	0	97	100	3	1,5	1	1	1	50	92
55-56	100-250	96	3	1,00	12	20	15	25	15	0	87	96	3	3	1	1	1	96	82
56-57	100-250	98	3	1,00	12	20	15	25	15	0	87	98	3	1,5	1,5	1	1	33	82
57-58	100-250	100	2	1,50	12	20	15	30	15	0	92	100	3	3	1	1	1	100	87
58-59	100-250	99	2	1,50	12	20	15	30	15	0	92	99	3	3	1	1	1	99	87
59-60	100-250	100	3	1,00	12	20	15	25	15	0	87	100	3	1,5	1,5	1	1	33	82
60-61	100-250	100	2	1,50	12	20	15	30	15	0	92	100	3	3	1	1	1	100	87
61-62	100-250	91	2	1,50	12	20	15	25	15	0	87	91	3	1,5	1	1	1	45	82
62-63	100-250	100	1	3,00	12	20	20	30	15	0	97	100	3	3	1	1	1	100	92
63-64	100-250	100	1	3,00	12	20	20	25	15	0	92	100	3	3	1,5	1	1	67	87
64-65	100-250	99	3	1,00	12	20	15	20	15	0	82	99	3	1	4	1	1	8	77
65-66	100-250	93	2	1,50	12	20	15	25	15	0	87	93	3	3	1	1	1	93	82
66-67	100-251	100	0	1,00	12	20	20	25	15	0	92	100	3	-	-	1	1	-	87

<u>Ansvarig Part</u>	B41	<u>Senaste Revidering</u>	-
<u>Dokumenttyp</u>	32-Rapport	<u>Revideringsdatum</u>	-
<u>Författare</u>	Jussara Lourenço	<u>Projektskede</u>	Järnvägsplan
<u>Skapat datum</u>	2015-11-27	<u>Infosäkerhetsklass</u>	K1
<u>Status</u>	Fastställd	<u>Diarienummer</u>	FUT 1511-0220

Förundersökningsrapport Berg



Tunnelbana till Barkarby



Bilaga 7: Filmning av kärnborrhål 15RTKB01,
15RTKB02, 15RTKB03 och 15RTKB05


REVIDERINGSHISTORIK



Rev.	Revidering avser	Reviderat av	Godkänd av	Datum


Borrhål 15RTKB01











































53.50		
54.00		


54.50		
55.00		
55.50		

			
56.00			
56.50			



			
57.00			
57.50			
58.00			

58.50		
59.00		

59.50		
60.00		
60.50		


61.00		
61.50		
62.00		

62.50		
63.00		







66.00		
66.50		
67.00		


67.50		
68.00		



68.50	
69.00	
	
1m:5m Depth	



Borrhål 15RTKB02


















23.50		
24.00		
24.50		



25.00		
25.50		
26.00		



































57.00

57.50

58.00



58.50

59.00



59.50		
60.00		
60.50		

61.00		
61.50		

62.00



62.50


63.00



63.50




64.00


64.50





		
1m:5m Depth		

Borrhål 15RTKB03



26.00

26.50



27.00






27.50



28.00















44.00		
44.50		
45.00		



45.50		
46.00		



52.00		
52.50		

53.00		
53.50		
54.00		





59.50		
60.00		
60.50		

61.00		
61.50		

62.00		
62.50		
63.00		

63.50		
64.00		
		

64.50		
65.00		
65.50		


66.00		
66.50		
67.00		



67.50	
68.00	



68.50	
69.00	
69.50	

	
70.00	
70.50	
1m:5m Depth	

Borrhål 15RTKB05








22.00

22.50

23.00



23.50

24.00



24.50

25.00

25.50






26.00


26.50


27.00






























58.00		
58.50		
59.00		

59.50		
60.00		







1m:5m Depth

<u>Ansvarig Part</u>	B41	<u>Senaste Revidering</u>	-
<u>Dokumenttyp</u>	32-Rapport	<u>Revideringsdatum</u>	-
<u>Författare</u>	Jussara Lourenço	<u>Projektskede</u>	Järnvägsplan
<u>Skapat datum</u>	2015-11-27	<u>Infosäkerhetsklass</u>	K1
<u>Status</u>	Fastställd	<u>Diarienummer</u>	FUT 1511-0220

Förundersökningsrapport Berg

Tunnelbana till Barkarby

Bilaga 8: Borrprotokoll – Hammarborrhål
15RTBH01, 15RTBH03, 15RTBH05, 15RTBH07,
15RTBH08, 15RTBH10, 15RTBH11, 15RTBH12,
15RTBH14, 15RTBH16, 15RTBH17 och 15RTBH18

REVIDERINGSHISTORIK

Rev.	Revidering avser	Reviderat av	Godkänd av	Datum

BRUNNS & BORRPROTOKOLL

Borrfirma

Zublin Scandinavia AB

Funbo - Lövsta

75597 Uppsala

Tel.08-553 353 00

Borr id: 15RTB401

Datum: 150427

150505



ZUBLIN

Kordinater Sweref 99 TM

N

E

Borrplatsens läge	Fastighetsbeteckning (namn och nummer) <i>Veddesta 2:2</i>		Ort <i>Veddesta</i>		
	Borrplatsens läge <i>på grusplan, södra änden</i>		Kommun <i>Järfälla</i>		
	Borrplatsens adress		Telefon (även riktnummer)		
Agare/Beställare	Agares/beställares namn <i>Ramböll</i>		Telefon (även riktnummer)		
	Utdelningsadress (gata, nr, box, e.d.)		Projektnr. 707 - <i>2088</i>		
Jordarter/bergarter m.m.	Från	Till	Jordart/bergart	Anmärkningar (vattenförekomst, färg, sprickor, m.m.)	
	0	- 1.5	m	fyllning	<i>gröth. 180cm vid 49 och 52m 65m</i>
	1.5	- 6.5	m	lera	
	6.5	- 8.0	m	morän	
	8.0	- 57 78	m	berg gröth	
-	-	m			
Tekniskt utförande	Borrmaskinstyp ☒ sankhammare ☐ annan:		Tätning mellan foderrör och berg har skett med ☒ cementering ☐ extra plaströrsfodring ☐ annan:		
	Borrrål fodrat	Ytterdiameter	Godstjocklek	djup från	
	☒ stålrör	<i>139.7</i>	x <i>5.0</i>	mm	djup från
		Ytterdiameter	Godstjocklek	mm	till
	☐ annan rörtyp:		x	mm	till
Totaldjup från markytan	<i>78</i> <i>57</i>	m	Jorddjup från markytan	<i>8.0</i> m	
Höjd - om avvägning företagits			Brunns användning		
☐ röröverkant ☐ markyta ☐ höjddatabas		m o.h.	☐ Energi ☐ Vatten ☒ Annat: <i>undersökning</i>		
Provumpning m.m.	Typ av kapacitetsmätning		Pumpens maxkapacitet:		
	☐ blåsning ☐ pumpning ☐	lit/tim.	Dimension filter:	Sand.....kg Bentonit.....kg	
	Pump- eller blåsning under markytan		Vattenmängd	Stigarör.....m	
	m	tim	lit/tim	Vid kapacitetsmätningen sjönk vattenytan (räknat från markytan)	
	m	tim	lit/tim	djup från till m	
Gv-nivå	Stabil grundvattennivå under markytan		Matning av grundvattennivån har skett		
	m	Datum vid mätningstillfället	☐ före vattenuttag ☐ efter vattenuttag	antal timmar	
Anmärkningar	Anmärkningar		Uppmätt kloridhalt		
	☐ tryckning ☐ sprängning ☒ gradborrning, riktning:		mg/l	m under markytan	
	Annan anmärkning		mg/l	m under markytan	
	<i>Gradat 45° mot SS, alla mätth är i borrhålets riktningen. Inget vatten i borrhålet vid borring kox i koxcont</i>		mg/l	m under markytan	
			mg/l	m under markytan	

Underskrift borrar:



Anders Mann

Fördjupning av borrhålet utfört. 150505



BRUNNS & BORRPROTOKOLL



ZUBLIN

Borrfirma

Zublin Scandinavia AB

Funbo - Lövsta

75597 Uppsala

Tel.08-553 353 00

Borr id: 15RTBH03

Datum: 150511

Kordinater Sweref 99 TM

Borrplatsens läge	Fastighetsbeteckning (namn och nummer)		Ort <i>Barkarby</i>		
	Borrplatsens läge		Kommun <i>Jönköping</i>		
	Borrplatsens adress		Telefon (även riktnummer)		
Ägare/Beställare	Ägare/beställares namn <i>Ram b&ll</i>		Telefon (även riktnummer)		
	Utdelningsadress (gata, nr, box, e.d.)		Projektnr. 707 -		
Jordarter/bergarter m.m.	Från	Till	Jordart/bergart	Anmärkningar (vattenförekomst, färg, sprickor, m.m.)	
	0	- 25	m	Jord lera	dammade till 24m vid omröstad efter bek. ca. 500-1000 l/h. lösa berg 36, 46, 54 och 72m
	25	- 95	m	fruktions material	
	95	- 30	m	rödgrått berg	
	30	- 33	m	vått berg	
	33	- 75	m	rödgrått berg	
Tekniskt utförande	Borrmaskinstyp ☒ sänkhämmare ☐ annan:		Tätning mellan foderrör och berg har skett med ☒ cementering ☐ extra plaströrsfodring ☐ annan:		
	Borrdjup	Ytterdiameter	Godstjocklek	djup från	
	☒ stålrör	139,5	5,0	0 - 1,5 m	
	annan rörtyp:	x	mm	- m	
Prov pumping m.m.	Totaldjup från markytan		Jorddjup från markytan	Borrhålets bottendiameter	
	75 m		75 m	111,8 mm	
	Höjd - om avvägning företags		Borrhålets användning		
	☐ röröverkant ☐ markyta ☐ höjddatabas m ö.h.		☐ Energi ☐ Vatten ☒ Annat: <i>undersökning</i>		
Gv-nivå	Stabil grundvattennivå under markytan		Mätning av grundvattennivå har skett		
	64 m		150511		
	Datum vid mätningstillfället		Mätning av grundvattennivå har skett		
	före vattenuttag		efter vattenuttag		
Anmärkningar	Anmärkningar		Uppmätt kloridhalt		
	☐ tryckning ☐ sprängning ☒ gradborrning, riktning:		mg/l m under markytan		
	Annan anmärkning		Uppmätt kloridhalt		
	<i>Grödat 450. Alla djupmätt i borrhållningen</i>		mg/l m under markytan		
		Uppmätt kloridhalt			
		mg/l m under markytan			
		Uppmätt kloridhalt			
		mg/l m under markytan			

Fortsätt på baksidan

Underskrift borrar:


GEOTEC
 Svenska Borreningsindustrins Samarbetsorganisation


BRUNNS & BORRPROTOKOLL



ZUBLIN

Borrfirma

Zublin Scandinavia AB

Borr id: 15RT2405

Funbo - Lövsta

Datum: 150504

75597 Uppsala

Kordinater Sweref 99 TM

Tel.08-553 353 00

N
E

Borrplatsens läge	Fastighetsbeteckning (namn och nummer) <i>Bankarby</i>		Ort <i>Bankarby</i>	
			Kommun <i>Jönköping</i>	
	Borrplatsens adress			
	Borrplatsens adress			
Ägare/Beställare	Ägare/beställares namn <i>Ramböll</i>		Telefon (även riktnummer)	
	Utdelningsadress (gata, nr, box, e.d.)		Projektnr. 707 - 2088	
Jordarter/bergarter m.m.	Från	Till	Jordart/bergart	Anmärkningar (vattenförekomst, färg, sprickor, m.m.)
	0	- 4,5	m	lera.
	4,5	- 5,5	m	morän
	5,5	- 6,5	m	block
	6,5	- 7,0	m	morän
	7,0	- 54	m	berg
Tekniskt utförande	Borrmaskinstyp ☒ sänkhämmare ☐ annan:		Tätning mellan foderrör och berg har skett med ☒ cementering ☐ extra plaströrsfodring ☐ annan:	
	Borrdjup	Ytterdiameter	Godstjocklek	djup från till
	<i>139,7</i>	<i>510</i>	mm	0 - 9,0 m
	☒ ställrör	Ytterdiameter	Godstjocklek	djup från till
	☐ annan rörtyp:	x	mm	- m
	Totaldjup från markytan	<i>54</i> m	Jorddjup från markytan	<i>70 m</i> m
Provpumpning m.m.	Typ av kapacitetsmätning ☐ blåsning ☐ pumpning ☐		Pumpens maxkapacitet: Dimension filter: Sand.....kg	
	Pump- eller blåsdiap under markytan		Bentonit.....kg Stigarör.....m	
	Vattenmängd		Vid kapacitetsmätningen sjönk vattenytan (räknat från markytan)	
	lit/tim		djup från till	
	lit/tim		djup från till	
	lit/tim		djup från till	
Gv-nivå	Stabil grundvattennivå under markytan		Mätning av grundvattennivå har skett	
	Datum vid mätningstillfället		antal timmar	
Anmärkningar	Anmärkningar ☐ tryckning ☐ sprängning ☐ gradborrning, riktning:		Uppmätt kloridhalt	
	Annan anmärkning		mg/l m under markytan	
	<i>Inget vatten i borrhålet vid borring</i>		Uppmätt kloridhalt	
	<i>borring ledrikt.</i>		mg/l m under markytan	
		Uppmätt kloridhalt		
		mg/l m under markytan		
		Uppmätt kloridhalt		
		mg/l m under markytan		

Fortsätt på baksidan

Underskrift borrar:



Anders Malm



BRUNNS & BORRPROTOKOLL

Borrfirma

Zublin Scandinavia AB

Funbo - Lövsta

75597 Uppsala

Tel.08-553 353 00

Borr id: 15KTH7

Datum:

Kordinater Sweref 99 TM



ZUBLIN

Borrplatsens läge	Fastighetsbeteckning (namn och nummer)		Ort	
	Borrplatsens läge		Kommun	
	Borrplatsens adress		Telefon (även riktnummer)	
Ägare/Beställare	Ägare/beställares namn		Telefon (även riktnummer)	
	Utdelningsadress (gata, nr, box, e.d.)		Projektnr. 707 -	
Jordarter/bergarter m.m.	Från	Till	Jordart/bergart	Anmärkingar (vattenförekomst, färg, sprickor, m.m.)
	0,0	1,0	m Uppstick	Starkt att se bergets längd när halet borras mot kontinuer, vatten 36,5-37m
	1,0	5,0	m Lera	
	5,0	9,5	m morän	
	9,5	12,1	m berg / grått	
	12,1	36,5	m berg / grått	
	36,5	37,0	m berg / grått	
37,0	64	m berg / grått		
Tekniskt utförande	Borrmaskinstyp ☒ sänkhämmare ☐ annan.		Tätning mellan foderrör och berg har skett med ☒ cementering ☐ extra plaströrsfodring ☐ annan:	
	Borrfodrat	Ytterdiameter	Godstjocklek	djup från till
	☒ stålror	139,7	x 5,0	0,0 - 12,1
		Ytterdiameter	Godstjocklek	djup från till
	☐ annan rörtyp:	x	mm	m
Provpumpning m.m.	Totaldjup från markytan		Jorddjup från markytan	Borrhålets bottendiameter
	57 m		8,5 m	114,9 mm
	Höjd - om anläggning företags		Borrhålets användning	
	☐ röröverkant ☐ markyta ☐ höjddatabas m ö.h.		☐ Energi ☐ Vatten ☐ Annat.	
	Typ av kapacitetsmätning		Pumpens maxkapacitet:	
Anmärkingar	☒ blåsning ☐ pumpning ☐ ca 720 lit/tim.		Dimension filter: Sand.....kg	
	Pump- eller blåsdyg under markytan		Bentonit.....kg	
	64m		Stigarör.....m	
	m		Vattenmängd	
	m		lit/tim ☐ före tryckning	
Gv-nivå	Stabil grundvattennivå under markytan		Matning av grundvattennivån har skett	
	m		☐ före vattenuttag ☐ efter vattenuttag	
	Datum vid mätningstillfället		antal timmar	
	Anmärkingar		Uppmätt kloridhalt	
	☐ tryckning ☐ sprängning ☒ gradborrning, riktning: 45° ö		mg/l m under markytan	
Annan anmärkning		Uppmätt kloridhalt		
		mg/l m under markytan		
		Uppmätt kloridhalt		
		mg/l m under markytan		
		Uppmätt kloridhalt		
		mg/l m under markytan		

Fortsätt på baksidan

Typ av filter

- ☐ Pvc
☐ Rostfritt
 Längd:m
☐ Slitsvidd:mm
☐ Monterad mellan:tillm

Underskrift borrar:



BRUNNS & BORRPROTOKOLL

Borrfirma



ZUBLIN

Zublin Scandinavia AB

Borr id: 15RTBH8

Funbo - Lövsta

Datum: 20150507

75597 Uppsala

Kordinater Sweref 99 TM

Tel.08-553 353 00

N
E

Borrplatsens läge	Fastighetsbeteckning (namn och nummer)		Ort	
	Borrplatsens läge		Kommun	
	Borrplatsens adress		Telefon (avsn riktnummer)	
Ägare/Beställare	Ägare/beställares namn		Telefon (avsn riktnummer)	
	Utdelningsadress (gata, nr, box, e.d.)		Projektnr. 707 - 2088	
Jordarter/bergarter m.m.	Från	Till	Jordart/bergart	Anmärkningar (vattenförekomst, färg, sprickor, m.m.)
	0,0	1,0	m Uppskick	
	1,0	5,5	m Lera	
	5,5	7,0	m morän	
	7,0	10,2	m berg / griff	
	10,2	10,5	m berg / griff	3 sprickor vatten (bort givet vid botten)
	10,5	12,1	m berg / griff	
	12,1	16,0	m berg	
	16,0	16,2	m berg	späck stulet därmed
	16,2	30,0	m berg	vatten
Tekniskt utförande	Borrmaskinstyp		Tätning mellan foderrör och berg har skett med	
	☒ sänkhämmare ☐ annan		☒ cementering ☐ extra plaströrsfodring ☐ annan	
	Borrhål fodrat	Ytterdiameter	Godstjocklek	djup från
	☒ stålrör	139,7	x 5,0	mm 0,0 - 12,1 m
		Ytterdiameter	Godstjocklek	djup från
	☐ annan rörtyp		x	mm
	Totaldjup från markytan	68	Jorddjup från markytan	11,1
		m		m
			Borrhålets bottendiameter	114,3
				mm
Prov pumpning m.m.	Höjd - om avvägning företags		Borrens användning	
	☐ röröverkant ☐ markyta ☐ höjddatabas		☐ Energi ☐ Vatten ☐ Annat: Provlut	
	Typ av kapacitetsmätning		Pumpens maxkapacitet:	
	☒ blåsning ☐ pumpning		9000 lit/tim	
	Pump- eller blåsning under markytan		68	
			m	
			tim	
			tim	
			tim	
			tim	
Gv-nivå	Stabil grundvattennivå under markytan		Datum vid mätningstillfället	
Anmärkningar	Anmärkningar		Mätning av grundvattennivån har skett	
	☐ tryckning ☐ sprängning ☐ gradborrning riktning:		☐ före vattenuttag ☐ efter vattenuttag	
	Andra anmärkning		Uppmätt kloridhalt	
			mg/l m under markytan	
			Uppmätt kloridhalt	
			mg/l m under markytan	
			Uppmätt kloridhalt	
			mg/l m under markytan	
			Uppmätt kloridhalt	
			mg/l m under markytan	

Fortsätt på baksidan

Typ av filter

- ☐ Pvc
☐ Rostfritt
 Längd:
m
☐ Slitsvidd:
mm
☐ Monterad mellan:
tillm

Underskrift borrare:



Björn Ståhl

GEOTEC
 Svensk & Borrtekniska Utvecklingscentral

SVENSKT GEOTECNISK CENTRUM

BRUNNS & BORRPROTOKOLL



ZUBLIN

Borrfirma

Zublin Scandinavia AB

Borr id: 15RT3410

Funbo - Lövsta

Datum: 20150522

75597 Uppsala

Kordinater Sweref 99 TM

Tel.08-553 353 00

N
E

Borrplatsens läge	Fastighetsbeteckning (namn och nummer)		Ort	
	Borrplatsens läge		Kommun	
	Borrplatsens adress		Telefon (även riktnummer)	
Agare/Beställare	Agares/beställares namn		Telefon (även riktnummer)	
	Utdelningsadress (gata, nr, box, e.d.)		Projektnr. 707 - 2088	
Jordarter/bergarter m.m.	Från	Till	Jordart/bergart	Anmärkingar (vattenförekomst, färg, sprickor, m.m.)
	0,0	1,0	uppsk	
	1,0	3,0	lera	
	3,0	6,0	morän	
	6,0	9,1	berg/gritt	
	9,1	13,0		
	13,0	13,5	berg/gritt / spricka	slutet damma / spricka
	13,5	32	berg/gritt	
Teknisk utförande	Borrmaskinstyp		Tätning mellan foderrör och berg har skett med	
	☒ sankhammare ☐ annan		☒ cementering ☐ extra plaströrsfodring ☐ annan	
	Borrhål fodrat	Ytterdiameter	Godstjocklek	djup från till
	☒ stålrör	139,7	5,0	0,0 - 15,1
	☐ annan rörtyp			
	Totaldjup från markytan	68 m	Jorddjup från markytan	5,6 m
	Borrhålets bottendiameter	111,4		
	Höjd - om avvägning företags		Brunns användning	
Provpumpning m.m.	Typ av kapacitetsmätning		Pumpens maxkapacitet:	
	☒ blåsning ☐ pumpning		Dimension liter: Sand.....kg	
	Pump- eller blåsdiap under markytan		Bentonit.....kg	
	68 m		Stigår.....m	
	0,5 tim		Vattenmängd	
	3800 lit/tim		Vid kapacitetsmätningen sjönk vattenytan (räknat från markytan)	
			djup från till	
			djup från till	
Gv-nivå	Stabil grundvattennivå under markytan		Mätning av grundvattennivån har skett:	
	0,8 m		före vattenuttag efter vattenuttag	
Anmärkingar	Anmärkingar		Uppmätt kloridhalt	
	☐ tryckning ☐ sprängning ☐ gradborring, riktning		mg/l m under markytan	
	Annan anmärkning		Uppmätt kloridhalt	
	Kommer in bergat vatten från spricka		mg/l m under markytan	

Underskrift borrare:



BRUNNS & BORRPROTOKOLL

Borrfirma

Zublin Scandinavia AB

Funbo - Lövsta

75597 Uppsala

Tel.08-553 353 00

Borr id: 15RTBH 10

Datum: 2015-05-19

Kordinater Sweref 99 TM



ZUBLIN

Borrplatsens läge	Fastighetsbeteckning (namn och nummer)		Ort	
	Borrplatsens läge		Kommun	
	Borrplatsens adress		Telefon (även riktnummer)	
Ägare/Beställare	Ägare/beställares namn		Telefon (även riktnummer)	
	Utdelningsadress (gata, nr, box, e.d.)		Projektnr. 707 - 2088	
Jordarter/bergarter m.m.	Från	Till	Jordart/bergart	Anmärkningar (vattenförekomst, färg, sprickor, m.m.)
	0,0	- 1,0	m Uppstick	
	1,0	- 3,5	m Lera	
	3,5	- 6,0	m morän	
	6,0	- 9,1	m berg / grått	
	9,1	- 12,0	m berg / grått	
	12,0	- 12,3	m sprickor / kvärbilar kommer upp	sprickor, 3cm biter kommer upp / vatten
	12,3	- 40	m grått berg	
	40	- 76	m grått med inslag av rött berg	
	76	- 79	m Rött berg	
79	- 80	m Grått berg		
Teknisk utförande	Borrmaskintyp		Tätning mellan foderrör och berg har skett med	
	☒ sänkhämmare ☐ annan		☒ cementering ☐ extra plaströrsfodring ☐ annan	
	Borrhål fodrat	Ytterdiameter	Godssocklek	djup från
	☒ stålrör	139,7	x 5,0	0,0 - 9,1
	☐ annan rörtyp:		x	
Prov pumping m.m.	Totaldjup från markytan		Jorddjup från markytan	Borrhålets bottendiameter
	79 m		5,0 m	112,3 mm
	Höjd - om avvägning företags		Borrnings användning	
	☐ röröverkant ☐ markyta ☐ höjddatabas		☐ Energi ☐ Vatten ☒ Annat: provlagningshål	
	Typ av kapacitetsmätning		Pumpens maxkapacitet:	
Gv-nivå	☒ blåsning ☐ pumpning		Dimension filter: Sand.....kg	
	Pump- eller blåsning under markytan		Bentonit.....kg	
	79 m		Stigarrör.....m	
	0,5 tim		Vattenmängd	
	1200 lit/tim		Vid kapacitetsmätningen sönk vattenytan (räknat från markytan)	
Anmärkningar	Stabil grundvattennivå under markytan		Mätning av grundvattennivå har skett	
	4,8 m		antal timmar	
	Datum vid mätningstillfället		2015-05-19	
	Anmärkningar		Anmärkningar	
	Sprickan på 12m har kontakt med yttre och ytan, genom gammalt provlagningshål (15RT159) (geohål utan foderrör)		Uppmätt kloridhalt	

Underskrift borrar:



Borje Holm



BRUNNS & BORRPROTOKOLL



ZUBLIN

Borrfirma

Zublin Scandinavia AB

Borr id: 15RTBH12

Funbo - Lövsta

Datum: 20150512

75597 Uppsala

Kordinater Sweref 99 TM

Tel.08-553 353 00

N
E

Borrplatsens läge	Fastighetsbeteckning (namn och nummer)		Ort	
	Borrplatsens läge		Kommun	
	Borrplatsens adress		Telefon (även riktnummer)	
Ägare/Beställare	Ägare/beställares namn		Telefon (även riktnummer)	
	Utdelningsadress (gata, nr, box, e.d.)		Projektnr. 707 - 2088	
Jordarter/bergarter m.m.	Från	Till	Jordart/bergart	Anmärkingar (vattenförekomst, färg, sprickor, m.m.)
	0,0	1,0	m	Uppsick
	1,0	8,5	m	lera
	8,5	10,4	m	blått morän
	10,4	11,1	m	blått morän
	11,1	12,0	m	blått morän
	12,0	12,7	m	berg/gritt
	12,7	13,0	m	spricka
	13,0	15,1	m	berg/gritt
	15,1	20,0	m	berg/gritt
20,0	20,3	m	berg/gritt	
20,3	20,8	m	berg/gritt	
Tekniskt utförande	Borrmaskinstyp		Tätning mellan loderrör och berg har skett med	
	☒ sänkhannare ☐ annan		☒ cementering ☐ extra plaströrsfördring ☐ annan	
	Borrhål fodrat	Ytterdiameter	Godstjocklek	djup från
	☒ stålror	139,7	x 5,0	mm
	annan rörtyp		x	mm
	Totaldjup från markytan	86	jorddjup från markytan	14,1
	Borrhålets bottendiameter	113,7		
	Höjd - om avvikning företags		Brunnens användning	
	☐ röröverkant ☐ markyta ☐ höjddatabas	m ö.h.	☐ Energi ☐ Vatten ☒ Annat: <i>provlös</i>	
	Provpumpning m.m.	Typ av kapacitetsmätning		Pumpens maxkapacitet:
☒ blåsning ☐ pumpning		lit/tim.		
Pump- eller blåsdiap under markytan		86	1	4m
		m	tim	
		m	tim	
Dimension filter:		Sand.....kg		
Bentonit.....kg		Stigarör.....m		
Vattenmängd		ca 5400 l	Vid kapacitetsmätningen sjönk vattenytan (räknat från markytan)	
lit/tim		före tryckning	djup från	tim
lit/tim		efter tryckning	djup från	tim
Gv-nivå	Stabil grundvattennivå under markytan		Datum vid mätningstillfället	
	2,5 m		20150512	
Anmärkingar	Anmärkingar		Matning av grundvattennivån har skett	
	☐ tryckning ☐ sprängning ☐ gradborrning, riktning		☐ före vattenuttag ☒ efter vattenuttag	
	Antal timmar		2	
	Uppmätt kloridhalt		mg/l	
	Uppmätt kloridhalt		mg/l	

Underskrift borrar:



B. Johansson



BRUNNS & BORRPROTOKOLL

Borrfirma

Zublin Scandinavia AB

Funbo - Lövsta

75597 Uppsala

Tel.08-553 353 00

Borr id: 15RTBH14

Datum: 150526



ZUBLIN

Kordinater Sweref 99 TM

N

E

Borrplatsens läge	Fastighetsbeteckning (namn och nummer)		Ort <i>Barkarby</i>	
			Kommun <i>Förstora Stockholm</i>	
	Borrplatsens läge			
	Borrplatsens adress		Telefon (även riktnummer)	
Ägare/Beställare	Ägare/beställares namn <i>Ramböll</i>		Telefon (även riktnummer)	
	Utdelningsadress (gata, nr, box, e.d.)		Projektnr. 707 -	
Jordarter/bergarter m.m.	Från	Till	Jordart/bergart	Anmärkningar (vattenförekomst, färg, sprickor, m.m.)
	0	2	m	fyllning
	2	5	m	lera
	5	9	m	fruktionsmaterial + block
	9	82	m	berg grå rött
				14 m vatten slag
Tekniskt utförande	Borrmaskinstyp		Tätning mellan foderrör och berg har skett med	
	☒ sänkhämmare ☐ annan:		☒ cementering ☐ extra plaströrsfodring ☐ annan:	
	Borhållsodrat	Ytterdiameter	Godstjocklek	djup från
	☒ stålror	139,7	5,0	0,0 - 11,7
		Ytterdiameter	Godstjocklek	djup från
	☐ annan rörtyp:			
	Totaldjup från markytan	82 m	Jorddjup från markytan	9 m
			Borrhålets botten diameter	110,0 mm
	Höjd - om avdängning företags		Brunns användning	
	☐ röröverkant ☐ markyta ☐ höjddatabas	m ö.h.	☐ Energi ☐ Vatten ☒ Annat: <i>undersökning</i>	
Provpumpning m.m.	Typ av kapacitetsmätning		Pumpens maxkapacitet:	
	☒ blåsning ☐ pumpning ☐		Dimension filter: Sand.....kg Bentonit.....kg Stigarör.....m	
	Pump- eller blåsdiap under markytan		Vattenmängd	
	82 m		0,5 tim	
	m		tim	
			lit/tim	
Gv-nivå	Stabil grundvattennivå under markytan		Datum vid mätningstillfället	
	5,7 m		150526	
Anmärkningar	Anmärkningar		Uppmätt kloridhalt	
	☐ tryckning ☐ sprängning ☒ gradborrning, riktning:		mg/l m under markytan	
	Annan anmärkning		Uppmätt kloridhalt	
	Gradat 450 mot Ø. Alla mätten i		mg/l m under markytan	
	borrriktning. kax i kaxcontainrar		Uppmätt kloridhalt	
			mg/l m under markytan	

Underskrift borrare:




BRUNNS & BORRPROTOKOLL

Borrfirma

Zublin Scandinavia AB

Funbo - Lövsta

75597 Uppsala

Tel.08-553 353 00

Borr id: 15RTBH 16

Datum: 150528



ZUBLIN

Kordinater Sweref 99 TM

N

E

Borrplatsens läge	Fastighetsbeteckning (namn och nummer)		Ort <i>Akalla.</i>	
	Borrplatsens läge		Kommun <i>Stockholm</i>	
	Borrplatsens adress		Telefon (även riktnummer)	
Agare/Beställare	Agares/beställares namn <i>Ramboll</i>		Telefon (även riktnummer)	
	Utdelningsadress (gata, nr, box, e.d.)		Projektnr. <i>707 - 2088</i>	
Jordarter/bergarter m.m.	Från	Till	Jordart/bergart	Anmärkningar (vattenförekomst, färg, sprickor, m.m.)
	<i>0</i>	<i>- 4</i>	<i>m lera</i>	<i>53m slutadedomme vatten</i>
	<i>5</i>	<i>- 55</i>	<i>m friktionsmotri.</i>	
	<i>55</i>	<i>- 90</i>	<i>m gräröth berg</i>	
	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>m</i>	
<i>-</i>	<i>-</i>	<i>m</i>		
Tekniskt utförande	Borrmaskintyp ☒ sänkhämmare ☐ annan:		Tätning mellan foderrör och berg har skett med ☒ cementering ☐ extra plaströrsfodring ☐ annan:	
	Borrhåls fodrat ☒ stålrör		Ytterdiameter <i>139,7</i> x Godstjocklek <i>5,0 mm</i> djup från <i>-0,7</i> till <i>8,7 m</i>	
	☐ annan rörtyp:		Ytterdiameter x Godstjocklek mm	
	Totaldjup från markytan <i>90 m</i>		Jorddjup från markytan <i>5,5 m</i> Borrhålets bottendiameter <i>110,3 mm</i>	
	Höjd - om avvägning företags ☐ röröverkant ☐ markyta ☐ höjddatabas m ö.h.		Borrans användning ☐ Energi ☐ Vatten ☒ Annat: <i>undersökning</i>	
Provumpning m.m.	Typ av kapacitetsmätning ☒ blåsning ☐ pumpning ☐		Pumpens maxkapacitet: Dimension filter: Sand.....kg	
	Pump- eller blåsdiup under markytan		Bentonit.....kg Stigarör.....m	
	<i>90 m</i>		Vattenmängd	
	<i>0,5 tim</i>		lit/tim <i>~ 1500</i>	
	<i>tim</i>		lit/tim ☐ före tryckning ☐ efter tryckning	
Gv-nivå	Stabil grundvattennivå under markytan <i>4,7 m</i>		Datum vid mätningstillfället <i>150528</i>	
	Mätning av grundvattennivån har skett: ☐ före vattenuttag ☐ efter vattenuttag		antal timmar	
Anmärkningar	Anmärkningar ☐ tryckning ☐ sprängning ☒ gradborrning, riktning:		Uppmätt kloridhalt	
	Annan anmärkning <i>gradat 45° mot UNV Alla mätten i borrhållning</i>		mg/l m under markytan	
			Uppmätt kloridhalt	
			mg/l m under markytan	
			Uppmätt kloridhalt	
		mg/l m under markytan		

Underskrift borrar:




BRUNNS & BORRPROTOKOLL

Borrfirma

Zublin Scandinavia AB

Funbo - Lövsta

75597 Uppsala

Tel.08-553 353 00

Borr id: 15RTBH17

Datum: 150520



ZUBLIN

Kordinater Sweref 99 TM

N

E

Borrplatsens läge	Fastighetsbeteckning (namn och nummer)		Ort <i>Barkarby</i>		
			Kommun <i>Järfälla</i>		
	Borrplatsens läge				
	Borrplatsens adress		Telefon (även riktnummer)		
Agare/Beställare	Agares/beställares namn <i>Ramböll</i>		Telefon (även riktnummer)		
	Utdelningsadress (gata, nr, box, e.d.)		Projektnr. 707 - <i>2088</i>		
Jordarter/bergarter m.m.	Från	Till	Jordart/bergart	Anmärkningar (vattenförekomst, färg, sprickor, m.m.)	
	0	- 5	m	lera	
	5	- 6,3	m	löss lera / friktion material	
	6,3	- 7,0	m	Block	
	7,0	- 9	m	fritt. material morän	vatten.
	9	- 65	m	grött berg	vatten vid 12m
Tekniskt utförande	Borrmaskinstyp ☒ sänkhämmare ☐ annan:		Tätning mellan foderrör och berg har skett med ☒ cementering ☐ extra plaströrsfodring ☐ annan:		
	Borhålls fodrat:	Ytterdiameter	Godstjocklek	djup från	
	☒ stälror	<i>139,7</i>	x <i>5,0</i>	mm	djup från <i>+0,3</i> till <i>11,7</i> m
	☐ annan rörtyp:		x	mm	
	Totaldjup från markytan <i>65</i> m		Jorddjup från markytan <i>9</i> m	Borrhålets botten diameter <i>110,8</i> mm	
	Höjd - om avvägning företagits		Borrans användning		
	☐ röröverkant ☐ markyta ☐ höjddatabas	m ö.h.		☐ Energi ☐ Vatten ☒ Annat: <i>undersökning</i>	
Provpumpning m.m.	Typ av kapacitetsmätning		Pumpens maxkapacitet:		
	☒ blåsning ☐ pumpning	lit/tim.		Dimension filter: Sand.....kg Bentonit.....kg Stigarör.....m	
	Pump- eller blås djup under markytan	Vattenmängd	Vid kapacitetsmätningen sjönk vattenytan (räknat från markytan)		
	<i>65</i> m	<i>0,5</i> tim	<i>~1000</i> lit/tim	djup från till m	
Gv-nivå	Stabil grundvattennivå under markytan <i>2</i> m		Datum vid mätningstillfället <i>150520</i>		
	Mätning av grundvattennivån har skett		antal timmar		
Anmärkningar	Anmärkningar		Uppmätt kloridhalt		
	☐ tryckning ☐ sprängning ☒ gradbörning, riktning:		mg/l m under markytan		
	Annan anmärkning <i>Gradat ca 45° mot V</i>		Uppmätt kloridhalt: mg/l m under markytan		
	<i>Alla mött i borrhålet ningen</i>		Uppmätt kloridhalt: mg/l m under markytan		
			Uppmätt kloridhalt: mg/l m under markytan		
			Uppmätt kloridhalt: mg/l m under markytan		

Fortsätt på baksidan

Underskrift borrar:




BRUNNS & BORRPROTOKOLL



ZUBLIN

Borrfirma

Zublin Scandinavia AB

Borr id: 15 RTBH 18

Funbo - Lövsta

Datum: 2015 09 17

75597 Uppsala

Kordinater Sweref 99 TM

Tel.08-553 353 00

Borrplatsens läge	Fastighetsbeteckning (namn och nummer)		Ort	
	Borrplatsens läge		Kommun	
	Borrplatsens adress		Telefon (avsnittsnummer)	
Agare/Beställare	Agares/beställares namn		Telefon (avsnittsnummer)	
	Utdelningsadress (gata, nr, box, e.d.)		Projektnr. 707 - 2088	
Jordarter/bergarter m.m.	Från	Till	Jordart/bergart	Anmärkingar (vattenförekomst, färg, sprickor, m.m.)
	0,0	- 1,0	m	Uppstick
1,0	- 1,3	m		
1,3	- 2,0	m		
2,0	- 9,5	m		
9,5	- 12,0	m		
12,0	- 21,8	m		
	21,8	- 30,0	m	
Tekniskt utförande	Borrmaskintyp		Tätning mellan foderrör och berg har skett med	
	☒ sänkhämmare ☐ annan:		☒ cementering ☐ extra plastorsfodring ☐ annan:	
	Borrhål fodrat	Ytterdiameter	Godstjocklek	djup från
	☒ stålror	139,7	x 5,0	0,0
	Ytterdiameter	Godstjocklek	djup från	
	annan rörtyp:	x	mm	
Totaldjup från markytan	lördjup från markytan		Borrhålets bottendiameter	
51	20,8		111,8	
Höjd - om avvägning företags		Brunns användning		
☐ röröverkant ☐ markyta ☐ höjddatabas m ö.h.		☐ Energi ☐ Vatten ☒ Annat: Undersökning		
Provpumpning m.m.	Typ av kapacitetsmätning		Dimension filter:	
	☐ blåsning ☐ pumpning ☐lit/tim.		Sand.....kg Bentonit.....kg Stigarör.....m	
	Pump- eller blåsdyk under markytan	Vattenmängd	Vid kapacitetsmätningen sjönk vattenytan (räknat från markytan)	
	m	lit/tim	djup från till m	
Gv-nivå	Stabil grundvattennivå under markytan		Mätning av grundvattennivån har skett	
	Datum vid mätningstillfället		☐ före vattenuttag ☐ efter vattenuttag	
Anmärkingar	Anmärkingar		Uppmätt kloridhalt	
	☐ tryckning ☐ sprängning ☒ gradborrning, riktning 15°		mg/l m under markytan	
	Annan anmärkning		Uppmätt kloridhalt	
			mg/l m under markytan	
			Uppmätt kloridhalt	
			mg/l m under markytan	
			Uppmätt kloridhalt	
			mg/l m under markytan	

Underskrift borrar:



Björn Ekstedt

